

REHABILITIM DHE SHTESE SHKOLLA 9 VJECARE
“MYREDIN BASHALLI”, LIN, NJ. A. UDENISHT, POGRADEC

RELACION ARGUMENTIMI

Shkolla 9 vjeçare “ MYREDIN BASHALLI” , LIN, Njesia Administrative UDENISHT Pogradec , ndodhet ne zonen e rruges hyrese ne fshatin Lin.

Karakateristika te gjendjes egzistuese

Shkolla

- numri i pergjithshem i nxenesve 150
- numri I klasave 10
- numri I banjave WC 2
- numri I banjave WC per personelin 1
- nuk ka ambiente te pershtatshme per laboratore
- nuk ka ambiente te pershtatshme per programe sportive
- nuk ka sistem per ngrohjen qendrore

Te dhena teknike

Kjo shkolle eshte ndertuar ne vitet 1970

Gjate kesaj kohe jane realizuar rregullime te pjeseshme te godines

-Shkolla perbehet nga nje godine 2 kat me siperfaqe ndertimi 498 m2

Nga ana konstruktive godina eshte realizuar me mur tulle 38 cm dhe solete monolite

Rezultatet e anketimit ,te prinderve,nxenesve e mesuesve dhe aktoreve te tjere si dhe te dhenat e dy vleresimeve “Vleresimi fizik i objektit”dhe “Vleresimi sipas standarteve”,japin listimin e meposhtem ,sipas renditjes,te nevojës per investim

1. Shtese e re per ambiente mesimore
2. Ndertimi i terreneve dhe sportive

3. Rehabilitim i gjithe godines ekzistuese
4. Dyer e dritare te reja
5. Rikonstruksion i banjove dhe banjo te reja
6. Sistemimi i oborrit te jashtem
7. Shtrim me pllaka ,suvatim e lyerje
8. Rikonstruksion i fasades
9. Ndertim ambjenti kreativ
10. Sistem ngrohje qendrore
11. Sistem te ri elektrik dhe mbrojtje nga zjarri

Sugjerime:

- Rrethimi i plote i shkolles dhe rehabilitim i sheshit
- Ambjente per laboratore

Struktura mbuluese

Mbulesa eshte e realizuar çati . e cila duhet te rikonstruktohet .Gjithashtu sistemi i grumbullimit dhe largimit te ujrave (ulluket) eshte jashte standartit dhe jashte funksionit.

-Shtresat

Shtresat ne pegjithesi shtresat e dysHEMEVE te koridoreve dhe disa ambienteve te tjera jane te realizuara me pllaka te konsumuara nga koha,te plasaritura,te thyera dhe te shkeputura.

-Suvatimet e brendeshme dhe te jashtme

Per shkak te problemeve të hidro dhe termohizolimit me pasoje krijimin e lagështisë dhe ftohtësisë te vazhdueshme në ambientet poshtë strukturës mbuluese jane shkaktuar dëmtime te konsiderueshme te suvatimeve në mure e tavane si dhe

demtime te theksuara ne fasada.Suvatimet ne korridore dhe banjo jane demtuar dhe nga faktori njeri.

Dyer dritare

Gjendja fizike e tyre rezulton:

Dritaret jane pjeserisht prej duralumini ,kurse dyert jane prej druri .Te gjitha kane probleme ne hapje –mbyllje dhe ne qendrueshmeri.

Sistemime të jashtme

Territori i ka nje siperfaqe 2358 ne te cilen 1148 m2 eshte planifikuar si shesh per reshtim,257 m2 terrene sportive , dhe 298 m2 siperfaqe e gjelberuar, Ky territor eshte i rrethuar.Muri rrethues dhe rrethimi me eshte i demtuar .

-Oborri,rruget dhe sheshet janë në gjendjen e tokës natyrale të perbaltur vazhdimisht në kohë reshesh dhe plot pluhur në kohë të thatë. Ne te njejten gjendje jane dhe terrenet sportive. Persa i perket gjelberimit ai mungon totalisht.

-Pra ambientet me të cilat nxenesit marin kontaktin e parë me shkollën nuk janë aspak edukativë dhe funksionalë.

Mbështetur në analizen e mësipërme rehabilitimi synon të realizojë :

- Shtese te re shkolle me klasa e ambjente te reja, si dhe shtesen te ambjentit kreativ.
- Realizimin e nje strukture çatie te thjeshte me tjegulla imperti,nepermjet te ciles realizohet nje H/izolim pa probleme ne mirembajtje dhe nje termoizolim efikas.
- Riparimin e suvasatime te demtuar ne mure e tavane dhe patinime ne pjeset e holleve dhe koridoreve
- Suvatim e jashtem per uljen e humbjeve te nxehtesise.dhe regullimin estetik te objektiti
- Shtresa te reja pllakash per arsye te demtimit te atyre ekzistuese.
- Dyer e dritare te reja per gjithe shkollen
- Ndertimin e nje ambjenti kreativ te ri dhe terren sportiv te jashtem

- Rikonstrukcionin sistemit h/sanitar dhe banja te reja ne varesi te numrit te nxenesve(vajza,djem)
- Rikonstrukcionin e elementeve te levizjes(dyer te jashtme ,shkalle e korridore)
- Sistemin e ngrohjes
- Rrjetin elektrik dhe mbrojtjes nga zjarri

- Sistemimet e jashtme synojnë në:

- reabilitimin dhe përmirësimin e elementeve rrethues,(rrethim dekorativ e kangjella dekorative)
- disiplinimin e hyrjes së nxënësve në shkollë nëpërmjet hyrjeve të kontrolluara.
- Krijimin e terreneve sportive (257 m2.)fushe volejbolli,basketbolli,mini futbollit,vegla gjimnastikore.
- Trajtimi me shtresë pllaka betoni dekorative të shesheve (1148 m2)
- Krijimi i sipërfaqeve të gjelberuara për kalimin e kohës të pushimit (298m2)
- Ndertimin e rrjetit per largimin e ujrave siperfaqore
- Rrjet ndricimi te jashtem ne territorin e shkolles

Si rezultat i kesaj nderhyrje arrihet:

- Plotesimi i kushteve dhe kapaciteti i duhur
- Imazhi me i mire i shkolles
- Ambjente e brendshme te shkolles do rregullohen
- Kushte me te mira mesimi
- Ambjente sportive e ambjent kreativ me kushte per zhvillim aktiviteti etj.

GRUPI I PROJEKTIMIT

Urb. Eraldi PETANI

Ing. Violeta ÇEKANI

Ark. Mariano TASELLARI