

RELACIONI TEKNIK

PROJEKTUES : O.E. "SIRE-ALB" sh.p.k.

OBJEKTI: "STUDIM PROJEKTIM I PUNIMEVE PER FURNIZIM
VENDOSJE DYER DRURI NE OBJEKTET SHKOLLORE"

AUTORITETI KONTRAKTOR: DREJTORIA E PERGJITSHME E OBJEKTEVE
PUBLIKE, TIRANË.




SHKOLLA SANDER PROSI


Shkolla Sander Prosi ndodhet ne lindje te qytetit te Tiranes ne zonen e Saukut afer Ligenit te farkes .Godina eshte nje godine e vjeter dy kateshe me murature mbajtese me mur me tulla. Godina ne kohen regjimit socialist ka funksionuar si fabrike mendfshi pastaj eshte pershtatur ne shkolle.



a. Planimetria e kosit perdhe – Sander Prosi




b. Planimetria e kosit pare – Sander Prosi



c. Problematikat e dyerve

- Dyert e gjimnazit Sander Prosi jane ne gjendje te demtuar edhe jo funksionale per mbarevajtjen e mesimit ne kushte normale. Duhen bere nderrimi i dyerve te klasave me dyer te reja. Dyert jane te thyera ne vende te caktuara edhe te riparuara me kompesata rr Ethanore. Dorezat jane jo funksionale, me poshte kemi foto te gjendjes ekzistuese te dyerve. Ne dyer jane te demtuara kasat e dyerve. Dorezat e dyerve jane jo funksionale, edhe nuk mberthehen mire kur jane te myllura. Xamat jane te thyera edhe per sa i perket pjeses akustike nuk kryhet mire mesimi.




SHKOLLA MUSTAFA GREBLLESHI

Shkolla 9-vjecare Mustafa Greblleshi ndodhet ne lindje te qytetit te Tiranes ne zonen e Saukut afer Ligenit te farkes. Godina eshte nje godine e re tre kateshe me konstruksion beton/arme.



a. Planimetri e katit perdhe – Mustafa Greblleshi


Planimetri kat i perdhe



b. Planimetri e katit te pare – Shkoll Mustafa Greblleshi




Planimetri kati 1





c. Planimetria e katit te dyte- Shkolla Skender Luarasi

Planimetri kati 2



a. Problematikat e dyerve

Dyert e shkolles Mustafa Greblleshi jane ne gjendje te keqe, jo funksionale per mbarevajtjen e mesimit ne kushte normale edhe akustikes se keqe. Duhet bere nderrimi i dyerve te klasave me dyer te reja per te sigruar mesim ne kushte optimale. Dyert jane te thyera ne vende te caktuara edhe te riparuara me kompesata rrethanore. Dorezat jane jo funksionale, me poshte kemi foto te gjendjes ekzistuese te dyerve. Ne dyer jane te demtuara kasat e dyerve. Dorezat e dyerve jane jo funksionale, edhe nuk mberthehen mire kur jane te mbyllura. Xamat jane te thyera edhe per sa i perkthet pjeses akustike nuk kryhet mire mesimi.




SHKOLLA ANDROKLI KOSTALLARI


Shkolla Androkli Kostallari ndodhet ne veri-lindje te qytetit te Tiranes ne zonen e ish uzines Auto traktori ne rrugen Ali Shefqeti. Godina eshte nje godine e re e ndertuar pas viteve 2000 me strukture tre kate. Shkolla ka nje skeme lineare me koridor ne mes edhe klasa nga te dyja anet.




a. Planimetria e katit perdhe – Androkli Kostallari



b. Planimetria e katit pare – Androkli Kostallari




c. Planimetria e katit te dyte – Androkli Kostallari



d. Problematikat e dyerve

Dyert e Shkolles Androkli kostallari jane ne gjendje te demtuar edhe jo funksionale per mbarevajtjen e mesimit ne kushte normale. Duhen bere nderrimi i plete i dyerve te klasave me me dyer te reja. Me poshte kemi foto te gjendjes ekzistuese te dyerve .Ne dyer jane demtuar kasat e dyerve. Dorezat e dyerve edhe kornizat e dyerve.




1. GJIMNAZI ABDULLA KETA




Gjimnazi Abdulla Keta ndodhet ne veri-lindje te qytetit te Tiranes ne zonen e ish uzines Auto traktori ne rrugen Ali Shefqeti. Godina eshte nje godine e re e ndertuar pas viteve 2000 me strukture dy kate. Shkolla eshte e perbere nga nje holl i madh qendror edhe koridori ne forme unazore i klasave qe e qarkon kete hall.

a. Planimetria e kosit perdhe – Abdulla Keta




b. Planimetria e kosit te pare- Abdulla Keta




c. Problematikat e dyerve



Dyert e gjimnazit Abdulla Keta jane ne gjendje te demtuar edhe jo funksionale per mbarevajten e mesimit ne kushte normale. Duhen bere nderrimi i plete i dyerve te klasave me me dyer te reja. Me poshte kemi foto te gjendjes ekzistuese te dyerve .Ne dyer jane demtuar kasat e dyerve. Dorezat e dyerve edhe kornizat e dyerve



d. Propozimi i deres se re




SHKOLLA SKENDER LUARASI


Shkolla Skender Luarasi ndodhet ne zonen e Laprakes ne rrugen Vangjel Noti. Godina eshte nje godine e re e ndertuar pas viteve 2000. Shkolla eshte 3 kate me strukture me kolona beton arme.




d. Planimetri e katit perdhe – Shkolla Skender Luarasi



e. Planimetri e katit te pare – Shkolla Skender Luarasi




f. Planimetria e katit te dyte- Shkolla Skender Luarasi



g. Problematikat e dyerve





Dyert e shkolles Skender Luarasi jane ne gjendje te keqe, jo funksionale per mbarevajtjen e mesimit ne kushte normale edhe akustikes se keqe. Duhet bere nderrimi i dyerve te klasave me dyer te reja per te siguruar mesim ne kushte optimale. Dyert jane te thyera ne vende te caktuara edhe te riparuara me kompesata rrethanore. Dorezat jane jo funksionale, me poshte kemi foto te gjendjes ekzistuese te dyerve. Ne dyer jane te demtuara kasat e dyerve. Dorezat e dyerve jane jo funksionale, edhe nuk mberthehen mire kur jane te mbyllura. Xhamat jane te thyera edhe per sa i perkthet pjeses akustike nuk kryhet mire mesimi.




SHKOLLA "KUSHTRIMI I LIRISE"

Shkolla "Kushtrimi i Lirise" eshte nje shkolle 9-vjecare e ndodhur ne afersi te zones se "Ali Demit". Godina eshte nje strukture relativisht e vjeter tre kateshe.







Problematikat e dyerve


Dyert e shkolles "Kushtimi i Lirise" jane ne gjendje te demtuar edhe jo funksionale per mbarevajtjen e mesimit ne kushte normale. Duhet bere nderrimi i dyerve te klasave me dyer te reja. Dyert jane te thyera ne vende te caktuara edhe te riparuara me kompesata rrethanore. Dorezat jane jo funksionale, me poshte kemi foto te gjendjes ekzistuese te dyerve. Ne dyer jane te demtuara kasat e dyerve. Dorezat e dyerve jane jo funksionale, edhe nuk mberthehen mire kur jane te mbyllura. Xamat jane te thyera edhe per sa i perket pjeses akustike nuk kryhet mire mesimi.

SHKOLLA 7 MARSI


Shkolla 7 Marsi ndodhet ne afersi te stacionit te trenit ne qytetin Tiranes. Godina eshte nje godine e vjetere e ndertuar para viteve 2000 qe i perket periudhes se komunizmit.




a. Planimetria e katis perdhe – Shkolla 7 Marsi




b. Planimetri e katis pare – Shkolla 7 Marsi



c. Planimetri e katis dyte – Shkolla 7 Marsi




d. Planimetri e katit te trete – Shkolla 7 Marsi



Problematikat e dyerve

Dyert e shkolles 7 Marsi jane ne gjendje te demtuar edhe jo funksionale per mbarevajtjen e mesimit ne kushte normale. Duhet bere nderrimi i dyerve te klasave me dyer te reja. Dyert jane te thyera ne vende te caktuara edhe te riparuara me kompesata rrethanore. Dorezat jane jo funksionale, me poshte kemi foto te gjendjes ekzistuese te dyerve. Ne dyer Jane te demtuara kasat e dyerve. Dorezat e dyerve Jane jo funksionale, edhe nuk mberthehen mire kur Jane te myllura. Xhamat Jane te thyera edhe per sa i perket pjeses akustike nuk kryhet mire mesimi.




SHKOLLA KONGRESI I LUSHNJES

Shkolla Kongresi i Lushnjes ndodhet ne afersi te zones se xhamilekut ne qytetin Tiranes. Shkolla ndodhet afer sheshit shtraus. Godina eshte nje godine e vjetere e ndertuar para




viteve 2000 me strukture tre kate. Shkolla ka nje skeme qendrore me atrium ne mes.

a. Planimetria e katis perdhe – Shkolla Kongresi i Lushnjes




b.

Planimetria e katit pare – Shkolla Kongresi i Lushnjes



c. Planimetria e katit dyte – Shkolla Kongresi i Lushnjes



d. Problematikat e dyerve

- Dyert e shkolles kongresi i Lushnjes jane ne gjendje te demtuar edhe jo funksionale per mbarevajtjen e mesimit ne kushte normale. Duhen bere nderrimi i dyerve te klasave me dyer te reja. Dyert jane te thyera ne vende te caktuara edhe te riparuar me kompesata rrethanore. Dorezat jane jo funksionale, me poshte kemi foto te gjendjes ekzistuese te dyerve. Ne dyer jane te demtuara kasat e dyerve. Dorezat e dyerve jane jo funksionale, edhe nuk mberthehen mire kur jane te mbyllura. Xamat jane te thyera edhe per sa i perket pjeses akustike nuk kryhet mire mesimi.



Punoi: "SIRE-ALB" sh.p.k

Përfaqësues:

Sibjon ÇOBAJ

