

RELACION

Objekti : “SHËRBIME PËR MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE” BASHKIA POGRADEC.

Objekti i ndertimit: “ **Shërbime të Mirëmbajtjes së Ndërtesave** ”, ne shkollat 9 vjeçare, te mesme, kopshte, çerdhe te Bashkise Pogradec per vitin 2024.

Vendi i mirembajtjes:

1.Qyteti Pogradec	Bashkia Pogradec
2.Njesi Administrative Buçimas,	Bashkia Pogradec
3. Njesi Administrative Çerrave,	Bashkia Pogradec
4.Njesi Administrative Hudenisht,	Bashkia Pogradec
5.Njesi Administrative Proptisht,	Bashkia Pogradec
6.Njesi Administrative Velçan,	Bashkia Pogradec
7.Njesi Administrative Dardhas,	Bashkia Pogradec
8.Njesi Administrative Trebinje,	Bashkia Pogradec

Qellimi : Krijimi i kushteve te pershtatshme ne shkolla, kopshte , çerdhe, ne fshatrat dhe qytetin e Pogradecit si dhe ne permiresimin e kushteve higjeno-sanitare te ambienteve sipas standarteve ne fuqi.

II. TE DHENA DHE KERKESA TE PERGJITHSHME

Projekt-preventivi i objektit:eshte “ **Shërbime të Mirëmbajtjes së Objekteve Shkollare** ”, konsiston ne mirembajtjen e ambienteve te shkollave, kopshteve, çerdheve duke ju pergjigjur standarteve ne fuqi.

Ne fondet per vitin 2024 eshte planifikuar “**Shërbime të Mirëmbajtjes së Objekteve Shkollare**”,

Nga pergjegjesi I Sektori I Mirembajtjes Infrastruktures Arsimore ne bashkepunim me drejtoret e shkollave dhe inxhineri jane bere kontrole, matje dhe fotografi ne shkollat e qytetit dhe fshatrat e perfshira ne preventiva :

1. Azhorimi i nevojave imediate duke pare gjendjen ekzistuese

2. Specifikimet teknike te punimeve

3. Grafiku i punimeve

4. Vleresimi i preventivit eshte bere me çmimet e Manualit te ri te cmimeve te vitit 2023 Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 629, date 15.07.2015.

5. Ne kuader te permiresimit te kushteve sa me te pershtatshme per nxenesit, femijeve te Bashkise Pogradec si dhe permiresimin e kushteve higjeno-sanitare te ambienteve sipas

standarteve ne fuqi jane paraqitur ne preventive te gjitha kopshtet dhe shkollat ku do te kryet nderhyrja.

RELACION Nr.1 , “KOPSHTI “PERSEFONI TRENI” BASHKIA POGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është **KOPSHTI “PERSEFONI TRENI”**
(poshte zyrave te D.SH.P-së brenda nderteses kati I trete ne Teatrin e kukllave) Qyteti Pogradec,
BASHKIA POGRADEC

Te dhënat Objekti eshte nje ndertese 2 kat.(me funksion kopesht vetem katin perdhe,kati I trete teatri I kukllave)

FOTO BALLORE OBJEKTI



Punimet qe do kryhen ne kopeshtin “PERSEFONI TRENI” sipas tabelës.

2.404	Lyerje me boje hidromat	m ²	1512
An -1	Pastrim oxhaku + mbeturina	cope	12

Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kane nevojë per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit

Do te kryhet Iyerja per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. .

RELACION Nr.2 , “.”KOPESHTI LIRI COMO” BASHKIAPOGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është Kopshti “LIRI ÇOMO”Rr.Shaban SIMIXHIU”
BASHKIA POGRADEC

Te dhënat Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kane nevoje per Iyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Dyer te prishura Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar.Pjeserisht ka nevoje per riparim catije,ka tjegulla te thyera apo te krisura.

1	2.404	Boje hidroplastike	m ²	1000		-
2	An -1	Pastrim oxhaku + mbeturina	cope	5		-
3	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	20		-
4	2.403	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar	m ²	50		-
5	2.209/a	F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC φ120mm	ml	5		-
6	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC φ33cm	ml	10		-

RELACION Nr.3 , “OLLGA KËRXHALLI” BASHKIAPOGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është KOPSHTI “OLLGA KËRXHALLI”, LAGJA

NR.4.(poshte unazes) POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Te dhënat Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne kopeshtin “OLLGA KËRXHALLI” sipas tabelës.Gjendja aktuale.

Aktualisht klasat kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Të lyhet pjesa ballore dhe njëra faqe anësore e fasadës. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Suvaja e brendshme është e demtuar pjesërisht dhe ka nevojë të riparohet kemi lageshtirë në ambiente të brendshme


1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m ²	1150		-
2	An -1	Pastrim oxhaku + mbeturina	cope	5		-
3	2.404	Lyerje me boje hidromat(drejtoria)	m ²	56		-
4	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m ²	3.2		-
5	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	1.4		-
6	2.203	Veshje oxhaqeve me llamarine xingat	m ²	10		-
7	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25(meremete)	m ²	20		-
8	2.401	Lyerje me boje vaji sip metalke	m ²	25		-
9	2.404	Boje hidroplastike, fasada	m ²	224		-
10	2.182	F V konstruksione metalike kuadratik tek shkallet e jashtme	kg	177		-
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	0.6		-
12	2.209	F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC φ120mm	ml	14		-

RELACION Nr.4, “TOMKA LAÇKA” BASHKIAPOGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është **ÇERDHE” POGRADEC”**

Te dhënat Objekti është një ndërtesë 2 kat. Çerdhja kati I pare

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL DHE FOTO BALLORE OBJEK



Punimet që do kryhen në kopeshtin “TOMKA LAÇKA” sipas tabelës.

Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kanë nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaqet duhen zhbllkuar dhe pastruar, po kështu sipas verifikimit në vend është e nevojshme e mermetimit dhe riparime sipas proceseve të mesipërme..

1	2.404	Lyerje me boje hidroplastike fasada	m ²	37		-
2	2.404	Lyerje me boje hidroplastike drejtoria	m ²	81		-
3	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere, tavane	m ²	143		-
4	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere, mure të brendshme	m ²	287		-
5	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere, mure të brendshme, koridoret 1 m lartësi	m ²	105		-
6	An	Pastrim oxhaku + mbeturina	cope	11		-
7	2..760	Boje vaji sipërfaqe druri (parruket e shkalleve)	m ²	10		-

8	2.203	Veshje me llmarine xingat tek oxhaqet	m ²	25		-
9	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertika me PVC ϕ 120mm	ml	6		-
10	2.209	Lidhja e ullukeve vertikal me tubo shkarkimi me llmarine xingat ϕ 100	ml	36		-
11	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje, 30x30cm, kati perdhe , koridor + magazina	m ²	35		-
12	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m ²	13		-
13	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires tek magazina	m ²	3.6		-
14	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m ²	1.6		-
15	2.326	Veshje me pllaka majolike	m ²	48		-

RELACION Nr.5 , “KOPSHTI “ATHINA & EVANTHI CICI” BASHKIAPOGRADEC

Vendndodhja: (ish tregu I Gabit)

Te dhënat Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit kerkohet meretime suvatimi dhe zevendesimi i ullukeve te demtuar.

RELACION Nr.6. ÇERDHE POGRADEC, BASHKIAPOGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është **ÇERDHE” POGRADEC”**

Te dhënat Objekti eshte nje ndertese 2 kat. Cerdhja kati I pare



Gjendja aktuale. Aktualisht klasat kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar.ke. Dyert e drurit te reja do zvendesojne dyer e ruri te amortizuara. Do te behet zvendesimi I dritareve qe jane te amortizuar sipas tabelës si dhe do të behet suvatim i pjesshem i fundeve te klasa e madhe.

RELACION Nr.7. SHKOLLA 9 VJEÇARE “ KOZMA BASHO” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC
Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është **SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOZMA BASHO” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC DHE FOTO BALLORE OBJEKTI**

Te dhënat Objekti eshte nje ndertese 3 kat.



Punimet qe do kryhen ne “SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHKOLLA KOZMA BASHO” sipas tabeles

Gjendja aktuale.. Aktualisht problemet jane vetem keto te pasqyruara ne tabelen e mesiperme qe do te kryhen sipas preventivave te paraqitura. Zgjatje te ullikeve vertical tek taraca e hollit të shkollës. Po ashtu do te behet h/izolim me shtrese lluster cemento e po kesaj tarace. Suvatimi me grafiato do te behet btek hollit i shkollës tek pjeset e demtuara dhe do te behet lyerja me boje hidroplastike e cilesise se larte.

RELACION Nr.8. SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOL KOCI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOL KOCI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Te dhënat Objekti është një ndërtesë 3 kat.

FOTO BALLORE OBJEKTI



Punimet qe do kryhen ne “SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOL KOÇI” sipas tabelës

Gjendja aktuale.. Aktualisht problemet janë vetëm këto të pasqyruara në tabelën e mësipërme që do të kryhen sipas preventivave të paraqitura. Ambjentet e brendshme kanë nevojë për të lyer. Të bëhet prishja e catise me konstrukcion metalik mbuluar me llamarinë e palestres së shkollës. Do të bëhet patinimi i njëres klase që do të përdoret për Laborator informatike. Çatia do të bëhet cati vendi mbuluar me tjegulla marseljeze.

RELACION Nr.9. SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOLI GUSHO” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është **SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOLI GUSHO” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC**

Te dhënat Objekti është një ndërtesë 3 kat.




Punimet qe do kryhen ne “SHKOLLA 9 VJEÇARE “KOLI GUSHO”

- Boje hidroplastike cilesi II
- Riparim catie zvendesim tjegullash
- Patinim muri allçi (stuko)
- Patinim tavani allçi (stuko)

RELACION Nr.10 SHKOLLA 9 VJEÇARE “ ESAT MINAROLLI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Vendndodhja: Objekti që do të mirëmbahet është **SHKOLLA ESAT MINAROLLI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC** Te dhënat Objekti është një ndertese 3 kat.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL



Punimet qe do kryhen ne “SHKOLLA ESAT MINAROLLI”

Boje hidroplastike

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

RELACION Nr.11. SHKOLLA 9 VJEÇARE “GJOK SHQIPTARI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC Vendndodhja:L.Nr 3 Objekti që do të mirëmbahet është **SHKOLLA 9 VJEÇARE “GJOK SHQIPTARI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC**

Te dhënat Objekti është një ndertese 2 kat.

FOTO BALLORE OBJEKTI



Punimet qe do kryhen ne “SHKOLLA 9 VJEÇARE “GJOK SHQIPTARI” sipas tabelës

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Lyerje me boje hidroplastike

Riparim catie zvendesim tjegullash

Veshje me pllaka majolike (h=1.6 m, ëc)

Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum, muret e perbashket me kasat dhe muret perimetrale, h=1,6 m lartesi(26X1.6)

Plintuse pllake grez, ëc

Shtrese me pllaka grez porcelanato, ëc

F V dyer d/alumini plastike me dopio xham (ERRET)

Prishje Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25

Patinim muri me allci , 1 m lartësi koridoret

Patinim muri me allci klasa pas ëc, h= 1 m

Prishje shtrese pllaka majolike mure dhe shtresa

F.V ËC allaturka importi

F.V ËC allafrenga

F.V lavaman porcelani importi

F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm

FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25

Gjendja aktuale. Të gjitha këto zëra punimesh do të kryhen me rigorozitet. Do të bëhet e mundur h/izolimi i ëv dhe ndërrimi i tubove te ujit si dhe prishja dhe veshja me pllaka majolike e të gjitha ëc. Do te hiqen ëc ekzistuese dhe do të zëvëndësohen me të reja.

RELACION Nr.12. SHKOLLA E MESME “GJERGJ PEKMEZI” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC . FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti eshte nje ndertese 4 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA E MESME “GJERGJ PEKMEZI” sipas tabeles

Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike + tavane

Gjendja aktuale.Gjendja teknike shumë e mire.

RELACION Nr.13. SHKOLLA E MESME “MUHREM COLLAKU” POGRADEC, BASHKIA POGRADEC

Objekti eshte nje ndertese 3+4 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA E MESME “MUHAREM COLLAKU” sipas tabeles

Lyerje me boje hidromat

Boje hidroplastike cilesi e larte

Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm

.Gjendja teknike shume e mire.Ka nevojte per lyerje tek palestra. Lyerje te pjeseshme te fasades dhe zevendesim ulluku vertical.

RELACION Nr.14. SHKOLLA 9.VJEÇARE “PTOLEMEXHUVANI” FSHATI MËMËLISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “PTOLEMEXHUVANI” FSHATI MËMËLISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT sipas tabelës

Pastrim oxhaku + mbeturina
Riparim catie zvendesim tjegullash
Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevoje per riparim catie dhe bojatisje e fundeve me bojë vaji.

RELACION Nr.15. Kopshti FSHATI CERVENAKE, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT, BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE E OBJEKTIT

Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne Kopeshtin FSHATI CERVENAKE NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT sipas tabelës e meposhteme


Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar.

RELACION Nr. 16. Kopeshti FSHATI POLE, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT, . BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne Kopeshtin FSHATI POLE NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT sipas tabelës e meposhteme

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar.

RELACION Nr.17. SHKOLLA 9 VJEÇARE “DËSHMORËT E POJSKËS” FSHATI UDËNISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT, BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “DËSHMORET E POJSKËS” FSHATI UDËNISHT NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT s

Lyerje me boje hidroplastike
Pastrim oxhaku + mbeturina

Suva e zakoneshme mur tulle, FASADA

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevoje per vendosjen lporte d/alumini nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.19.Kopeshti BUQEZE” FSHATI BUQEZE, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISH, BASHKIA POGRADEC.

FOTOBALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne” Kopeshti BUQEZE FSHATI BUQEZE NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.20. Kopeshti PISKUPAT” FSHATI PISKUPAT, NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne” Kopeshti PISKUPAT FSHATI PISKUPAT

NJËSIA ADMINISTRATIVE UDËNISHT

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.21. SHKOLLA 9 VJEÇARE “RAHMAN HAMOLLI” FSHATI DARDHAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS, BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti eshte nje ndertese 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “RAHMAN HAMOLLI” FSHATI DARDHAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS

**Lyerje me boje hidroplastike
Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Boje hidroplastike cilesi e larte
Pastrim oxhaku + mbeturina
Boje vaji siperfaqe metalik
Riparim catie zvendesim tjegullash**

Prishje Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime te catise qe ka tjegulla te thyera te cilat duhet te zvendesohen punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.22. SHKOLLE NICE Fshati NICE”, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC.

Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLE NICE Fshati NICE, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike amortizuar. Mendojme që kjo shkollë të rikonstruktohet në vijimësi. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime te catise qe ka tjegulla te thyera te cilat duhet te zvendesohen punimet qe do te kryhen jane pasqyruar mesiper .

RELACION Nr.23.” SHKOLLA 9 VJEÇARE BEXHET MAXHARI FSHATI OSNAT, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI



Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime te parapet I taraces punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION NR.24. SHKOLLE FILLORE FSHATI PRENISHT”, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC.

Objekti eshte nje ndertese 1kat.



PUNIMET QE DO KRYHEN NE SHKOLLE FILLORE FSHATI PRENISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS

Lyerje me boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.25.” SHKOLLA MYREDIN SALLO FSHATI GRUNJAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC. Objekti eshte nje ndertese 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA MYREDIN SALLO FSHATI GRUNJAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS sipas tabelës

Lyerje me boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaku duhet zhbllokuar dhe pastruar, riparime mermetime të mureve të cilat duhet të zvendesohen punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme.

RELACION Nr.26.” SHKOLLA 9 VJEÇARE “DEMOKRACIA” FSHATI STROPCKË, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndërtesë 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “DEMOKRACIA” FSHATI STROPCKË, NJËSIA ADMINISTRATIVE DARDHAS

Boje hidroplastike

Boje hidroplastike cilësi e lartë fasada

Pastrim oxhaku + mbeturina

Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m

Boje vaji sipërfaqe metalik

F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm

Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaku duhet zhbllokuar dhe pastruar, riparime mermetime të mureve punimet që do të kryhen janë pasqyruar mësipërme.

RELACION Nr.27. SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHEME MAHMUTLLARI”, FSHATI RËMËNJ, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI. Objekti është një ndërtesë 2 kat.



Punimet që do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHEME MAHMUTLLARI”, FSHATI RËMËNJ”

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Boje vaji siperfaqe metalik

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevoje per

RELACION Nr.29. KOPSHTI FSHATI GESHTENJAS NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI . Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne KOPSHTI FSHATI GESHTENJAS” BUCIMAAS”

Boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Riparim catie zvendesim tjegullash

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastrKa nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

RELACION Nr.30. KOPSHTI FSHATI BACELLEK NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI . Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne KOPSHTI FSHATI BACELLEK ” BUCIMAS”

Boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar.

RELACION Nr.31. KOPSHTI FSHATI VËRDOVË NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne KOPSHTI FSHATI VERDOVE ” BUCIMAS”

Boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastrKa nevojte per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.32. KOPESHTI “LULET E JETES” BUCIMAS NJESIA ADMINISTRATIVE BUCIMAS, BASHKIA POGRADEC

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne KOPESHTI “LULET E JETES” BUCIMAAS” sipas tabeles

Boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire.Ka nevojte per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

RELACION Nr.33. SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHEFKI MUÇLLARI”, FSHATI VËRDOVË, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJECARE “SHEFKI MUÇLLARI”, FSHATI VËRDOVË” BUCIMAAS”

Boje hidroplastike
Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Pastrim oxhaku + mbeturina
Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m
Boje vaji siperfaqe metalik
Tavan rrjete teli + suva
Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25
Patinim muri allçi (stuko)
Patinim tavani allçi (stuko)

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevojte per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

RELACION Nr.34. SHKOLLA FILLORE”, FSHATI VËRDOVË, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA FILLORE” FSHATI VËRDOVË” BUCIMAAS”

Boje hidroplastike

Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhblokuar dhe pastruar. Ka nevojte per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

RELACION Nr.35. SHKOLLA 9 VJEÇARE “SAMI ZGJANI”, FSHATI GURRAS, NJËSIA ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.

Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



**Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “SAMI ZGJANI”, FSHATI GURRAS”
BUCIMAAS”**

Boje hidroplastike
Pastrim oxhaku + mbeturna
Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Boje vaji siperfaqe metalik
Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevojte per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

**RELACION Nr.36. KOPSHTI “PRINCI I KALTËR” FSHATI GURAS NJËSIA
ADMINISTRATIVE BUÇIMAS, BASHKIA POGRADEC.**

FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne KOPSHTI “PRINCI I KALTËR” FSHATI GURAS” BUCIMAAS”

Boje hidroplastike
Pastrim oxhaku + mbeturna
Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevojte per nderhyrje ne dysHEME me shtrese parketi riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

RELACION Nr.37.” SHKOLLA FILLORE HONDISHT. FSHATI HONDISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI
Objekti eshte nje ndertese 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA FILLORE FSHATI HONDISHT NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale.Gjendja teknike jo e mire perdoren vetem tre ambjente dhe koridori. kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar , punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.38.” SHKOLLA 9 VJEÇARE “ FSHATI DUNICË, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI Objekti eshte nje ndertese 1kat.





Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “FSHATI DUNICË NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,S sipas tabelës

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Pastrim oxhaku + mbeturina

Prishje Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze

Riparim catie Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze

F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm

Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit.Oxhaku duhet zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime të catisë punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mësipërme .

RELACION Nr.39.” SHKOLLA FILLORE CEZMA E VOGEL FSHATI CEZMA E VOGEL, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti është një ndërtesë 2kat.

Punimet që do kryhen ne SHKOLLA fillore CEZMA E VOGEL FSHATI CEZMA E VNJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar , punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.40.” SHKOLLAE “SADIK KROI” FSHATI SELCE E SIPERME, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, BASHKIA POGRADEC. FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLAE “SADIK KROI” FSHATI SELCE E SIPER, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,

- Sherbetisje e bojatisje me gelqere
- Boje hidroplastike
- Pastrim oxhaku + mbeturina
- Suva e zakoneshme mur tulle

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar , punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.41.” SHKOLLA 9 VJEÇARE “CETA E MOKRES” FSHATI PLESHISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “CETA E MOKRES” FSHATI PLESHISHT, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Lyerje me boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime te catise punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.42.” SHKOLLAE MESME “3 DESHMORET” FSHATI TREBINJË, NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti eshte nje ndertese 3kat.



**Punimet qe do kryhen ne SHKOLLAE MESME “3 DESHMORET” FSHATI TREBINJË,
NJËSIA ADMINISTRATIVE TREBINJË,**

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Boje vaji sipërfaqe metalik

Riparim catie zvendesim tjegullash

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaku duhet zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime të dyerve 3dyer d/alumini të zvendeshen punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mesipërme .

**RELACION Nr.43.Kopeshti FSHATI NIZHAVEC, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE,
BASHKIA POGRADEC.**

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti është një ndërtesë 1 kat.




Punimet qe do kryhen ne Kopeshti FSHATI NIZHAVEC, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE

Boje hidroplastike
Pastrim oxhaku + mbeturina
Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.

RELACION Nr.44. Kopeshti FSHATI GRABOVICE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne Kopeshti FSHATI GRABOVICE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Boje hidroplastike
F.V Dere d/alumini tek xham (1cope)
Riparim catie zvendesim tjegullash
Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit,rip catie..

RELACION Nr.45. SHKOLLA 9 VJEÇARE"FERIT HYMETLLARI" FSHATI ALARUP, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. FOTOGRAFI AJRORE

Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE" FERIT HYMETLLARI" FSHATI ALARUP, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Pastrim oxhaku + mbeturina
Lyerje me boje vaji sip metalke
Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.46. SHKOLLA 9 VJEÇARE"REXHEP XHEMOLLARI" FSHATI BLACË, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



VJEÇARE "REXHEP XHEMOLLARI" FSHATI BLACË, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
 Pastrim oxhaku + mbeturina
 Boje vaji mbi sipërfaqe te patinuar
 Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm

Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama

Veshje kornize llamarine xingat

F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire Aktualisht klasat kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.47. SHKOLLA 9 VJEÇARE "HAMDI ALINJI" FSHATI LESHNICE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE "HAMDI ALINJI" FSHATI LESHNICE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Boje hidroplastike
Pastrim oxhaku + mbeturina
Riparim catie zvendesim tjegullash
Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m
Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25
Boje vaji siperfaqe metalik
Tavan rrjete teli + suva

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire Aktualisht klasat kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevojte per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.48.Kopeshti XHAMIA FSHATI CERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Lyerje me boje hidrplastike cil II

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire Aktualisht klasat kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhblokuar dhe pastruar Ka nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.49.Kopeshti LUMAS FSHATI LUMAS, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Lyerje me boje hidrplastike cil II

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire Aktualisht klasat kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.

RELACION Nr.50. SHKOLLA 9 VJEÇARE "ISLAM IBI" FSHATI ÇERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. **FOTO BALLORE E OBJEKTIT** Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE "ISLAM IBI" FSHATI ÇERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Lysterje me boje hidrplastike
Pastrim oxhaku + mbeturina
Prishje Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze
Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze
Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m
Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25
Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar
Tavan rrjete teli + suva

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.51. SHKOLLA 9 VJEÇARE "NEIM MUÇELLI" FSHATI PRETUSHË, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE SHKOLLA 9 VJEÇARE "NEIM MUÇELLI" FSHATI PRETUSHË, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE

- Sherbetisje e bojatisje me gelqere
- Boje hidroplastike
- Pastrim oxhaku + mbeturina
- Prishje Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze
- Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla marseljeze
- Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m
- Boje vaji siperfaqe metalik
- Tavan rrjete teli + suva

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. Aktualisht klasat kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.. Ka nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

RELACION Nr.52. SHKOLLA E MESME "QEMAL BAZELLI " FSHATI ÇERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE, BASHKIA POGRADEC. Objekti eshte nje ndertese 3 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA E MESME "QEMAL BAZELLI " FSHATI ÇERRAVE, NJESIA ADMINISTRATIVE ÇERRAVE

Boje hidroplastike
Pastrim oxhaku + mbeturina
Prishje Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze
Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze

Gjendja aktuale.Gjendja teknike jo e mire. Kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevoje per riparim e çatisë. Punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.53. SHKOLLA E MESME S.DUBAKU FSHATI RADOKAL I SIPERM NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti eshte nje ndertese 2kat.

Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA CIKLI I ULET FSHATI RADOKAL I POSHTEM NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Lyerje me boje hidromat
Riparim catie zvendesim tjegullash

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar Ka nevojte per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.55. SHKOLLA FILLORE FSHATI HOMCAN NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC.

OTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA FILLORE FSHATI HOMCAN NJ. ADMIN PROPTISHT sipas tabelës

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Pastrim oxhaku + mbeturina
Riparim catie zvendesim tjegullash

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaqet duhen zhbllokuar dhe pastruar. Ka nevoje per nderhyrje riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.56. KOPESHTI FSHATI HOMEZH NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI AJRORE MARRE NGA ASIG GEOPORTAL

Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne KOPESHTI FSHATI HOMEZH NJ. ADMIN PROPTISHT

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.57. SHKOLLA 9 VJEÇARE “SELIM GJONA” FSHATI PROPTISHT NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE E OBJEKTIT

Objekti eshte nje ndertese 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “SELIM GJONA” FSHATI PROPTISHT NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

- Boje hidroplastike
- Sherbetisje e bojatisje me gelqere
- Pastrim oxhaku + mbeturina
- Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m
- Boje vaji siperfaqe metalik

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , ndriin e dy dyerve d/alumin riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.58. SHKOLLA 9 VJEÇARE “RIZA BALLIU” FSHATI SLABINJË NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC.

FOTOGRAFI BALLORE E OBJEKTIT

Objekti eshte nje ndertese 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “RIZA BALLIU” FSHATI SLABINJË NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Pastrim oxhaku + mbeturina
Riparim catie zvendesim tjegullash
F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC ϕ 120mm
Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm
Boje vaji siperfaqe metalik

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojë per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

**RELACION Nr.59. SHKOLLAFSHATI KRICKOVE NJËSIA ADMINISTRATIVE
PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC.**

FOTO BALLORE E OBJEKTIT

Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLAFSHATI KRICKOVE NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT

Boje hidroplastike cilesi e larte

Boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.60. SHKOLLA FSHATI VËRRI NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE E OBJEKTIT

Objekti eshte nje ndertese 1 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA FSHATI VËRRI NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT

Sherbetisje e bojatisje me gelqere h=1.63m
Boje hidroplastike
Pastrim oxhaku + mbeturina
Riparim catie zvendesim tjegullash
Boje vaji mbi sipërfaqe te patinuar
Prishje shtrese pllaka majolike mure dhe shtresa
Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, Ilaç perzier M 25

F.V ËC allaturka importi
F.V ËC allafrenga
F.V lavaman porcelani importi
F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm
FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25
Veshje me pllaka majolike (h=1.6 m, ëc)
Plintuse pllake grez, ëc
Shtrese me pllaka grez porcelanato, ëc
F V dyer d/alumini plastike me dopio xham (ERRET) 4 cop, ëc

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevojte per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar ,riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.61. SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI GOLIK NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC.

Objekti eshte nje ndertese 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI GOLIK NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT sipas tabelës

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Boje hidroplastike
Pastrim oxhaku + mbeturina
Riparim catie zvendesim tjegullash
Tavan rrjete teli + suva
Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, Ilaç perzier M 25

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.62. SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI SLATINË NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE E OBJEKTIT

Objekti eshte nje ndertese 2 kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI SLATINË JËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Boje hidroplastike
Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, Ilaç perzier M 25
Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar ,

RELACION Nr.63. SHKOLLA FSHATI ZALL TORRË,NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT, BASHKIA POGRADEC. Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA FSHATI ZALL TORRË,NJËSIA ADMINISTRATIVE PROPTISHT

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Boje hidroplastike

Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25

Prishja me pllaka grez importi, 40x40cm

Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm

Gjendja aktuale.Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lyerje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit.Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.64. SHKOLLA E MESME FSHATI VELÇAN, NJËSIA ADMINISTRATIVE

VELÇAN BASHKIA POGRADEC. Objekti eshte nje ndertese 2kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA E MESME FSHATI VELÇAN, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN.

Sherbetisje e bojatisje me gelqere

Boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, ilaç perzier M 25

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë për lyerje për shkak të përdorimit dhe ndotjes së sobave me dru gjatë periudhës së dimrit. Oxhaku duhet zhbllokuar dhe pastruar, riparime mermetime të catise për arsye se ka tjegulla të thyera në disa vende kemi batim të trareve punimet që do të kryhen janë pasqyruar në tabelën e mesipërme.

RELACION Nr.65. SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHYQYRI DERVISHI” FSHATI BISHNICË, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti është një ndërtesë 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE “SHYQYRI DERVISHI” FSHATI BISHNICË, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN

Sherbetisje e bojatisje me gelqer

Boje hidroplastike

Pastrim oxhaku + mbeturina

Boje vaji mbi sipërfaqe te patinuar

Boje vaji sipërfaqe metalik

Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25

Prishje Çati me kapriata hekuri Ø H D ~ 12 m mbulesa llamarine

Riparim Çati me kapriata hekuri Ø H D ~ 12 m mbulesa llamarine

F.V.Ulluk shkarkimi vertikale me PVC φ120mm

Ulluk shkarkimi horizontal me PVC φ33cm

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevojë per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.66.KOPESHTI LOSNIK” FSHATI LOSNIK, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN BASHKIA POGRADEC.

FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne KOPESHTI LOSNIK” FSHATI LOSNIK, NJËSIA ADMIN VELÇAN sipas tabelës.

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Pastrim oxhaku + mbeturina

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar ,

RELACION Nr.65. SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI BUZAIŠTË, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI BUZAIŠTË, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN

Sherbetisje e bojatisje me gelqere
Boje hidroplastike
Pastrim oxhaku + mbeturina
Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar
Boje vaji siperfaqe metalik

Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, Ilaç perzier M 25

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme .

RELACION Nr.66. SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI LAKTESH, NJËSIA ADMINISTRATIVE VELÇAN BASHKIA POGRADEC. FOTO BALLORE OBJEKTI

Objekti eshte nje ndertese 1kat.



Punimet qe do kryhen ne SHKOLLA 9 VJEÇARE FSHATI LAKTESH, NJ. ADMIN. VELÇAN sipas tabelës

- Sherbetisje e bojatisje me gelqere
- Boje hidroplastike
- Pastrim oxhaku + mbeturina
- Riparim catie zvendesim tjegullash
- Boje vaji siperfaqe metalik
- Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar

Gjendja aktuale. Gjendja teknike e mire. kane nevoje per lysterje per shkak te perdorimit dhe ndotjes se sobave me dru gjate periudhes se dimrit. Oxhaku duhen zhbllokuar dhe pastruar , riparime mermetime punimet qe do te kryhen jane pasqyruar ne tabelen e mesiperme

67.QËNDRA SPECIALE- QËNDËR KOMUNITARE PËR PAK

Është qendër multi funksionale për fëmijët me aftësi ndryshe . Ka nevojë per stukime dhe lyerje të fundeve te tre klasave për mbarevajtjen dhe ecurinë e terapisë së këtyre personave.

