

Aneksi 3 – Dokumentacioni fotografik i gjendjes ekzistuese

Fotografitë e mëposhtme janë realizuar gjatë verifikimit paraprak vizual në terren (2026) dhe ilustrojnë tipologjitë kryesore të dëmtimeve përgjatë aksit Skuraj-Burrel. Ato kanë karakter treguesi dhe nuk zëvendësojnë inventarizimin e detajuar që duhet të kryejë Kontraktori.



Foto A3.1 – Çarje dhe plasaritje rrjetë të shtresës asfaltike



Foto A3.2 – Segment mbi mur mbajtës me parapet të amortizuar



Foto A3.3 – Gropëzime dhe degradim i tapetit



Foto A3.4 – Humbje e shtresës përfundimtare, sipërfaqe me granulometri të trashë



Foto A3.5 – Deformime dhe cedime pranë murit mbajtës




Foto A3.6 – Sinjalistikë horizontale e mbetur pjesërisht



Foto A3.7 – Cedim i bankinës dhe i skajit të karrexhatës



Foto A3.8 – Brez betoni i dëmtuar në murin mbajtës



Foto A3.9 – Urë ekzistuese me pila dhe trarë b/a



Foto A3.10 – Parapet i dëmtuar dhe kunetë e degraduar në urë



Foto A3.11 – Dalje ure me trup rruge të cedur



Foto A3.12 – Çarje gjatësore dhe cedim i skajit të rrugës




Foto A3.13 – Segment në shpat pa barriera mbrojtëse




Foto A3.14 – Kthesë me mbrojtje anësore të pamjaftueshme