

PROJEKTI ARKITEKTONIK PËR TRAJTIMIN E FASADAVE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/
përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës
së objekteve që janë klasifikuar si objekte me
dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime
shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2
arkitekt	Diana Mitrush	A. 0212/4
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1

ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. ndërtimi	Ilirion Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj	
ing. ndërtimi	Anisa Lama	
ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-00

1:100



LOT: xx/xx

Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë








Projektues
Nef-Group sh.p.k.



FASADA LINDORE



FASADA JUGORE



LEGJENDA

FASADA JUGORE

FASADA LINDORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 7 , Rruga "Kol Toma", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi	Anisa Lama
ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-01

1:100



Faza

02/02

Klient

Bashkia Lezhë



Projektues






Net-Group sh.p.k.



FASADA PERENDIMORE



FASADA VERIORE



LEGJENDA

- FASADA VERIORE
- FASADA PERENDIMORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 7 , Rruga "Kol Toma", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi	Anisa Lama
ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-02

1:100



Faza

02/02


Klient
Bashkia Lezhë



Projektues
Net-Group sh.p.k.




FASADA LINDORE







23.23M2 RAL 7006
277.6M2 RAL 1014

FASADA JUGORE



174.7 M2 RAL 1014



LEGJENDA

FASADA JUGORE
FASADA LINDORE

EMRI I PROJEKTI

"Hartimin e projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 7 , Rruga "Kol Toma", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi	Anisa Lama
ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-03

1:100



Faza

02/02


Klient
Bashkia Lezhë



Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA VERIORE







29.03 M2	RAL 7006
174.7 M2	RAL 1014

FASADA PERENDIMORE



118.5 M2	RAL 7006
104.24 M2	RAL 1014



LEGJENDA

FASADA VERIORE

FASADA PERENDIMORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërrhyrjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 7 , Rruga "Kol Toma", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268	ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla		ing. ndërtimi	Anisa Lama
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko		ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1	ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-04

1:100

Faza

02/02


Klient
Bashkia Lezhë

Projektues
Net-Group sh.p.k.





1.355.515

NET-GROUP

FASADA VERIPERENDIMORE



FASADA JUGPERENDIMORE



EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhjryjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 8, Rruga "Vicens Prenushi", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268	ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla		ing. ndërtimi	Anisa Lama
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko		ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1	ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-05

1:100



Faza

02/02


Klient
Bashkia Lezhë




Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA JUGLINDORE



FASADA VERILINDORE



LEGJENDA

- FASADA VERILINDORE
- FASADA JUGLINDORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 8, Rruga "Vicens Prenushi", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi	Anisa Lama
ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-06

1:100



Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë






Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA VERIPERENDIMORE



FASADA JUGPERENDIMORE



EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 8, Rruga "Vicens Prenushi", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268	ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla		ing. ndërtimi	Anisa Lama
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko		ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1	ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-07

1:100



LOT: xx/xx

Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë



Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA JUGLINDORE



31.2 M2 RAL 7006
133.6M2 RAL 1014

FASADA VERILINDORE




82.2 M2 RAL 7006
136.03 M2 RAL 1014



ADRESA: PALLATI NR 8,
Rruga: "Vicens Prenushi"
OBJEKT: 4 KT

ADRESA: PALLAT
Rruga: "Kol Tom
OBJEKT: 5 KT



LEGJENDA

FASADA VERILINDORE
FASADA JUGLINDORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhjryjeve rehabilituese/
përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës
së objekteve që janë klasifikuar si objekte me
dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime
shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 8, Rruga "Vicens Prenushi", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj		ing. ndërtimi	Anisa Lama	
ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1	ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-08

1:100



Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë






Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA JUGORE



FASADA LINDORE



LEGJENDA

- FASADA JUGORE
- FASADA LINDORE

EMRI I PROJEKTit

"Hartimin e projektit te nderhyrjeve rehabilituese/pershtatese te nevojshme per kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati Nr.6, Rruga "Princat e Kuvendit", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1

ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj	
ing. ndërtimi	Anisa Lama	
ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-09

1:100



Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë





Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA VERIORE



FASADA PERENDIMORE



EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërrhyrjeve rehabilituese/ përshatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati Nr.6, Rruga "Princat e Kuvendit", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog Valter Begaj N. 0324/2
arkitekt Diana Mitrushi A. 0212/4
arkitekt Rudina Breçani A. 2068
ing. hidroteknik Luljeta Kuçi K. 0022/1

ing. gjeodet Shqiponja Civici T. 1268
ing. hidroteknik Renald Fejzulla
ing. gjeodet Marsilda Ferko
ing. ndërtimi Ilirian Kokalari K. 1008/1

ing. ndërtimi Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi Anisa Lama
ing. elektrik Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-10

1:100



Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë



Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA JUGORE



FASADA LINDORE



LEGJENDA

- FASADA JUGORE
- FASADA LINDORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhjryjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati Nr.6, Rruga "Princat e Kuvendit", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1

ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj	
ing. ndërtimi	Anisa Lama	
ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-11

1:100



Faza


02/02

Klient
Bashkia Lezhë





Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA VERIORE



FASADA LINDORE



EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati Nr.6, Rruga "Princat e Kuvendit", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1

ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj	
ing. ndërtimi	Anisa Lama	
ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-12

1:100



Faza

02/02

Klient

Bashkia Lezhë




Projektues

Net-Group sh.p.k.



Fasada Jugore

Fasada Perendimore



EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhjërve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati Nr.4, Rruga "Princat e Kuvendit, Lezhë"

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1

ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj	
ing. ndërtimi	Anisa Lama	
ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKTITEKTONIK

A-13

1:100



Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë




Projektues
Net-Group sh.p.k.



Fasada Veriore



Fasada Lindore



LEGJENDA

- FASADA VERIORE
- FASADA LINDORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati Nr.4, Rruga "Princat e Kuvendi", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1

ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj	
ing. ndërtimi	Anisa Lama	
ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-14

1:100





Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë

Projektues
Net-Group sh.p.k.





EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhjërjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati Nr.4, Rruga "Princat e Kuvendit", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1

ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj	
ing. ndërtimi	Anisa Lama	
ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKTITEKTONIK

A-15

1:100






Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë

Projektues
Net-Group sh.p.k.





EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati Nr.4, Rruga "Princat e Kuvendit", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1

ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj	
ing. ndërtimi	Anisa Lama	
ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-16

1:100





Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë

Projektues
Net-Group sh.p.k.







 FASADA JUGORE

 FASADA VERIORE

FASADA LINDORE



FASADA PERENDIMORE



LEGJENDA

- FASADA LINDORE
- FASADA PERENDIMORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te nderhyrjeve rehabilituese/ pershtatese te nevojshme per kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati NR.7,Rr.Kosova, Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-18

1:100



Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë




Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA VERIORE



FASADA JUGORE



LEGJENDA
FASADA JUGORE
FASADA VERIORE

EMRI I PROJEKTIT

“Hartimin e projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë”

OBJEKTI

- Pallati NR.7,Rr.Kosova, Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog Valter Begaj N. 0324/2
arkitekt Diana Mitrushi A. 0212/4
arkitekt Rudina Breçani A. 2068
ing. hidroteknik Luljeta Kuçi K. 0022/1

ing. gjeodet Shqiponja Civici T. 1268
ing. hidroteknik Renald Fejzulla
ing. gjeodet Marsilda Ferko
ing. ndërtimi Ilirian Kokalari K. 1008/1

ing. ndërtimi Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi Anisa Lama
ing. elektrik Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-19

1:100



Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë



Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA LINDORE



FASADA PERENDIMORE



LEGJENDA

FASADA LINDORE

FASADA PERENDIMORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te nderhyrjeve rehabilituese/ pershtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati NR.7,Rr.Kosova, Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1

ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj	
ing. ndërtimi	Anisa Lama	
ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-20

1:100



Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë


Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA LINDORE





FASADA JUGORE



A: PALLATI NR 5 dhe 7,

ADRESA: PALLATI NR 8,
Rruga: "Vicens Prenushi"
OBJEKT: 4 KT



LEGJENDA

- FASADA JUGORE
- FASADA LINDORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhjryjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 5 , Rruga "KOSOVA", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi	Anisa Lama
ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-21

1:150



Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë



Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA VERIORE





FASADA PERENDIMORE



A: PALLATI NR 5 dhe 7,

ADRESA: PALLATI NR 8,
Rruga: "Vicens Prenushi"
OBJEKT: 4 KT



LEGJENDA

- FASADA JUGORE
- FASADA LINDORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërrhyrjeve rehabilituese/përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 5, Rruga
"Kosova", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi	Anisa Lama
ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-22

1:150



Faza


02/02

Klient
Bashkia Lezhë




Projektues
Net-Group sh.p.k.





A: PALLATI NR 5 dhe 7,

ADRESA: PALLATI NR 8,
Rruga: "Vicens Prenushi"
OBJEKT: 4 KT



LEGJENDA

- FASADA JUGORE
- FASADA LINDORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhyrjeve rehabilituese/
përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës
së objekteve që janë klasifikuar si objekte me
dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime
shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 5 , Rruga
"KOSOVA", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirjan Kokalari	K. 1008/1

ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi	Anisa Lama
ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-23

1:150



Faza


02/02

Klient
Bashkia Lezhë




Projektues
Net-Group sh.p.k.





A: PALLATI NR 5 dhe 7,

ADRESA: PALLATI NR 8,
Rruga: "Vicens Prenushi"
OBJEKT: 4 KT



LEGJENDA

- FASADA JUGORE
- FASADA LINDORE

EMRI I PROJEKTI

"Hartimin e projektit te ndërrhyrjeve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKT

- Pallati 5, Rruga "Kosova", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268
arkitekt	Diana Mitrush	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla	
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko	
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirjan Kokalari	K. 1008/1
			ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj	
			ing. ndërtimi	Anisa Lama	
			ing. elektrik	Burhan Demneri	E. 1049/1
			ing. elektrik	Ervis Lami	

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-25

1:150



Faza

02/02


Klient
Bashkia Lezhë






Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA PERENDIMORE



FASADA LINDORE



LEGJENDA

FASADA JUGORE

FASADA PERENDIMORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhjerve rehabilituese/ përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 71 , Rruga "Luigj Gurakuqi", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog Valter Begaj N. 0324/2
arkitekt Diana Mitrushi A. 0212/4
arkitekt Rudina Breçani A. 2068
ing. hidroteknik Luljeta Kuçi K. 0022/1

ing. gjeodet Shqiponja Civici T. 1268
ing. hidroteknik Renald Fejzulla
ing. gjeodet Marsilda Ferko
ing. ndërtimi Ilirian Kokalari K. 1008/1

ing. ndërtimi Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi Anisa Lama
ing. elektrik Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-25

1:120



Faza

02/02


Klient
Bashkia Lezhë





Projektues
Net-Group sh.p.k.



FASADA LINDORE



FASADA VERIORE




PALLATI NR 71
Rruga: "Luigj Gurakuqi"

A: PALLATI NR 5 dhe 7,

ADRESA: PALLATI NR 8,
Rruga: "Vicens Prenushi"

OBJEKT: 4 KT



LEGJENDA

FASADA JUGORE

FASADA PERENDIMORE

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhjryjeve rehabilituese/
përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës
së objekteve që janë klasifikuar si objekte me
dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime
shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati 71, Rruga "Luigj
Gurakuqi", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog Valter Begaj N. 0324/2
arkitekt Diana Mitrushi A. 0212/4
arkitekt Rudina Breçani A. 2068
ing. hidroteknik Luljeta Kuçi K. 0022/1

ing. gjeodet Shqiponja Civici T. 1268
ing. hidroteknik Renald Fejzulla
ing. gjeodet Marsilda Ferko
ing. ndërtimi Ilirian Kokalari K. 1008/1

ing. ndërtimi Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi Anisa Lama
ing. elektrik Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-26

1:120



Faza

02/02



Klient
Bashkia Lezhë



Projektues
Net-Group sh.p.k.







“Hartimin e projektit të ndërhyrjeve rehabilituese, përshtatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë”

OBJEKTI

- Pallati 71, Rruga "Luigj Gurakuqi", Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog	Valter Begaj	N. 0324/2	ing. gjeodet	Shqiponja Civici	T. 1268	ing. ndërtimi	Izet Mehmetaj
arkitekt	Diana Mitrushi	A. 0212/4	ing. hidroteknik	Renald Fejzulla		ing. ndërtimi	Anisa Lama
arkitekt	Rudina Breçani	A. 2068	ing. gjeodet	Marsilda Ferko		ing. elektrik	Burhan Demneri E. 1049/1
ing. hidroteknik	Luljeta Kuçi	K. 0022/1	ing. ndërtimi	Ilirian Kokalari	K. 1008/1	ing. elektrik	Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-28 1:120




Faza 02/02

Klient
Bashkia Lezhë





Projektues
Net-Group sh.p.k.






16.46 M2	RAL 3009
1.6 M2	RAL 9005




4 M2	RAL 9003
4.9 M2	RAL 3009
1.6 M2	RAL 9005



LEGJENDA

FASADA JUGORE


FASADA VERIORE



LEGJENDA

FASADA LINDORE



FASADA PERENDIMORE





LEGJENDA

FASADA LINDORE

FASADA PERENDIMORE



13 M2	RAL 3009
7 M2	RAL 9003



13 M2	RAL 3009
7 M2	RAL 9003

EMRI I PROJEKTIT

"Hartimin e projektit te ndërhjryje rehabilituese/ përshatëse të nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve që janë klasifikuar si objekte me dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore në Bashkinë Lezhë"

OBJEKTI

- Pallati Nr.7 , Rruga "Kol
Toma", Lezhë
- Pallati Nr. 4 , 6 Rruga
"Princat e Kuvendit",
Lezhë

GRUPI I PUNËS

ing. gjeolog Valter Begaj N. 0324/2
arkitekt Diana Mitrushaj A. 0212/4
arkitekt Rudina Breçani A. 2068
ing. hidroteknik Luljeta Kuçi K. 0022/1

ing. gjeodet Shqiponja Civici T. 1268
ing. hidroteknik Renald Fejzulla
ing. gjeodet Marsilda Ferko
ing. ndërtimi Ilirian Kokalari K. 1008/1

ing. ndërtimi Izet Mehmetaj
ing. ndërtimi Anisa Lama
ing. elektrik Burhan Demneri E. 1049/1
ing. elektrik Ervis Lami

PROJEKTI ARKITEKTONIK

A-29

1:100



Faza

02/02

Klient
Bashkia Lezhë



Projektues
Net-Group sh.p.k.

