



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSTITUTI I NDËRTIMIT

Nr. 819/
5 prot

Date 10 / 09 / 2021

Lënda: Dërgim përgjigje për Oponencën Teknike të akt ekspertizës së thelluar

SHOQËRISË “ARKONSTUDIO” SHPK

Tiranë

Në bazë të kërkesës suaj me datë 20.05.2021 protokolluar me tonën me Nr.819 Prot, datë 20.05.2021, “Kërkesë për kryerjen e Oponencës Teknike të akt ekspertizës së thelluar”, Bazuar në Nenin 34, të Aktit Normativ Nr.9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, po ju dërgojmë në 2 kopje, oponencën teknike të objektit: “Pallati Big Kristi, Nr.5058 me 13 kate me 1 kat nëntokë” Nr.62, rruga “Neki Libohova”, Bashkia Durrës

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Artan SHKRELI



INSTITUTI I NDËRTIMIT Rruga “Myslym Keta”, Brarë, Tufine, Tiranë, Shqipëri, tel: +355 42 273449 www.institutindertimit.com

OPONENCË TEKNIKE
MBI AKT EKSPERTIZËN E THELLUAR TË OBJEKTIT:

“PALLATI BIG KRISTI, NR.5058 ME 13 KATE ME 1 KAT NËNTOKË” NR.62
RRUGA “NEKI LIBOHOVA”, BASHKIA DURRËS

Bëhet kjo oponence teknike mbi akt ekspertizën e thelluar të objektit: “**Pallati Big Kristi, Nr.5058 me 13 kate me 1 kat nëntokë**” Nr.62, rruga “**Neki Libohova**”, Bashkia Durrës, Bazuar në Nenin 34, të Aktit Normativ Nr.9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”.

Materialet e paraqitura për hartimin e oponencës teknike janë:

- Akt ekspertiza e thelluar
- Studimi gjeologjik,
- Studimi sizmik
- Dokumentimi gjeometrik
- Raporti topografik
- Prova laboratorike
- Projekti perforcimit
- Preventivi i punimeve
- Specifikime teknike

Akt ekspertiza është hartuar nga shoqëria “ARKONSTUDIO” SH.P.K. me Ing.Dhimitër Papa, në këtë akt ekspertizë jepen analiza e gjendjes ekzistuese, të dhëna mbi materialet e ndërtimit, të dhenat nga projekti ekzistues, dëmtimet, studimet gjeologjike dhe sizmike, Teste dhe provat laboratorike, Analiza strukturore, etj. Studimet gjeologjikedhe sizmike janë hartuar nga Shoqeria “ALTEA GEOSTUDIO 2000”. Rilevimi topografik eshte kryer nga Ing.Gjergji Loci dhe Ing. Orient Muçaj.

GJENDJA EKZISTUESE E OBJEKTIT

Sipas Akt ekspertizës Objekti **“PALLATI KRISTI”** perfaqeson një objekt me 13 kate mbi toke dhe një kat podrum, i pa rregullt ne vertikalitet dhe i pa rregullt ne plan, me lartesi te podrumit 3.50 m, te katit perdhe 4.2 m dhe katit tip 3.15 m. Destinacioni kryesor eshte ai i zyrave, i banimit dhe sherbimeve. Objekti eshte i perbere me 2 seksion dhe ka një sipërfaqe te pergjithshme **16750 m²**.

Struktura e objektit eshte konceptuar dhe realizuar me konstruksion mbajtes miks me rama hapsinore dhe mure beton arme (EC8 Dual System), ku ngarkesa sizmike perballohet kryesisht nga muret betonarme kolonat dhe traret. Pallati perbehet nga 2 seksione te ndara ndermjet tyre me fuge sizmike. Prandaj eshte pare e arsyeshme qe ky objekt te trajtohet per dy seksione, 1 dhe 2. Elementet konstruktive duhet te jene llogaritur dhe dimensionuar nen veprimin e ngarkesave maksimale te mundshme sipas kombinimit te ngarkesave. Strukturat horizontale perfaqesohen nga elemente beton



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSTITUTI I NDËRTIMIT

arme, soleta beton arme monolite me trashesi 16 cm -20cm dhe me traveta me trashesi 30 cm. Ne teresi, struktura e objektit perfaqeshet nga një sistem i paster strukturor, ku themelat janë realizuar me pllakë themeli, elementet vertikale me mure dhe kolona b/a, trare beton arme, soletat beton arme monolite dhe me traveta.

Themeli është realizuar pllakë b/a me trashesi rrëth 120 cm e vendosur në thellësinë - 4.80 m nga kuota +0.00 .

Muret janë realizuar beton arme me trashesi 35 cm, 30 cm për muret e berthamave të ashensoreve dhe 25 cm për kafazin e shkalleve dhe murin perimetral të podrumit.

Kolonat janë realizuar b/a kryesisht me seksion $b \times h = 50 \times 100$ cm dhe me seksion $b \times h = 50 \times 120$ cm, $b \times h = 50 \times 90$ cm, $b \times h = 140 \times 50$ cm, $b \times h = 40 \times 40$ cm në katet e sipërme ka zvogelim të seksionit të kolonave.

Muratura ndarese është realizuar me tulla të kuqe me bira (vetembajtëse) me gjeresi 15, 20 dhe 25 cm. dhe nuk ka breza perforsuese në mes të lartësise.

Traret kane prerje terthore drejtkendëshe me permaza të ndryshme, kryesisht $b \times h = 40 \times 50$ cm, $b \times h = 35 \times 50$ cm, $b \times h = 70 \times 35$ cm, $b \times h = 80 \times 35$ cm, $b \times h = 90 \times 35$ cm, etj. Traret në shumicën e rasteve paraqiten në forme brezash petashuqe.

Soletat janë realizuar pjesërisht beton arme monolite dhe pjesërisht me traveta. Soletat monolite janë me trashesi 16 cm - 20cm, armohen me shufra celiku $\phi 8 - \phi 14$ cdo 10 – 20 cm në të dy drejtimet, ne funksion të hapësires drite që ata mbulojnë. Soletat me traveta janë me trashesi 35 cm, dhe si material mbushes për soletat me traveta është perdorur polisterol me gjeresi 40 – 50 cm dhe lartësi 30 cm.

Celiku i perdorur në elementet beton arme është celik i tipit B500C, betoni i perdorur i perkthet klases C25/30, për realizimin e elementeve të mbistrukturës dhe të themelave.

Sipas studimeve perkatese ka rezultuar se Sheshi i ndërtimit në studim klasifikohet si truall i kategorisë së III-të sipas KTP-N.2-89, Truall i Klases D sipas EC-8, (EC-8, 2004).

Nga studimi gjeologjik në sheshin e ndërtimit rezulton se në kete shesh takohen depozitimet e Kuaternarit (Q4 dt+kt) që perfaqeshen nga suargjila, argjila lymore dhe surera si dhe depozitimet Neogenike që perbehën nga argjilite, ranore, konglomerate.

Niveli i ujit nentokesor është (-2.0) m nga sipërfaqja e tokës, por në kohe me lageshti ngrihet deri në thellësinë (-0.50) m. Jane ujra te kripura, janë agresive karshi hekurit dhe betonit, prandaj rekomandojmë të merren masa kunder veprimit negativ të ujit nentokesor. Sheshi ku është ndertuar objekti, është me kushte të veshtira gjeologo-inxhinierike. Ky ka qene dhe njeri ndër shkaqet që termeti e ka demtuar kete godine.

DEMTIMET

Kjo godinë si pasojë e tërmetit të datës 26.11.2019 ka pësuar dëmtimë te mureve te jashtem të objektit, shkeputje te mureve ndares, renie, carje dhe plasaritje te mureve te brendshem, carjet janë në forme diagonale, horizontale dhe vertikale, dëmtimë ne nyjet lidhëse tra kolone. Nga matjet gjeodezike në terren shihet që objekti ka shëmangje në vertikalitet që variojnë nga 2.4 cm deri në 22.4 cm.

REZULTATE TË ANALİZËS STRUKTURORE

Nga studimi i projektit konstruktiv te ndertesës ekzistuese, te realizuar me matje në vend dhe rilevimi, dhe të dhenave te mesiperme që i referohen Relacionit Teknik te konstrukturit, provave laboratorike



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSTITUTI I NDËRTIMIT

te cilesise se materialeve, si dhe nga modelimi 3 Dimensional per qellimet e ketij studimi, ne programet ETABS ULTIMATE 2018 dhe TEKLA STRUCTURAL DESIGNER 2019, ATENA AMQUAKE dhe GEO 5, **autoret e akt ekspertizes kane dale ne konkluzionet se:**

Nga kqyrjet dhe analizat e kryera ne lidhje me punen e perbashket te themelit dhe bazamentit rezulton se nuk ka cedime te bazamentit te cilat mund te ndikojne negativisht punen e mbistrukture. Sforcimet ne bazament jane brenda kufirit te sforcimeve te lejuara. Themeli ploteson te gjitha kontrolllet gjeoteknikë.

Objekti eshte ndertuar me sistem konstruktiv vertikal tip rama betonarme. Ramat i gjejme te vendosura ne te dyja drejtimet kryesore. Elementet horizontale trare dhe soleta jane realizuar prej betonarme.

Strukturat jane realizuar me material (beton dhe çelik) te markave (klasave) te pershtatshme per ndertime te ketij lloji dhe per zona me sizmicitet te konsiderueshem. Nga kontrolllet rezuton qe sforcimet e normalizuara ne elementet vertikale betonarme (kolonat) rezultojne me te larta se vlerat te lejuara te percaktuara ne kodet e projektimit.

Periodat e dy toneve te para te lekundjes jane translative dhe toni i trete eshte ne perdredhje gje e cila deshmon nje shperndarje te mire te mases dhe shtangesise.

Ne gjendjen aktuale spostimet dhe deformimet maksimale te objektit rezultojne mbi normat (te percaktuara nga Eurokodi 8). Rezulton se objekti nuk ka shtangesi te mjaftueshme. Kjo shtangesi arrihet nepermjet perfocimit te objetit me diafragma vertikale te cilat bejne te mundur uljen e zhvendosjeve dhe deformimeve brenda normave te lejuara.

Nga analiza Push Over vihet re qe ne gjendjen ekzistuese kurba e kerkeses eshte me e madhe se kurba e kapaciteit gje e cila plotesoher nga muret e reja qe do vendosen ne strukture duke i dhene nje rritje te konsiderueshme te kapacitetit sizmik.

Nga analiza e modelit te perfocuar duket qarte qe struktura e perfocuar ka nje ulje te konsiderueshme te forcave te brendshme ne elementet strukturore (kolona, trare) duke minimuzuar efektet e aktivitetit sizmik.

Perfundimisht: Akt-Ekspertiza konkludon, qe kjo ndertese ne gjendjen ekzistuese i ploteson kushtet e sigurise dhe qendrueshmerise per ngarkesa statike por nuk i ploteson ato per ngarkesa dinamike sizmike, referuar gjendjes se pare kufitare si dhe kriteret e sherbimit ne ulje dhe deformime referuar gjendje se dyte kufitare (gjendjes kufitare te shfrytezimit) duke u bazuar ne Eurocode per aktivitet sizmik me PGA = 0.268 g.

Struktura e objektit ne gjendjen ekzistuese nuk i ploteson kushtet e sigurise dhe qendrueshmerise per nje vend sizmik sic eshte Durresi dhe duhet ti nenshtrohet restaurimit dhe perfocimit, mbi bazen e specifikave teknike te projektit.

Pra Akt Ekspertiza ka dalë me konkluzionin që godina duhet të Riaftësohet/Përshtatet dhe përmirësohet sipas kushteve të reja sizmike dhe strukturale konform Eurokodeve.

Nga raportit topografik shohim se godina ka shhangje ne vertikalitet nga 2.4 cm deri ne 22.4 cm . Ne akt ekspertize nuk flitet per shhangjen nga vertikaliteti i godines dhe masat qe do te merren per eleminimin e tij. Rekomandojmë se duhet te saktesohen ne akt ekspertize masat qe do te merren per shhangjen nga vertikaliteti i godines dhe te behet nje analize strukturore se sa ndikon ne qendrueshmerine e godines.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSTITUTI I NDËRTIMIT

Në dokumentet e paraqitura për oponencë teknike është dhënë dhe projekti i perforcimeve i hartuar nga shoqëria “ARKONSTUDIO” SH.P.K. me Ing.Dhimiter Papa, Ing.Kristaq Kali, shoqëruar dhe me preventivin e punimeve.

Projekti i përforcimit konsiston në përforcimin e elementeve strukturore

- Shtimi i mureve beton arme me trashesi 30 cm deri ne katin e gjashte
- Kemishimi i kolonave me trashesi 15 cm
- Rindertimi muratures se demtuar

Projekti i përforcimit jep planimetrite e kateve ne gjendjen ekzistuese, planimetrite ku tregohen perforcimet e kolonave me mure b/a, detajet e perforcimit te kolonave me mure b/a , ndertimi i mureve te reja, detajet e kemishimit te kolonave, detajet e mureve te reja b/a, detajet e lidhjes se mureve te reja te tulles me kolonat, perforcimi i paneleve me breza dhe kolona antisizmike.

Gjate ndertimit te elementeve te rinj b/a dhe lidhjen e tyre me themelit te merret parasysh dhe kushtet e bazamentit si dhe mqedisi agresiv ne te cilen ndodhet ai , meqenëse sipas studimit gjeologjik, niveli i ujit nentokesor eshte shume afer siperfaqes se tokes. Te merren masa inxhinierike dhe per perforcimet e themeleve meqenese kemi te bezme me kushte te veshtira te bazamentit.

Projekti i Përforcimit dhe Rikonstruksionit në përgjithësi është hartuar konform Eurokodeve 8 për nivelin e performancës për rastin e efekteve sizmike. Projekti të zbatohet konform Eurokodit 8-3. Punimet e zbatimit të kryhen nga shoqëri të licensuara, për këto lloj punimesh.

Përgjegjësia për mënyrën e zgjedhur të përforcimit, saktësia e llogaritjeve dhe matjeve, projekti i përforcimit dhe e preventivit te punimeve ngelen përgjegjësi e autorëve të projektit.

Mbi bazën e këtij projekti është hartuar dhe një preventiv me një vlerë të punimeve të përforcimit **156,383,025 lekë pa tvsh** e cila duke e krahasuar me vlerën totale të ndërtimit të objektit nga e para **16750 m² * 32,105 lekë/m² = 537,758,750 lekë me tvsh ose (448,154, 791 lekë pa tvsh)** duke iu



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSTITUTI I NDËRTIMIT

referuar kostove ndërtimore në treg për një sipërfaqe të njëjtë është 34.89% më e vogel se 70%, (34.89 % < 70%).


PËRFUNDIME

Pra si përfundim mund të themi se Akt ekpsertiza e thelluar për objektin: "PALLATI BIG KRISTI, NR.5058 ME 13 KATE ME 1 KAT NËNTOKË" NR.62, RRUGA "NEKI LIBOHOVA", BASHKIA DURRËS, është e bazuar në studime, prova laboratorike dhe analizën strukturore.

Nga analiza e kësaj ekspertize dhe vlerës së punimeve të rikonstrukzionit, **rekomandojmë që** objekti duhet ti nënshistrohet **Përforcimit dhe Rikonstrukcionit**.

Punoi :

Ing. Valbona Ponde



DREJTOR DREJTORIE

