



Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara

(përmirësimi i kushteve të banesave ekzistuese)

RELACION ARKITEKTONIK

“Ndërtim i Çatisë së Pashfrytëzuar në Ndërtesën
Ekzistuese 1 Kat në Pronësi të Z. Zoto Kapo,
Fshati Dukat, Njësia Administrative Oriku,
Bashkia Vlorë”.

RELACION

GRUPI I PUNËS:

Ark. Anisa Naqo


Ing. Edmond Beqiri

Ing. Ermelinda Nebiu

Ing. Drita Mustafai

Top. Bardhyl Shyti

VENDNDODHJA



Hyrje

Në kuadrin e programit ***“Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara (përmirësimi i kushteve të banesave ekzistuese)”*** po bëhet ky relacion mbi projektin e hartuar për banesën e Z. Zoto Kapo, në fshatin Dukat, Njësia Administrative Orikum, Bashkia Vlorë.

Përshkrimi

Nga inspektimi i kryer në këtë ndërtesë, u vu re se çatia ekzistuese e objektit është e amortizuar, ka prezencë të lagështirës në mure dhe tavane, suvaja është prishur në pjesë të ndryshme të ndërtesës.

Bazuar në këto fakte, është realizuar një projekt i cili konsiston në ndërtimin dhe vendosjen e çatisë për këtë objekt për të eliminuar prezencën e lagështirës.

Plani i gjendjes ekzistuese




Foto të gjendjes ekzistuese








Plani i ndërhyrjes

Ashtu siç vihet re në fotot e gjendjes ekzistuese, objekti ka nevojë për ndërhyrje të cilat konsistojnë në: ndërtimin e çatisë për eliminimin e lagështirës në solëtë dhe mure. Catia ekzistuese parashikohet të priset dhe të ndërtohet nga fillimi. Një pjesë e murit ku mbështetet çatia do të priset duke arritur të njëjtën kuotë sa pjesa aktuale me solëtë. I gjithë objekti parashikohet të mbulohet me çati.


Më poshtë paraqitet plani sipas ndërhyrjes.

Planimetria sipas parashikimit të ndërhyrjes në objekt




Në pjesën ku aktualisht është çatia ekzistuese e amortizuar e cila do të priset, do të vendoset një brez betoni dhe mbi të do të ndërtohet çatia e re me 4 pjerrësi, e cila do të mbulojë jo vetëm pjesën me brez betoni, por edhe pjesën me soletë. Tavani i kësaj pjese që do të priset do të bëhet tavan i varur plastik. Në të gjithë cepat e çatisë do të vendosen ulluk me diamter 100mm.

Pamje e çatisë



Prerje e objektit pas ndërhyrjes



Këto ndërhyrje që parashikohen të bëhen në objekt janë për të përmirësuar kushtet e banesës së z. Zoto Kapo.

Fasada jugore




Fasada lindore



Fasada perëndimore



Fasada veriore



Pamje 3-dimensionale të çatisë

