

## **RAPORTI TEKNIK**

**RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLES 9-VJEÇARE  
“MELEQ GOSNISHTI”, PERMET**

## **INFORMACION I PERGJITHSHEM**

- Vendndodhja e projektit Qyteti Permet –Njesia Administrative Permet –Bashkia Permet
- Objekti ekzistues eshte nje objekt 3 katesh bashke me bodrum ,i cili ndodhet ne gjendje shume te renduar teknike. Ky objekt ka probleme me plotësimin e kushteve më bazë të mësimdhënies pasi gjendja e mureve të shkollës,tualeteve,soletës etj, është shume e amortizuar. Konkretnisht,tualetet janë ne një gjendje te renduar higjenike.Dyert dhe dritaret jane shume te vjetra dhe jashte cdo lloj funksioni.Rrjeti elektrik eshte shume i vjeter dhe perben rrezikshmeri për jetën e fëmijëve,madje ne klasa te ndryshme është thuajse jashtë funksionit. Kjo shkolle ka probleme gjithashtu me kullimin e ujërave të bardha dhe të zeza dhe lagështirën e cila është e përhershme edhe mungon ngrohja qëndrore. Është e rëndësishme te theksojmë se qe nga koha e ndërtimit,kjo shkolle nuk është rikonstruktuar asnjëherë.

### **Pershkrim I gjendjes ekzistuese**

Gjendja ekzistuese e objektit na paraqitet me problemet e me poshtme nga inspektimi:

- Demtim i suvase dhe bojes se fasades se jashtme.
- Demtim i dyshemese se kateve me disnivele te pllakave dhe formimin e zonave me lageshtire.
- Amortizim i suvase se kalsave dhe ambienteve funksionale dhe dalja jashtë funksionit e disa te tjerave (si palestra etj.).
- Amortizim te sistemit te ngrohjes ne shkallen 70 %.
- Demtim i tavaneve duke perfshire suvan, lageshti te tepert dhe ne disa klasa me rrezik renie.
- Demtim i tualeteve ne dysheme, sistemin e furnizimit me uje dhe ne funksionalitetin e tyre.
- Demtim I tavanit te katit te pare dhe catise e cila pikon duke depertuar edhe me shume lageshtira ne periudhe dimri.
- Demtime te konsiderueshme ne rrjetin e kanalizimeve dhe lokalizimin e ujrate te shiut.

### **Ne lidhje me punimet qe do te kryhen ju sqarojme si me poshte vijon:**

- Shkolla ekzistuese do te rikonstruktohet teresisht. Jane parashikuar suvatime te reja , shtrese me pllaka , dyer dritare te reja ,sistemi elektrik dhe hidraulik ,si dhe do te ndërtohet sistemi ngrohjes qëndrore me kaldaje.



- Ne fasaden e jashtme do te ketë veshje me polisterol si dhe do suvatohet me grafiato. Mbulesa e objektit do te behet me tarrace te izoluar me sistem suportesh plastike me veteajrosje.
- Standardi i aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar, eshte planifikuar.
- Eshte parashikuar te ndertohet një rampe ne hyrje te katit perdhe.
- Sipas situates aktuale ne pjesen e brendshme te shkolles eshte bere një rikonstrukcion i plete konstruktiv i te gjitha ambienteve lidhur se pari me rigrupimin e riorganizimin e klasave, shtimin e tualetave, rrjetit te jashtem dhe sistemimin e oborrit se bashku me hapsirat sportive.
- Riorganizimi i klasave eshte bere ne menyre te tille qe te perfshihet komplet kapaciteti i numrit te nxenesve per klase dhe akomodimi i tyre.
- Rikonstrukcion i plete i dyshemeve te kateve duke perfshire heqjen e pllakave ekzistuese dhe veshja me hidroizolim duke shmangur perseri problemet e lageshtise.
- Rikonstrukcion i plete i suvase se tavaneve te cdo kati dhe ndertimi I tavanit me kartonxhes ne korridore .
- Rikonstrukcion i plete i tarraces se shkolles ne perputhje me kerkesat per te shmangur problemet e shirave dhe lageshtise.
- Shkallet do te rivishen nga e para qe nga shtresa e llacit e deri ne shtrim me pllaka mermeri duke u pajisur me korimano ne njeren ane dhe tjetren me mbeshtetese ne murin me lartesi mbi 50 cm.
- Do te behen shkallet e emergjences sipas standardeve.
- Fasada e jashtme do te vishet me sistem termoizolues.
- Sistemim i gjithe rrjetit te ujраве te shiut me ane te zgarave te shiut, tubacioneve, ulluqeve.
- Riorientim te tualeteve ne katin perdhe.
- Rrjeti i ri i sistemit te shkarkimit qe do lidhet me ate ekzistues.
- Sistemit te ri elektrik me ndricim me parametrat e duhura per secilin ambjent.
- Duke pare gjendjen teper amortizuese te ngrohjes kemi bere ngrohjen e re me kaldaje qendrore me lende djegese me gaz me eficence dhe rendiment te larte per konsum me te ulet te energjise.
- Dritaret jane mundesuar dritare termike me profile plastike me dopio xham termik me koeficient te ulet te transmetimit te energjis, gjithashtu xhami i jashtem do te jetë transparent ne menyre qe te gjithe ambjentet te marrim ndricimin maksimal.



### Sistemimet e jashtme

- Pjesa e terreneve sportive do te behet nga e para. Do te ridimensionohet dhe rehabilitohet fusha sportive qe do te pershtatet ne fushe basketbolli dhe volejbolli.
  - Sistemimi i oborrit te jashtem do te behet duke e shtruar siperfaqjen me pllaka guri duke e kthyer shkollen ne nje origjinalitet dhe autenticitet te vetin tradicional.
  - Në sistemimin e oborrit janë parashikuar terren sportive, gjelbërim dhe sheshe rreshtimi.
  - Nuk do te mungojne trouaret, stolat dhe pemet qe do te mbillen per te shtuar gjelberimin.
- Ndërtesa e re i përgjigjet nevojave aktuale si dhe perspektivave të zhvillimit të një shkolle në aspektin edukativ dhe në aspektin e mësimdhënies.

**Pergatiti: “REAN 95” SHPK  
Ing. Razije NAIPI**



**Foto te gjendjes aktuale**



Projektim - Mbili vjejet Kolaudim  
“ REAN ” Sppk  
Konsulencë N.Medisor , MNZ




Projektim - Mbiliyrie - Kolaudim  
"REAN 95" Shk  
Konsulencë, VV Mjedher, MNZ



Projektim - Mbikëqyrje - Kolaudim  
“REAN 95” Shpk  
Konsulencë M.R. Mësuesor, MNZ



Projektim - Mbikyrje - Kolaudim  
"REAN 05" Skop  
Konsulencë V. M. M. , MNZ



Projektim - Mbiliçyrje - Kolaudim  
“REAN”  
Konsulencë V.N. Mierisë, MNZ



Projektim - Mbilexhje - Kolaudim  
“REAN 95” Shpk  
Konsulencë V.M. Mjedisor, MNZ.

RENDERA



Projektim - Mbishkënie - Koleudim  
“REAN 95” Shpk  
Konsulencë, VV, MREDISOR, MNZ



Projektim - Mbivyle - Kofaudim  
"REAN 95" Štok  
Konsulencija Mjeđisal, MNZ



Projektim - Mbiliqyje - Kolaudim  
“REAN 95” Shpk  
Konsulencë, VM Mjedisor, MNZ