

RELACION TEKNIK

OBJEKTI : “Riparim Trotuari Sheshi Tahir Sinani, Bashkia Tropoje”



1. Pozicionimi


Muzeu Historik i Qytetit te Bajram Currit ndodhet ne pjesen qendrore te qytetit ne anen perendimore te saj , ne Sheshin Tahir Sinani

Ajo ndodhet ne koordinatat gjeografike perkatesisht fillon $42^{\circ}21'23.95''$ N $20^{\circ}04'24.05''$ E dhe mbaron $42^{\circ}21'22.35''$ N $20^{\circ}04'22.44''$ E



2. Të dhëna te per gjithshme

Trotuari qe ndodhet siper stadiumit te lojrave me dore , tek Sheshit Tahir Sinani eshte ndertuar ne fund te viteve 1970 e cila ka lidhur bulevardin kryesor te qytetit me institucionet arsimore konkretisht shkollen fillore “Beselidhja e Malesise” si dhe “Konferencen e Bujanit” , gjithashtu eshte pike referuese te turisteve qe vijne nga vende te ndryshme qe kerkojne te shohin bukurite e qytetit . Ky trotuar është i vendosur në qendër të qytetit, i harmonizuar bukur me mjediset përreth. Ky trotuar eshte demtuar gjate viteve , duke u prishur pllakat e trotuarit dhe daljen nga vendit te pemeve qe jane te mbjellura aty . Per kete arsy , duke u nisur dhe nga kerkesat e qytetareve qe cojne femijet e tyre ne shkolle , eshte e nevojshme dhe e rendesishme riparimi i tyre.



3. Punime kryesore Ndertimore

Gjate verifikimet ne vend , rezultuan se

- Trotuari ne sheshin “Tahir Sinani” ka të nevojshme riparimin e tije per ta bere të aksesueshem për të gjitha moshat pasi ne gjatesin dermuese lartesia shkon ne 40 cm ose me shue se 2 kembe shkalle.
- Ky trotuar ndertim i viteve 1975 – 1980 nga rritja e Pisheva (rrenjet) ka pësuar deformime te medha duke krijuar dhe nje pamje jo te pranueshme duke krahasuar punimet e tjera te mira si rrithimi i Stadiumit te Lojrave me dore e tjere.
- Si rezultat i qarkullimit te njerzve, agjenteve atmosferik e tjere. Janë dëmtuar shume pllaka.

Duke pare sa trajtuam me larte nga ana jone është hartuar Projekti me 2 nivele ku niveli i parë do te jetë kyesishte per sistemimin rrithimit te pishave, ndersa niveli i dyte për kalimin e kembesorve (shif Projektin Bashkngjitur).

Gjithashtu eshte hartuar edhe Preventivi i punimeve ku zerat kryesore te punimeve jane si me poshte:

- Prishje e shtresave ekzistuese 515 m².
- Heqje e bordurave ekzistuese 290 ml.
- Nështresa te reja çakulli etj. 515 m²
- Shtrese me pllaka Trotuari 515 m².
- Furrnizim vendosje Bordura Trotuari 235 ml.
- Furrnizim Vendosje Bordura pemesh 80 ml.
- Punime te tjera Plotsuese

GRUPI I PUNES

Egzon Muhametaj

Hazir Isufaj

Mustaf Vatoci

