

REPUBLIKA E SHQIPERISE

PLAN ORGANIZIM PUNIMESH

OBJEKTI: ""REHABILITIMI I GALERISE SE CIMENTIMIT NE
KUOTEN 296 MMND NE SHPATULLEN E MAJTE TE DIGES
FIERZE""

PROJEKT ZBATIMI

STUDIO "A&E ENGINEERING"





" A & E ENGINEERING "
sh.p.k

Adresa: Rr. "ISLAM ALLA"
Mob : ++355 (0)69 2079981
Mob : ++355 (0)69 2079982

TIRANE 2022

PLAN ORGANIZIM PUNIMESH



KESH KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE NJESIA PRODHEUSE HEC FIERZE	PROJEKT ZBATIM 2022	GRUPI I PROJEKTITIMI Ing. ENTELA CANO Ing. MEFAIL HALILAJ Ing. DRTAN BUZI Ing. VALENTINA HOXHA Ing. THANAS CARKA Ark. PAQSOR KAJMAKU	 "A & E ENGINEERING" sh.p.k Adresa: Rr. "ISLAM ALLA" Mob: ++355 (0)69 2079981 Mob: ++355 (0)69 2079982	REHABILITIMI I GALERISE SE CIMENTIMIT NE KUOTEN 296 MMND NE SHPATULLEN E MAJTE TE DIGES FIERZE	SHKALLA FL. PLAN ORGANIZIMI I PUNIMEVE P.L.01
				1:150	

PLAN ORGANIZIM PUNIMESH-SIGURI KANTIERI

SIGURI KANTIERI



ESHTE NDALUAR HYRJA E PERSONAVE TE PA AUTORIZUA NE KANTIER



MON EDHUA MATERIALE NGARKENEVE TE VINCHE



KUJDES! NGARKENEVE TE VINCHE



I DUTYUSSHEM PERDORIME I DORASHKEVE

I DUTYUSSHEM VENDOSHA E KASKESE

I DUTYUSSHEM KEPUCI PUNE MIRATIMETE

PERGATITJA KANTIERI

QELLEM: PERGATITJA E SHESHIT TE NDERTIMIT

PERSHKIMI: RRETHIMI KANTIERI, PUNIME PRISHEJJE, GERMIMI, ANKORIMI, ETJ

MENYRA E REALIZIMIT: Parashikimet krijimi i nje zone ndrese se sheshit te ndertimit, prethu me gdhap apo barcina me injektivime e nevojshme perkatese paralelamente daka kriju mrekallimet per punonjejet dhe makinerite. Te gjitha punimeve e kryera duhet detyrimi qe te mos shkaktojne situata rrezykshme edhe gjate periudhes kur ne kantier nuk punohet. Duhet detyrimi qe te vendoset sinjalistika e nevojshme, brenda dhe jashe kantieri qe paraqesin regullat e sigurie qe detyrimi duhet te zhbatohen. Ngjyrosja, sfondi dhe dimensionet e tyre duhet te jene konform regjullave dhe kushtave teknike ne fisi qafe si sigurie, menaxhim te kantiereve te ndertimit. Pasi biehet instalimi i barrikadeve te kantieri, nevojshme taret duke larguar uji superfaqesore te lokaleve, perketave, qe vendoset sinjalistika e nevojshme mbti prezencen e gropave te punguese te ndryshojne fiske brenda kantieri.

NDERLIOJA ME PUNIMET E TJAERA: Ekziston nje varesi mes punimeve te ankorimeve me punimet e vestjeve.

MAKINERITE: eskavator, shepiplimi per anker, kompresor, rul me goma + cilindra metalleke, ruseptor me goma, karrione vetesharkues, autobotoniere, autobotompompe, autovine, vibratori per ngjehje betoni, etj

MATERIALI: i anker, paleta/panele druri ose metalike , betonforma, punita, derrasa, rreteje, beton, zakeli, stabilizator, hekur betoni, etj

ANALIZA E RREZOVE: Mund te jene te mundshme demtive per shkak te gerrimeve per akorimet, perderorime te veglaive te punes (cokje, kazme, lopate, matrapik), nga levizja e mjetave dhe makinerite te punes, shyllave, prezqeve nga rema e materialeve , etj.

MASAT PARAPRAKE: Pajisja e rugekallimeve te ndara per punonjejet dhe makinerite me sinjalistikene e nevojshme. Per levizje e kompjuterove duhet qe nje linje kundrejt me gjeresi jo me pak se 60cm per transmetere, me gjeresi te gjithe sellose. Një vende e sigurie duhet te jeton me gjeresi te gjithe sellose, 50cm duhet detyrimi te vendoset karkame mbrojtues. Punonjet duhet ti raportojnë menjëherë drejtesisht te kantieri apo asistente ndonjë anomaliudha me mjetet dhe pajisjet e përdorura. Në rast dyshimi ose vërtetësi te zhbatimi e fazave të ndryshme të përcakta, puncetet muk duhet të ndërmarrin veprime që mund të kompromitonjë sigurinë e tyre dhe atë të punonjës së tjerë. Duhet te mbahen larg zona e sheshit te ndertimit, i njërrave qe gjeraue që mund të prishin instalimini apo organizimi normal te kantieri.

PAJISJE PERSONALE MIRATIMETE: Kase, dorza, kepcupe speciale per punime idertimi

Shembull: Qida ne kantier: muk dolet te llojesh, muk dolet te llojesh, muk dolet te llojesh, muk dolet te jeto jo me pak se ajo qe kerkohet nga kod i ndertimit (kod i teknike). Menjëherë duhet vendosur se muk shenja e komunikacionit (sinjalistika e nevojshme) dhe ndrysimi ne përpjekje me kërkueset e regulloreve te ndertimit dhe regjullat e qarkullimit ne rrugë. Në vend te caktuara vendoset tabela te cilen paraqeten numrat te telefonit mbi komandantin rreth te brigades së zjarrfesive, ambulancës dhe ne përgjithësi te organave që do qet qe rast emergency

LEGENDA


KONTENIER ZYRA/MENCE/WC	DEPOZITIM PUNTELASI	DEPOZITIM TULLA
RRUGE KALIME AUTOMJETESH	DEPOZITIM PANEL DERRASA	DEPOZITIM TIASE CEMENTE
	DEPOZITIM RRJETA/ZGARA	DEPOZITIM INERTE
	DEPOZITIM HEKUR BETONI	PUNELA/SKELERI
	BANKJE PER HEKURKTHYES	KUADRI I RIJJETIT ELEKTRIK

Shenimi plotuesese

Ne plan organizimin e paraqitur, nuk janë dhene pozicionimi i vend depositorit te materialeve, zyrave, etj per mungese hapeshash. Pozicionimi i tyre do perçaktohet nga punedhene perpara fillimit te punimeve.

Plan menaxhimi final i kantieri, do pergatitet ne menyre te detajuar nga kontraktori ne baze te kapaciteve qe ai ofron dha do miratohet nga punedhene ni momentin e fillimit te punimeve. Nuk perjashtohet mundesa e nevojshjeve me faza ne menyre qe te mos kemi probleme ne funksionimin e vepres. Vend depositorit te materialeve, pozicionimi i makinerive te ndertimit mund te ndryshoje sipas zones se nderhyrjes, ne reference te proceseve te punes.

MAKINERI PER PROSESET E PUNIMEVE



FAZAT E PUNIMEVE

Proseset e punimeve te objektit do zhvillohen sipas faza te mposhtme:

Faza I-rr

Rrethimi i sheshit te ndertimit, vendosja e ambiente utilare (kontenerëve) qe sherbejn per zyre, magazine, WC, etj. Vendosja e sinjalistikës udhezuese, informeshe dhe zbatuese per punime. Sistemim i sheshit, furnizimi mi uje sanitari, rjet elektrik, lidhja me mjetin e shkrimeve, etj.

Prishja e shthesave ekzistuese, bordurave, pntelisi i zonave te nderhyrjes, shpimet me sonde per ankorime, germimi, me cekci hidraulik apo pistolete me ajet, pastimi i pasterte me kompresor, largimi i papasteritive, etj

Faza II-rr

Vendosja e mjetes, armatures se hekurit, kaliperia, germimi i kasonetes, germimi i kanaleve per voda, etj. Mbushja me materiale si cakel, zhavor, tajimi me njësje e kasonetes

Faza III-rr

Realizimi i sistemimit te ndricimit, realizimi i sinjalistikës , etj

Faza VI-rr

Sistemim i fundit, largimi i rrethimeve te sheshit te ndertimit qe gjitha makinerive, dorezimi i objektit, etj

