

RELACION TEKNIK

Si rezultat i reshjeve me intensitet te larte te rena ne zonen e Bashkise Dropull gjate muajit Nentor 2025 grupi i inspektimit te demeve ka konstatuar demtime ne infrastrukturen e Bashkise Dropull te cilen po e pershkruajme si me poshte :

Njësia Administrative “ Dropull i Sipërm”

Në fshatin Likomil – Selo.

Gjatë kësaj periudhe përroi i Selosë doli nga shtrati duke prishur mbrojtjen anësore të rrugës (Gabina) duke e prishur si dhe një pjesë të rrugës. Kërkohej rikostruksioni i mbrojtjes anësore të rruges egzistuese me Gabiona dhe të rrugës së dëmtuar.Ne te gjithe gjatesine e murit mbrojtjes me gabiona jane evidentuar 4 zona me demtime te konsiderueshme me gjatesi totale 119ml.



Te ngara sipas zonave :

Zona I L=36ml ; Zona II L=40ml ; Zona III L=18ml ; Zona IV L=25ml



Zona I L=36ml



Zona II L=40ml