

SPECIFIKIME TEKNIKE

PROJEKT ZBATIMI

HARTOI: TOWER SHPK

OBJEKTI: Shërbim për Hartimin e projekt-preventivit për rikonstrukzionin,
në Q.S.R.T. "Shefqet Ndroqi", Njësia Kavajë.

BASHKIA KAVAJË



Digital signature by Enton
Derraj
Date: 2024.06.10
16:45:38 +02'00'



TABELA E PERMBAJTJES

TË PËRGJITHSHME	4
Hyrje.....	4
Vizatimet dhe dokumentacioni	4
Zëvendesimi i materialeve.....	4
Metodologjia dhe afatet kohore.....	4
Furnizimi me ujë.....	5
Furnizimi me energji elektrike	5
Fotografitë e punimeve	5
Bashkëpunimi në kantier	6
Mbrojtja e punimeve, ambjentit dhe publikut.....	6
Tabela e punimeve	7
Paketimi dhe transporti.....	7
Libreza e masave.....	7
Pastrimi i kantierit.....	7
SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME	8
Njësitë matëse	8
Grafiku i punimeve	8
Punime të gabuara	8
Tabelat njoftuese.....	8
DORËZIMET TE SUPERVIZORI	8
Dorëzimet tek supervizori	9
Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe libreza e masave.....	9
PUNIME TË PRISHJES DHE LARGIMIT TË MATERIALEVE	9
TË PËRGJITHSHME	9
DORËZIMET.....	10
EKZEKUTIMI.....	10
HEQJA E MATERIALEVE DHE PAISJEVE EKZISTUESE:	11
MBROTJA:	12
SHËNDETI DHE SIGURIA:	13
PASTRIMI.....	13
MATJA E VOLUMEVE DHE LIBREZAT E MASAVE.....	14
punimet ne fasade	14
PIKETIMET DHE GJEOMETRIA E FASADËS.....	14



Rr.Fadil Rada, p.Daniela, shk.2, k. 3, ap.9, Tiranë
Cel. +355(0)694058048

e-mail: studio@tower.al
e-mail: studiotower07@gmail.com

Montimi I Skelerise	14
Veshja e mureve me TULLE TERRAKOTE	15
Punimet e lyerjes se fasades	16
Rikonstruksioni i tarracës	17
Punimi i sipërfaqeve vertikale i përgatitur për instalimin e membranave izoluese.	17
Hidroizolimi.....	18
Rikonstruksioni I nyjeve te tualetit	18
shtrimi i mureve dhe Dyshemeve me pllaka.....	18
WC dhe lavamanet.....	19
Lavamanet	20
Rubinetat	21
Sistemi i furnizimit me ujë dhe shkarkimet	22
Riparimi i dyshemeve me pllaka	30

Objekti: Shëroim për Hartimin e projekt-preventivit për rikonstruksionin, në Q.S.R.T. "Shefqet Ndroqi", Njësia Kavajë.



TË PËRGJITHSHME

HYRJE

Qëllimi i këtij kapitulli është sqarimi i kërkesave për kontraktorin në lidhje me realizimin e projektit, kryerjen e punimeve konform kushteve teknike, konratës, ligjit në fuqi për mbrojtjen e punëtorëve, mjedisin, publikun, si dhe detyrimet që duhet të plotësojë kontraktori gjatë zbatimit të punimeve.

VIZATIMET DHE DOKUMENTACIONI

Të gjitha vizatimet teknike dhe dokumentet e këtij do të vlerësojnë sasinë dhe cilësinë e punës së kryer për zbatimin e punimeve perkatese. Kontraktuesi do të shqyrtojë projektin që nga fillimi i punës dhe para lidhjes së konratës me investitorin. Gjate ketij procesi paraprak, kontraktori duhet të verifikojë të gjitha sasitë, dimensionet e percaktuara, të dhënat dhe specifikimet teknike, vizatime të detajuara si dhe te tjera dokumente teknike të këtij projekti.

Kontraktuesi do të marrë të gjitha përgjegjësitë në kryerjen e llogaritjeve për sasinë dhe llojin e materialeve, volumet e punës që do te aplikohen gjate procesit te rikonstruksionit te godines, si dhe gjithashtu do te garantoje pajisjet e kërkua e përfshirë përmes njësive teknike, vizatime të detajuara si dhe te tjera dokumente teknike të këtij projekti.

ZËVENDESIMI I MATERIALEVE


Zëvendësimet e materialeve të specifikuara në projekt do të behen me miratimin e mbikëqyrësit dhe investitorit. Këto zëvendësimë do të bëhen vetëm nëse materiali i propozuar ka cilësinë e njëjtë ose më të mirë. Kërkesa për zëvendësimin e materialeve do të jetë e bashkangjitur me dokumente që tregojnë cilësinë e materialit të propozuar si dhe të dhënat teknike të siguruara nga prodhuesi i këtij materiali.

Duhet të theksohet se nuk do të njihet asnjë shësë ose ndryshim i çmimit për njësi, të ofruar nga kontraktori në ofertën e tij dhe te pasqyruar në preventivin final.

METODOLOGJIA DHE AFATET KOHORE

Kontraktori duhet të përgatisë metodologjinë dhe materialet grafike, të kërkua e përfunduar zbatimin e projektit, per sa i perket cilësisë, sasise dhe kohës. Afati kohor përfaqëson aktivitetet kryesore që do të bëjë kontraktori për një realizim të suksesshëm të punimeve sipas konratës. Në afatin kohor dhe metodologji duhet të përfshihen të paktën aktivitetet e mëposhtme:

- Mobilizimi i kantierit
- Investigimi, topografia dhe piketimi





Rr.Fadil Rada, p.Daniela, shk.2, k. 3, ap.9, Tiranë
Cel. +355(0)694058048

e-mail: studio@tower.al
e-mail: studiotower07@gmail.com

- Furnizimi, transporti dhe magazinimi i materialeve.
- Punimet e prishjes
- Punimet civile
- Mbrojtja e punimeve, ambjentit dhe publikut.
- Provat laboratorike, dhe kontrolli i cilesise se materialeve
- Pergatitja e librezes se masave
- Aprovimi dhe dorëzimi
- Pastrimi i kantierit
- Pergatitja e raportit periodik dhe final te punimeve.

FURNIZIMI ME UJË

Nese kerkohet, kontraktuesi do të sigurojë një furnizim të pastër, të përshtatshëm dhe të vazhdueshëm të ujit të freskët, si për ndërtimin dhe mbikëqyrjen e punëve. Ai do të ndërmarrë të gjitha masat, duke përfshirë ofrimin e pompave, depozitat e magazinimit apo mbartjes së ujit ku është e nevojshme të pagesave për të gjitha tarifat dhe pagesat e ujit dhe heqjen të ndonjë aranzhimi të përkohshem dhe dispozitave, mbas përfundimit të punimeve.

Uji duhet të jetë i paster nga mbetjet solide dhe nga elemente te tjere të konsideruara nga inxhinieri si të dëmshëm. Furnizimi i përkohshëm i ujit për të gjitha ambjentet e punes do të jetë i pijshëm, ne perputhje me kerkesat mjekesore te zones.

FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE

Energjia elektrike që është e nevojshme për realizimin e punimeve, do të merret nga rrjeti kryesor elektrik përmes një lidhjeje në pikën më të afërt të mundshme, e cila do të përcaktohet nga KESH-i. Nëse lidhjet me rrjetin elektrik nuk janë të mundshme, kontraktuesi duhet të sigurojë një burim të energjisë velë apo një gjenerator, për të përfunduar zbatimin e suksesshëm të punimeve.

FOTOGRAFITË E PUNIMEVE

Kontraktuesi do të organizojë berjen e fotografive digitale siç është urdhëruar nga supervizori dhe do të sigurojë dosjen perkatese si dhe printime me ngjyra A4. Kontraktuesi do të sigurojë që përdorimi i fotografive dixhitale apo të printuara te mos behet pa lejen nga punëdhënësi. Kontraktuesi gjithashtu do të sigurojë qe ne kantier te mos behet asnjë fotografi e paautorizuar. Kontraktuesi do të kërkohet të siguroje një mesatare prej 10 fotografish në muaj; fotografitë do të dorëzohen tek inxhinieri në përputhje me kërkesat teknike.

Objekti: Shërbim për Hartimin e projekt-preventivit për rikonstrukcionin, në Q.S.R.T. "Shefqet Ndroqi", Njësia Kavajë.



Asje pagesë e veçantë nuk do të bëhet për kontraktuesin për realizimin e fotografive. Shpenzimet për sigurimin e të gjitha fotografive, dhe printimet e tyre, do të përfshihen në çmimet e ofertës te kësaj kontrate.

BASHKËPUNIMI NË KANTIER

Gjatë zbatimit të punimeve, kontraktori duhet të bashkëpunojë nga afër, jo vetëm me mbikëqyrësit, por edhe me përfaqësuesit e furnizimit me ujë, elekrike, ndërmarrjet telefonike, në mënyrë që të informojë për gjendjen aktuale të sistemit ekzistues të furnizimit me ujë, elekrike telefonik etj. me qëllim për të shhangur dëmtimin e rrjeteve inxhinierike. Ndërtimi do të bëhet në zona të kufizuara, në mënyrë që të mos pengojë punën e kontraktorëve të tjera ose lëvizjen e automjeteve. Sa u tha me lart, kontraktori do të bashkëpunojë me përfaqësuesit e policies lokale ose shtetërore.

MBROJTJA E PUNIMEVE, AMBJENTIT DHE PUBLIKUT

Kontraktori duhet të marrë të gjitha masat e sigurisë për të mbrojtur punëtorët, publikun dhe gjithe asetat përreth sheshit të ndërtimit, sipas ligjeve në fuqi. Ne raste specifike, Kontraktori është përgjegjës për masat e sigurimit teknik, arkeologjike, muzeale dhe ndërtesat historike. Kontraktori duhet të bëjë sigurimin e jetës për punëtorët sigurimin e makinerive, dhe punimeve në një nga kompanitë e sigurimit



fig. 1 Tabele e sinjalistikës se kantierit

Gjatë zbatimit të punimeve kontraktori gjatë natës duhet të krijojë dhe të mbajë dritat dhe pengesa te ndryshme që do të parandalojnë aksidentet e mundshme që lidhen me këto vepra.





Rr.Fadil Rada, p.Daniela, shk.2, k. 3, ap.9, Tiranë
Cel. +355(0)694058048

e-mail: studio@tower.al
e-mail: studiotower07@gmail.com

Kontraktuesi duhet të kryejë aktivitetet e tij me kujdes dhe të shmangë ndotjet mjedisore në kantier, që mund te vijnë si pasoje e rrjedhjes se karburantit, lubrifikanteve, hedhjes se mbeturinave të ngurta, etj. Në rast të ndotjes, kontraktori do te marre masa per eliminimin e saj me shpenzimet e veta.

TABELA E PUNIMEVE

Kontraktori, në fillim të punimeve duhet të përgatisë një tabele metalike me madhësi 1 x 1 m, të cilat tregojnë të dhënrat kryesore të projektit, si emri i objektit, vlera financiare, datat e fillimit dhe përfundimit te punimeve, punëdhënësi, kontraktori, mbikëqyrësi, etj. Forma dhe mënyra e prezantimit do të miratohet nga punëdhënësi. Tabela e punimeve duhet të vendoset në një vend të dukshëm pranë sheshit të ndërtimit, në bashkëpunim me mbikëqyrësin dhe punëdhënësin.

PAKETIMI DHE TRANSPORTI

Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për transportimin e të gjitha materialeve dhe pajisjeve nga pika e prodhimit deri në vendin e vendosjes. Kontraktori do të përgatisë të gjitha materialet për dërgesë dhe ruajtjen në atë mënyrë për t'i mbrojtur ato nga dëmtimi apo zhvlerësimi dhe do të jetë përgjegjës për çdo dëm për shkak të përgatitjes të pa sakte per ngarkim dhe dërgesë. Të gjitha pjesët duhet të janë te paketuara me kujdes dhe të gjitha hapjet do të janë të myllura fort para se të dërgohen. Pajisjet që do të janë vulnerable ndaj demeve për shkak të lagështisë gjatë transportit ose ruajtjes, do të janë te mbrojtura nga bariera të përshtatshme. Copia te rënda duhet të montohen në pllaka dhe të fiksohen me vida; pllakat duhet të janë te mjaftueshme për të dhënë mbështetjen dhe për të shmangur shtrembërimin.

LIBREZA E MASAVE

Kontraktuesi duhet të mbajë për kohëzgjatjen e kontratës të gjitha udhëzimet, specifikimet, listat, vizatimet dhe dokumentacionin tjaktor përkatës të cilat janë të nevojshme të mbahen për të siguruar që projekti është realizuar siç duhet dhe të kënaq gjithë legjislacionin e aplikueshëm.

PASTRIMI I KANTIERIT

Në fund të punimeve, kontraktori duhet të pastroje, me shpenzimet e tij të gjitha pajisjet e ndërtimit, makineritë e veçanta, pajisjet, materialet e ndërtimit që kanë tepruar, mbeturinat e ndryshme, skelat, etj. Në fund të punimeve, kontraktori duhet te pastroje kantierin, dhe ta kthejë në gjendje të pranueshme, ose më mirë se në gjendjen e mëparshme.



SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME

NJËSITË MATËSE

Në përgjithësi njësitet matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, m, m², m³, Km, N (Njuton), Mg (1000 kg) dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të shkruara si “.”.

GRAFIKU I PUNIMEVE

Para fillimit te punimeve, kontraktuesi duhet t'i vëre ne dispozicion supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, procedurën dhe metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës.

Informacioni që mban supervizori duhet të përfshijë: vizatime që tregojnë rregullimin gjeneral të ambienteve të godinës dhe të ndonjë ndërtimi apo strukture tjeter të përkohshme, të cilat ai i propozon për përdorim; detaje të vendosjes konstruksionale dhe punëve të përkohshme; plane të tjera që ai propozon t'i adaptojë për ndërtim dhe përfundimin e të gjitha punëve, si dhe në vijim, detaje të fuqisë punëtore të kualifikuar dhe jo të kualifikuar si dhe supervizionin e punimeve.

Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente është temë për t'u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës duhet të jetë i tillë që të përfshijë çdo rregullim të nevojshëm, të kërkuar nga supervizori gjatë zbatimit të punimeve.

PUNIME TË GABUARA

Çdo punë, që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet të riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit.

TABELAT NJOFTUESE

Kontraktori do të përgatisë dy tabela, që përbajnjë informacion të dhënë nga supervizori dhe vendosen në vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të jenë të lexueshme nga një distancë prej 50 m. Gjuha e shkruar duhet të jetë në anglisht dhe shqip.

DORËZIMET TE SUPERVIZORI

“Rregullat me shkrim” do t'i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga Supervizori të dërguara kontraktuesit që përbajnjë instruksione, udhëzime ose orientime për kontraktorin në mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate.

Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të autorizuara, të kërkua, të lejuara, të urdhëruara, të instruktua, të emëruara, të konsideruara të nevojshme, urdhëresa ose jo (duke përfshirë emra, folje, mbiemra, dhe ndajfolje) të një rëndësie, do të kuptohet që aprovimet e shkruara,





Rr.Fadil Rada, p.Daniela, shk.2, k. 3, ap.9, Tiranë
Cel. +355(0)694058048

e-mail: studio@tower.al
e-mail: studiotower07@gmail.com

drejtimet, autorizimet, kërkesat, lejet, rregullat instruksionet, emërimet, urdhëresat e Supervizorit do të përdoren deri në daljen e një plani tjeter pune.

DORËZIMET TEK SUPERVIZORI

Kontraktori duhet t'i dorëzojë Supervizorit për çdo punim shtesë, një vizatim të detajuar dhe puna duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori.

Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale, certifikata testi, kurdo që të kërkohen nga Supervizori. Supervizori do të pranojë çdo dorëzim dhe nëse janë të përshtatshme do t'i përgjigjet kontraktorit në përputhje me çdo klauzolë përkatëse të kushteve të kontratës. Çdo pranim duhet bërë me data në marrëveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar programit të aprovuar dhe kohës së nevojshme që i duhet Supervizorit për të bërë këto pranime.

VIZATIMET E PUNIMEVE TË ZBATUARA DHE LIBREZA E MASAVE

Kontraktori do t'i përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve të punimeve sipas projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve të projektit të zbatuar, vizatimet shtesë të bëra gjatë zbatimit të punimeve të aprovuara nga Supervizori, si dhe librezat e masave për çdo volum pune.

PUNIME TË PRISHJES DHE LARGIMIT TË MATERIALEVE

TË PËRGJITHSHME

REFERENCA: Botimet e listuara më poshtë janë pjesë e këtij specifikimi në masën e referuar. Botimeve u është referuar në tekst vetëm me shënim (përcaktim) bazik.

Ligjet dhe Normat Shqiptare të Zbatueshme:

Normat dhe Standardet Evropiane:

- DIN 18007 Punime prishjeje—Terminologjia, teknikat dhe aplikimet.
- DIN EN 74 Bashkuesit, tapat e lirshme dhe pllakat-bazë për përdorim më skela pune dhe punime false prej tubash çeliku; kërkesat dhe prçedurat e provave.
- DIN IEC 60364-7-704 ngritja e instalimeve me tension të ulët – Pjesa 7-704. Kërkesat për instalimet apo mijiset speciale – ndërtimi dhe shkatërrimi i instalimeve të kantierit (IEC 64/1339/CD 2003)



DORËZIMET

- Deklarata:** Dorëzohet procedurat e prishjeve dhe zhvendosjeve te Supervizori ose përfaqësuesi i ti për aprovim para fillimit të punimeve. Procedurat duhet të marrin masa për shvendosjen dhe heqjen e materialeve në koordinim me punimet e tjera në vazhdim. Kontraktori do të kryeje më shepnimet e veta një kontroll të detajuar të kushteve, një skedar të shkëputjes së shërbimeve utilitare, gjithë lejet e nevojshme nga kompanitë që ofrojnë shërbimet, një përshkrim të detajuar të metodës dhe paisjeve që do të përdoren për çdo process dhe rradhën e proceseve.
- Kontrollet e kushteve:** Në rastet ku pronat fqinjë mund të dëmtohen nga punimet, Kontraktori duhet të bëjë me shpenzimet e veta një kontroll të detajuar të kushteve në pronat fqinjë, duke përfshirë dokumentimin fotografik, një kopje të të cilit duhet t'i prezantohet dhe të aprovohet prej Supervizorit ose përfaqësuesit të tij, para fillimit të punimeve.
- KËRKESAT:** Puna përfshin prishjen dhe heqjen e gjithë elementeve të treguar dhe specifikuar. Punimet e prishjes nuk duhet të fillojnë para autorizimit të marë nga Supervizori ose përfaqësuesi i tij. Gjithë materialet që dalin nga punimet e prishjes, përvèç në rastet kur tregohet apo specifikohet tjetër gjë, kthehen në pronë të Kontraktorit, dhe do të hiqen vetëm me lejen e përfaqësuesit të kontraktorit nga kantieri i ndërtimit në vendin e hedhjes treguar nga Bashkia. Mbeturinat duhet të hiqen nga kantieri përditë, nëse nuk këshillohet ndryshe nga Supervizori ose përfaqësuesi i tij; grumbullimi i materialeve të tillë ndalohet brenda apo jashtë kantierit. Materialet që nuk mund të spostohen nga kantieri përditë duhet të magazinohen siç duhet në zonat e caktuara nga Supervizori ose përfaqësuesi i tij. Kontraktori duhet të sigurojë kontainerë të përshtatshëm për hedhjen e mbeturinave të përziera të ndërtimit dhe duhet t'i zbrazë ato aq shpesh sa do i kërkohet.

Gjithë kontainerët duhet të janë të mbuluar gjatë gjithë kohës për të penguar lëvizjen e pluhurit dhe copëzave nga era. Nëse Kontraktori do të identifikojë fungus në dru apo azbest gjatë punimeve të prishjes, ai duhet të marrë masat e duhura për sigurinë dhe shëndetin, të njoftojë Supervizorin ose përfaqësuesin e tij dhe të propozojë masa të përshtatshme eleminimi, për aprovimin e Supervizorit ose përfaqësuesit të tij. Kontraktori duhet të sjellë prova për eleminimin e materialeve me kërkësën e Supervizorit ose përfaqësuesit të tij.

EKZEKUTIMI

- Instalime dhe paisje të lidhura:** Zhvendosen me kujdes linjat ekzistuese të zbuluara nga punimet siç janë pasqyruar ne dokumente si dhe realizohet mbulimi i shërbimeve specifike konform normave/regulloreve dhe aprovimit të Supervizorit ose përfaqësuesit të tij. Nëse takohen linja shërbimesh që nuk janë në vizatime, kontaktoni Supervizorin ose përfaqësuesin e tij për instruksione të mëtejshme.



- Instalime te nëndheshme:** Para fillimit të punimeve të prishjes, shërbimet në zonën e prishjeve duhet të nxirren jashtë funksionit dhe të sigurohen që të parandalohet rifunksionimi gabimisht.
- Prishje te betonit:** Betoni sharrohet përgjatë vijave të drejta, per te vazhduar me pas me prishjen me makineri perkatese ose me dore, ne varesi te volumeve
- Muret:** Gjatë prishjes së mureve dhe/ose modifikimeve për hapjet në mure, duhet pasur kujdes për sigurimin e prerjeve të pastra në anët e seksioneve të prishura. Duhet patur kujdes që dyshemetë të mos i nënshtrohen goditjes nga impakti i copave në rënie.
- Germimet:** Mbulojen ose mbushen me kujdes te gjithë gërmimet, kanalet e hapura apo gropat, dhe gjithë hapjet e tjera të rezikshme në tokë.
- Riparime:** Kur doherë që sipërfaqet ekzistuese të punimeve të përherëshme dëmtohen nga Kontraktori gjatë zbatimi të punimeve, Kontraktori do të riparojë, shtrojë dhe përfundojë këto sipërfaqe, në pëprputhje me sipërfaqet e mbaruara ose sipërfaqet e padëmtuara bashkëngjitur.

HEQJA E MATERIALEVE DHE PAISJEVE EKZISTUESE:

- Heqja e materialeve dhe paisjeve ekzistuese:** Përveç në rastet kur tregohet apo specifikohet ndryshe në sektionet e tjera, gjithë materialet dhe paisjet që spostohen, janë pronë e Kontraktorit, dhe duhet të hiqen nga kantieri. Të drejtat e gjithë materialeve që dalin nga prishjet, dhe gjithë materialeve dhe paisjeve që duhen hequr, i jepen Kontraktorit me aprosim të Supervizorit ose përfaqësuesit të tij me anë të procedurës së prishjes dhe heqjes. Klienti nuk do të mbaje përgjegjësi për gjendjen, humbjen apo dëmtimin e kësaj pronë pas Njoftimit te Fillmit. Materialet dhe paisjet nuk do të shqyrtohen nga blerës perspektivë apo shiten në kantier.
- Kontrolli i Zhurmës Dhe Vibrimit:** Në rastet kur prishjet do të ndodhin në ndërtesa akoma në përdorim, punimet me zhurmë dhe vibrim intensive nuk duhen lejuar gjatë orëve normale të punës, për të mbajtur shqetësimin në minimum. Koordinimi i këtyre punimeve duhet bërë me Supervizorin ose përfaqësuesin e tij.
- Kontrolli i Pluhurit:** Merrni masat e duhura për të kontrolluar përhapjen e pluhurit dhe për të shmangur krijjimin e bezdisë në zonën përreth. Veproni në përputhje me gjithë rregulloret e agjensive lokale për ndotjen e ajrit. Gjatë prishjeve në ndërtesa që janë akoma në përdorim, duhen siguruar perde pluhuri për të ato zona akoma në funksion nga pluhuri në ajër. Gjatë prishjes së së elementeve që permbajnë material fibroze, duhe të keni kujdes të shmangni thithjen gjatë frymë marries. Lagja e këtyre materialeve dhe përdorimi i maskave të pluhurit duhet të jetë minimum i masave të mbrojtjes. Çpimi në materiale fibroze është i ndaluar.



MBROTJA:

- Punime ekzistuese:** Para fillimit të punimeve, Kontraktori, së bashku më Supervizorin ose përfaqësuesin e tij, duhet të inspektojë dhe identifikojë gjithë elementët ekzistues që duhen mbajtur apo ripërdorur. Punime të tilla ekzistuese që: (a) ngelen në vend, (b) ripërdoren, (c) mbeten pronë e Klinetit, duhet të mbrohen duke përdorur mbulesa të përkohëshme, puntela, lidhje dhe mbështetje. Objektet që do të ruhen dhe janë dëmtuar gjatë punimeve do të riparohen në gjendjen e mëparëshme osë të zëvendësohen me të reja, me shpenzimet e Kontraktorit. Mos mbingarkoni elementët strukturalë. Siguroni mbështetje të reja dhe përforëcime për konstruksionin ekzistues të dëmtuar nga punimet e prishjeve. Nëse do të vihen re humbje të qëndrueshmërisë strukturore (deformime të ekzagjeruara, rënje, etj) atëherë Kontraktori duhet të marrë masa të menjëhershëm për të siguruar punimet, të zbrazë dhe të mbyllë zonën dhe të informojë Supervizorin ose përfaqësuesin e tij.
- Ulja e materialeve:** Kur materialet ose mbeturinat ulen nga lartësitet, duhet patur kujds për parandalimin e tundjes së materialeve, rënies apo lëshimit duke krijuar rrezik për sigurinë e personelit apo pronës publike të çdo lloji.
- Shkarkuesit e mbeturinave:** Nëse Kontraktori përdor tuba shkarkues për transferimin e mbeturinave nga ndërtesa në konteinerë, këta tuba duhet të instalohen dhe fiksohen nga montues me eksperiencë dhe të mos nxjerrin ajer të lidhjet. Konteineri pritës duhet të jetë i mbuluar me shtresa të përshtatshme që duhet të mbërthehen rrotull tubit në pikën ku hyn në konteiner, për të menjanuar ngritjen e pluhurit nga konteineri. Në hyrjen e shkarkuesit duhet ofruar akses i sigurtë dhe i përshtatshëm, për të garantuar kushte pune të sigurta ndërkaq që hidhen mbeturinat në tub.
- Shërbimet ekzistuese:** Telat elektrikë egzistues dhe tubat që do të ngelen duhet të shkëputen me kujdes nga pikat mbërthyese/lidhëse (pa i shkëputur), të rivendosen larg punimeve të ndërtimit aktuale dhe të mbrohen nga dëmtimi. Para punimeve të prishjeve, Kontraktori duhet të kontrollojë për pozicionet e shërbimeve të fshehura.
- Dëmtimet nga dimri:** Materialet në kantier që mund të dëmtohen, duhet të mbrohen nga dëmtimet dimërore si ngrirja e tubave të ujit, etj., gjatë punimeve të prishjeve dhe të ndërtimit.
- Zëvendësimi i dyerve dhe dritareve:** Gjatë zëvendësimit të dyrvedhe dritareve, Kontraktori duhet të garantojë që gjithë elementët ekzistues që do të hiqen, duhet të zëvendësohen brenda të njëjtës ditë, që ndërtesa të jetë e sigurtë edhe gjatë natës (kur kërkohet)
- Punimet e çatisë:** Gjatë punimeve të çatisë, Kontraktori duhet të sigurohet që ndërtesa ngelet vazhdimisht e mbrojtur nga moti. Materiale mbulimi të përkohëshme si shtresa të hidroizoluara duhet të disponohen në kohën dhe cilësinë e kërkuar. Përgjithsisht heqja e çatisë duhet bërë në koordinim ne fazat e punimeve të çatisë, në mënyrë që kërkesa për mbulim të përkohëshëm të ngelet në minimum.



- Periudhat e mbylljes:** Gjatë periudhave kur nuk është në kantier, Kontraktori duhet të garantojë sigurinë për gjithë punimet e përkohëshme dhe të përherëshmë dhe duhet të bëjë vizita të përditshmë për të kontrolluar gjendjen e punimeve.

SHËNDETI DHE SIGURIA:

- Supervizion me eksperiencë:** Gjitha punimet e prishjeve dhe ndërtimi duhen bërë nën vëzhgimin e vazhdueshëm të një Supervizori të kualifikuar e me eksperiencë, ose një përfaqësuesi.
- Mbrojtja e këmbësorëve:** Kudo ku siguria e shoferëve dhe këmbësorëve rrezikohet nga punimet e prishjeve, të përdoren barrikada trafiku me drita fosforishente (gjatë orëve të natës) dhe sinjale të aprovuara për ridrejtimin e trafikut larg nga zona e prishjeve. Të sigurohen mbulesa dhe rrjeta "fasade fallco" të përkohëshme për të mbrojtur kalimtarët.
- Punimet në të nxehëtë:** Magazinimi i bomblave të gazit të presuar në podrume, kafaze shkallësh, korridore dhe daljet e sigurisë është i ndaluar. Gjatë punimeve në të nxehëtë me gaze të djegshëm, të ketë bmbpla zjarrfikëse në gatishmëri dhë afér vendit të punës, sipas kërkesës së DIN EN 3.
- Veshjet e Sigurisë:** Gjatë punimeve të prishjes, gjithë punëtorët duhet të veshin veshje sigurie të përshtatshme duke përfshirë, por jo vetëm, mbrojtëse sysh, maska pluhuri, këpucë sigurie, dorashka të rënda pune dhe kapele kaskë.
- Prerja e metaleve:** Gjatë punimeve prerëse, kur përdoret "gurit fleksibël" ose saldatrice me oksigjen, sidomos në puset e shërbimeve, Kontraktori duhet të sigurohet që shkëndijat dhe metali i shkrirë nuk duhet të bjerë në zona të pakontrolluara.

PASTRIMI

- Mbeturina dhe copëza.** Kontraktori nuk duhet të përdorë kosha për mbeturニア shtëpiake për heqjen e mbeturinave të ndërtimit apo materialit që del nga prishjet, por duhet të përdorë kontainerë të përshtatshëm për eleminimin e gjithë materialeve për tu hehdur që lidhen me ndërtimin dhe do t'i transportojë ato jashtë kantierit sa herë të jetë e nevojshme. Hiqni dhe transportoni mbeturinat në mënyrë që të mënjanoni derdhjen e tyre në rrugë apo zonat përreth. Pastroni çdo derdhje të mundshme nga rrugët ose sipërfaqja rrotull kantierit.
- Kantieri duhet të pastrohet nga gjithë pluhurat dhe mbeturinat që shoqërojnë përfundimin e punimeve të prishjeve.
- Regulloret:** Pajtohuni rreptësisht me gjithë rregulloret përkatëse të kantierit dhe rregulloret shqiptare të transportit dhe heqjes së mbeturinave.





MATJA E VOLUMEVE DHE LIBREZAT E MASAVE.

Mënyra se si do të kryhen matjet në këtë kontratë është e shpjeguar më poshtë.

Për matjet e volumeve dhe të gjitha punimeve në kantier do t'i referohemi projektit të zbatimit. Në raste se ka levizje mbi 5% nga projekti i zbatimit për pjesën në diskutim i referohemi matjeve në vend. Volumet e punës do të maten për punë të kryer në vend dhe të marë në dorëzim nga inxhinieri i kantierit sipas përcaktimeve në kontratë.

Në matjet e sistemit kapotë dhe shtresave dekorative, hiqen të gjitha hapësirat boshe me dimensione më të mëdha se 1x1 metër. E gjithë hapësira e dyerve dhe dritareve nuk janë të llogaritura në sipërfaqen e suvatimit. Gjatë fazës së punimeve do të monitorohet cilësia e materialeve dhe punimeve.

Në përfundim të cdo muaji ose me kërkesë të nënkontraktorit ose grupeve të punës, do të bëhet matja e volumeve faktike të punës së marë në dorëzim. Këto volume do të paraqiten në situacionin më i mirë, atë progresiv të shoqeruar me librin e matjeve. Situacioni dhe dokumentat shoqëruarëse pregeten nga nënkontraktori ose grupet e punës.

PUNIMET NE FASADE

PIKETIMET DHE GJEOMETRIA E FASADËS.

Për të piketuar fasadën e objektit duhet ti referohemi vizatimeve të projektit të zbatimit. Ky projekt është pjesë e këtyre specifikimeve. Gjatë fazës së piketimit duhet të kihet parasysh:

Përpara fillimit të montimit të fasadës do të bëhet kontrolli i të gjithë sipërfaqes së mureve që përbëjnë fasadën e objektit. Do të kontrollohen të gjitha linjat horizontale dhe vertikale të fasadës. Është detyrë e nënkontraktorit të bëjë kontrollin dhe raportimin e cdo problemi që ndikon në mos respektimin e këtyre specifikimeve teknike dhe projektit të zbatimit. Çdo difekt që lind nga neglizhenca dhe mos reklamimi i problemeve të punimeve të kryera nga të tretë, është përgjegjësi e kontraktorit të bëjë riparimet e nevojshme. Çdo piketim dhe ndryshim në projektin e zbatimin nuk mund të kryhet pa miratimin e inxhinierit të kantierit. Gjatë piketimit do të respektohet projekti i zbatimit.

MONTIMI I SKELERISE

Çdo skeleri e kerkuar duhet skicuar ne pershtatje me KTZ dhe STASH. Nje skelator kompetent dhe me eksperience, duhet te marre persiper ngritjen e skelerive qe duhet te çdo tipi. Kontraktori duhet te siguroje, qe te gjitha rregullimet e nevojshme, qe i jane kerkuar skelatorit te sigurojne stabilitetin gjate kryerjes se punës. Kujdes duhet treguar qe ngarkesa e coperave te mbledhura mbi një skeleri, te mos kaloje ngarkesen per te cilin ato Jane projektuar. Duhen marre te gjitha masat e nevojshme qe te parandalohet renia e materialeve nga platforma e skeles. Skelerite duhen te jene gjate kohes se perdorimit te pershtatshme per qellimin per te cilin do perdoren dhe duhet te jene konform te gjitha kushteve teknike. Ne



rastet e kryerjes se punimeve ne ane te rruges ku ka kalim si te kalimtareve, ashtu edhe te makinave, duhet te merren masa qe te behet nje rrethim I objektit, si dhe veshja e te gjithe skelerise me rrjete mbrojtuese per te eleminuar renien e materialeve dhe duke perfshire shenjet sinjalizuese sipas kushteve te sigurimit teknik.


Skeleri çeliku te tipit kembalec, konform KTZ dhe STASH, duke perfshire ndihmen per transport, mirembajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Ne nje lartesi mbi 12 m, elementet horizontale duhet te kene parmake vertikale, me lartesi min.15 cm si dhe mbrojtjen me rrjete. Skeleri çeliku ne kornize dhe e lidhur, konform KTZ dhe STASH, duke perfshire ndihmen per transport, mirembajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Ne nje lartesi mbi 12 m, elementet horizontale duhet te kene parmake vertikale, me lartesi min.15 cm si dhe mbrojtjen me rrjete.

2.2.2.

Supervizioni. Kontraktori duhet te ngarkoje nje person kompetent dhe me eksperience, te trajnuar ne llojin e punes per ngritjen e skelerive dhe te mbikeqyre punen per ngritjen e skelave ne kantier.

VESHJA E MUREVE ME TULLE TERRAKOTE

Muret e trajtua me tulla dekorative, në varësi të përdorimit të synuar, mund të jenë edhe mbajtëse, te mberthyera, apo veshje të thjeshta te fasadave te jashtme. Në të gjitha rastet është e nevojshme të merren parasysh elementet e fiksimit të struktureve dhe materialit mbulues, izolimit termik si dhe mbrojtjes akustike. Në varësi të mënyrës së ekzekutimit te fasades dekorative me terrakote, mund të identifikohen në dy variante të ndryshme:



- Mur monoshtresë, - kjo eshte nje teknologji qe sot përdoret gjithnjë e me rrallë, kur bëhen me një lloj tulle të vetme në trashësinë e një ose më shumë kokave;
- Mur i dyfishtë (ose me shume shtresa) – eshte nje teknologji qe po gjen perdonim gjithnjë e me shume, ku aplikohet perdonimi i dy ose më shumë shtresave me funksione të dallueshme, të cilat mund të distançohen nga njëra-tjetra permes një hapesire ajri.

- Skeme murit monoshtrese dhe murit me dy shtresa, me mbulese me tulle dekorative






Ne rastin e mureve me dy shtresa, të dy shtresat mund të ndahen me një boshilek, ne te cilin instalohet shtresa izoluese termike. Pozicioni i shtresës së tullave te jashtme dekorative varet nga zgjedhja e dizajnit arkitektonik. Fiksimi i shtreses se jashtme dekorative mundesohet permes aplikimit te ankorave metalike, te cilat fiksohen ne murin mbajtes kryesor si dhe ne strukturen e mbuleses se jashtme.

Instalimi i tullave dekorative te jashtme realizohet manualisht, duke ndjekur procedure ne vazhdim:

1. Instalimi i shtreses antiavull mbi murin mbajtes kryesor. Kjo eshte shtresa qe pengon depertimin e lageshtires nga ambjenti i jashtem ne ate te brendshem.
2. Instalimi i shtreses termoizoluese, ne seksione te ndryshme terthore, ne varesi te kerkesave energjitetike te nderteses
3. Instalimi gradual i murit te jashtem dekorativ, duke realizuar fiksimin e struktura me murin e brendshme permes ankorave metalike te posaçme.



Paraqitje skematike e instalimit te mbajteseve metalike midis dy shtresave te mureve

Duhet pasur parasysh:

1. Instalimi i daljeve te lageshtirës "through wall flashing". Per shkak te ndryshimit te temperaturave, kaviteti i brendshem midis dy shtresave te mureve ka premisa te krijoje kondensim, duke shkaktuar keshtu lageshtire te tepruar, e cila me kalimin e kohes mund te penetroje ne murin e brendshem, por edhe te demtoje strukturen e murit dekorativ te jashtem.
2. Instalimi i kanaleve te ajrimit – keto jane elemente shtese, te cilet instalohen ne menyre periodike, per gjate murature se jashtme dekorative me terrakote, duke u vendosur ne vend te fugave horizontale. Sherbejne per te mundesuar "frymemarrjen" e murit, duke minimizuar ne kete menyre akumulimin e lageshtires, si dhe duke larguar ajrin e ngrakte gjate periudhave te nxehta te vitit.

PUNIMET E LYERJES SE FASADES

Pergatitja e siperafqes qe do te lyhet. Para lyerjes duhet te behet pastrimi i siperafqes, mbushja e gropave te vogla apo demtimeve te siperafqes se murit me ane te stukimit me material sintetik dhe berja gati per paralyerje. Ne rastet e siperafqeve te patinuara behet nje



pastrim i kujdeshem i sipërfaqes. Para fillimit te proçesit te lyerjes duhet te behet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do te lyhen. (dyer, dritare, etj) me ane te vendosjes se letrave mbrojtese.

Lyerje mure me bojë hidrokroma, hidroplastike, përmban:

- Fshirjen e sipërfaqes së suvatuar që do të lyhet
- Mbushjen dhe veshjen e mureve të suvatuara me stoko sintetike për të përgatitur sipërfaqet që do të lyhen
- Mbulimin e sipërfaqeve që nuk do të lyhen me shirit letre apo me letër (dyer, dritare, profile, plintuse etj)
- Lyerja e mureve në disa duar deri sa të arrihet një rezultat perfekt.
- Përbushja e të gjitha kërkesave përfundimin e punimeve në mënyrën më të mirë Mostrat duhet të marrin paraprakisht aprovimin e Supervizorit të punimeve

Natyra e lidhësit:

- Kopolimer (rezinë) akriliku –
- Viskoziteti: 110 ± 10 (ku) ose ekivalent
- Tharja: ≤ 4 orë
- Norma e hapjes: ≥ 18 m² / litër (me një shtresë)
- Pesha specifike: 1.4 ± 0.1 kg/litër
- Hollimi: 10-15 % me ujë –
- Pamja estetike: e lemuar mat, (pa shkëlqim)

RIKONSTRUKSIONI I TARRACËS

Rikonstruksioni i dëmtimeve të pjesëve të pjerrëta, duke përdorur llaç çimento me përbajtje për 1:2 pas këtij riparimi do të formohet një shtresë llaç çimentoje me trashësi minimumi 2 cm të niveluar për krijimin e shtresës izoluese.

PUNIMI I SIPËRFAQEVE VERTIKALE I PËRGATITUR PËR INSTALIMIN E MEMBRANAVE IZOLUESE.

Shtresa izoluese duhet shtrirë në një sipërfaqe të thatë, të pastruar e niveluar mirë më parë me shtresë horizontale pjerrësi si dhe sipërfaqet vertikale. Këto trajtohen fillimisht me një shresë bituminoze, dhe mbi këto fillon vendosja e fletëve bituminoze, me fibër minerale, secila me trashësi 3 mm, të ngjitura me ngrohje dhe në mënyrë të tillë, që fletët t'i mbivendosen njëra - tjetrës, në sipërfaqe të pjerrëta ose vertikale, duke u siguruar që mbulesa e elementeve të bashkuara të jetë minimumi 10 cm. Mbrojtja e membranës izoluese me plan vertical ose të pjerrët do të realizohet me shtresë llaç ose plaka çimentoje me trashësi 3 cm (tipi i llaçit 1:2), pllakat ose shtresa e llaçit do të realizohet në formë kuadrati 2





x 2 m, me fuga nga 2 cm, të cilat do të mbushen me bitum, sipas kërkesave të dhëna në vizatime. Izolimi i sipërfaqeve vertikale bëhet, në mënyrë që të mbrohen nga dëmtimi i instalimeve të membranave të reja izoluese. Zëvendësimi i parapeteve të hequra, duke përfshirë riparime të nevojshme e zëvendësim me pllaka të reja duke i fiksuar me llaç me çimento (tip 1:2) të ngitura dhe të gjitha kërkesat që tarracat të riparohen me cilësi.

HIDROIZOLIMI

Hidroizolimi duhet shtrirë në një sipërfaqë të thatë, të niveluar më parë, duke përfshirë sipërfaqe vertikale, të trajtuar me shtresë të parë bituminoze si veshje e parë. Mbi këtë vendosen dy fletë bituminoze, me fibër minerale, secila me trashësi min. 3 mm, e ngjitur me flakë, me membrana të vendosura në këndet e duhura mbi njëra - tjetrën, në sipërfaqe të pjerrëta ose vertikale, duke u siguruar se mbulesa e elementeve të bashkuara të jetë 12 cm. Mbrojtja e membranës izoluese me plan vertical ose të pjerrët do të realizohet me shtresë llaç ose plaka çimentoje me trashësi 3 cm (tipi i llaçit 1:2), pllakat ose shtresa e llaçit do të realizohet në formë kuadrati 2 x 2 m, me fuga nga 2 cm, të cilat do të mbushen me bitum sipas kërkesave të dhëna në vizatime. Instalimi i parapeteve betoni me kanale kulluese të inkorporuara, në beton të forcuar, të parafabrikuara ose të derdhura në vend sipas të dhënavës në skica, beton (tipi 200) në dozim m 3 siç është treguar në 4.1.4, duke përfshirë kallëpet në përputhje me të gjitha kërkesat për të siguruar tarracën, me një punë me cilësi. Në rastet kur hidroizolimi i taracës bëhet kur nuk ka llastër çimentoje mbi shtresat e katramave, atëherë vendoset një shtresë prej 5 cm, me zhavor të rrumbullakët me dimension 32 mm –64 mm, e cila shërben për mbrojtjen e katramasë.

RIKONSTRUKSIONI I NYJEVE TE TUALETIT

SHTRIMI I MUREVE DHE DYSHEMEVE ME PLLAKA

Klasifikimi i pllakave bëhet sipas këtyre kritereve:

- Mënyra e dhënisë së formës të pllakës
- Marrja e ujit
- Dimensionet e pllakave
- Vjetitë e sipërfaqes
- Veçoritë kimike
- Veçoritë fizike
- Siguria kundër ngricës
- Pesha/ngarkesa e sipërfaqes
- Koeficienti i rrëshqitjes

Tabelat e mëposhtme përshtakuajnë disa prej këtyre kritereve.



Marrja e Ujit në % të masës së pllakës

Klasa	Marrja e ujit (E)
I	E < 3 %
IIa	3 % < E < 6 %
IIb	6 % < E < 10 %
III	E > 10 %

Klasat e kerkesave/ngarkimit

Klasa	Ngarkesa	Zona e Perdorimit
I	Shume e lehte	Dhoma fjetëse, Banjo
II	e lehtë	Dhoma banuese përvëç kuzhinës dhe paradhomës
III	e mesme	Dhoma banuese, ballkone, banjo hotelesh
IV	rëndë	Zyra, paradhoma, dyqane
V	shumë e rëndë	Gastronomi, ndërtesa publike

Plakat duhen zgjedhur për secilin ambient, duke marrë parasysh nevojat dhe kriteret, që ato duhet t'i përbushin. Kriteret dhe tabelat e lartpërmendura mund të ndihmojnë në zgjedhjen e tyre. Për shkolla, kopshte, dhe spitale duhet që pllakat të jenë të Klasës V, me sipërfaqe të ashpër, në mënyrë që të sigurojnë një ecje të sigurtë pa rrëshqitje.

Në ambientet me lagështirë (WC, banjo e dushe) duhet të vendosen pllaka të klasës I, që e kanë koeficientin e marrjes së ujit $< 3\%$. secila, të vendosura në vepër me flakë, të kryqëzuara mbi sipërfaqe të ashpër, të pjerrët ose vertikale, duke realizuar mbivendosjen e shtresave (minimumi prej 12 cm) si dhe të ngrihet në drejtimin vertical në muret anësorë me min. 10 cm.

WC DHE LAVAMANET

Ne ambientet e larjes apo dhomat e tualetit parashikohet edhe vendosja e WC-ve. Ato janë me material porcelani me te dhenat e standardeve teknike nderkombetare dhe duhet te percaktohen ne projekt nga projektuesi. Ato do te jene alla frenga, dhe jo me kase shkarkimi INKASO. Ne pjesen me te ulet te siperaqes se gropes mbledhese eshte një vrime me diameter minimal 90 mm. Pjesa e sipërme e WC-se eshte ne forme vezake ose rrethore ne varesi te kerkeses se projektit, llojit dhe modelit te tyre. WC tip alla frenga janë me lartesi 38-40 cm dhe vendosen sipas kerkeses se projektit dhe Supervizorit. Distanca horizontale e vendosjes se tyre nga pajisjet e tjera hidrosanitare (lavaman, bide, etj) duhet te jete te pakten 30 cm.



WC-ja duhet te siguroje percjellshmeri te larte te ujrade, rezistence ndaj goditjeve mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrade, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, lethesi gjate punes ne to dhe mundesi te thjeshta riparimi. WC-ja lidhet me tubat e shkarkimit te ujrade me ane te tubit ne forme sifoni. Tubi i lidhjes se WC me tubat e shkarkimit duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te shkarkimit te ujrade. Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te WC (zakonisht ato jane 100-110 mm). WC-ja lidhet me sistemin e furnizimit me uje me ane te kasetes se shkarkimit e cila mund te instalohet direkt mbi WC ose ne mur e ndare nga WC-ja. Kjo varet nga lloji i ketyre pajisjeve.

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e WC duhet te behen sipas kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit. Bashkimi i WC-ve me tubat e shkarkimit duhet te behet me mastik te pershtatshem per tuba PVC, i rekomanduar nga prodhuesi i tubave. Nje model i WC qe do te perdoret se bashku me certifikaten e cilesise, certifikaten e origjines, certifikaten e testimit dhe te garancise do t'i jepet per shqyrtim Supervizorit per nje aprosim para se te vendoset ne objekt. Te dhenat teknike te WC duke perfshire edhe modelin e tij, emrin e prodhuesit, standartit qe i referohen, viti i prodhimit, etj duhet te jepen ne katalogun perkates qe shoqeron mallin. Supervisori mund te beje testime plotesuese per te dhenat fizike-mekanike te tyre.

LAVAMANET

Ne ambientet e larjes apo nyjet e tualetit, gjithmone parashikohen pajisjet hidrosanitare perkatese (lavamanet) te cilat sherbejne si vende per larjen e duarve dhe fytyres se femijeve. Lavamanet mund te jene metalike, porcelani, muri tulle i suvatuar e veshur me pllaka ose te montuar ne veper. Lloji i materialit perberes te tyre duhet te percaktohet ne projekt nga projektuesi. Lavamanet duhet te sigurojne percjellshmeri te larte te ujrade, rezistence ndaj goditjeve mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrade, eliminim te zhurmave gjate punes, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, lethesi gjate punes ne to dhe mundesi te thjeshta riparimi. Lavamanet e porcelanit dhe mbeshtetesja e tyre fiksohen ne mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa nderprere veshjen me pllaka te murit.

Pas fiksimit te saj ne mur duhet te behet vendosja e rubinetave me tunxh te kromuar mbi lavaman dhe bashkimi i lavamanit me tubat e kanalizimit te sifonit dhe tubat e shkarkimit te ujrade. Njekohesisht lavamani duhet te pajiset edhe me piletene e tij metalike. Pileta duhet te vendoset ne pjesen me te ulet te siperfaqes se gropes mbledhese ku eshte hapur nje vrime me permasat e piletave. Lavamani ka nje grope mbledhese me permaza 40/60 x 36-45 cm ne varesi te llojit dhe modelit te zgjedhur. Permasat e lavamanit jane ne varesi te llojit dhe modelit te tyre. Lavamanet vendosen ne lartesi 75- 85 cm sipas kerkeses se projektit dhe Supervizorit. Distanca horizontale e vendosjes se tyre nga pajisjet e tjera hidrosanitare (bide, WC, etj) duhet te jete te pakten 30 cm

Lavamanet lidhen me tubat e shkarkimit te ujrade me ane te piletave, tubit ne forme sifoni prej materiali PVC-je. Lidhja e mesiperme mund te behet me tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 ose 60 grade. Tubi i lidhjes duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave





te shkarkimit te ujrate. Gjatesia e ketyre tubave eshte 20 - 40 cm. Diametri i tyre do te jetë ne funksion te daljeve te piletës ku janë vendosur. Lavamanet lidhen me sistemin e furnizimit me uje me anë të dy tubave fleksibel me gjatesi 30 - 50 cm dhe diameter 1/2 ", të cilat janë lidhjen e rubinetit me tubat e furnizimit me uje të ngrohtë dhe ujtit të zakonshem. Ne vendin e lidhjes se rubinetit me lavamanin duhet të vendosen gomina të pershtatshme, për të mos bere lejimin e rrjedhjes se ujrate.

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt behen sipas kerkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Bashkimet e lavamanit me tubat e shkarkimit duhet të behen me tubat perkatese dhe me mastik të pershtatshëm për tuba PVC i rekomanduar nga prodhuesi i tubave. Nje model i lavamanit që do të perdoret se bashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e origjines, çertifikaten e testimit dhe të garanciave do ti jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt. Supervisori mund të bëje testime plotesuese për të dhënrat fizike-mekanike të tyre.

RUBINETAT

Rubinetat janë pajisje të veçanta që perdoren për kontrollin e rrjedhjes në tubacionet e ujit. Ato vendosen në pajisjet hidrosanitare perkatese (lavamane, lavapjata ose bide) dhe mund të jenë të thjeshta (perdoren vetëm për ujin e pijshem) ose të perbera (perdoren për sistemet e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë). Per rubinetat e thjeshta mund të referoheni zërit 95 (Saraçineskat). Me anë të rubinetave mund të ndryshohet madhesia e prurjes që del në pajisjen hidrosanitare si dhe mund të behet edhe rregullimi i temperatures së ujit që perdoret. Rubinetat mund të jenë me material bronxi, gize ose të nikeluara. Ato janë të tipit me sfere ose porte.

Grupi i Rubineteve është tip me lidhje tubi, ose dy lidhje rrethore, i cili përbëhet prej pjeseve të mëposhtme: o Trupi prej gize ose bronxi. Forma dhe lloji i trupit të Rubineteve janë të ndryshme. Ngjyra, forma dhe tipi janë të percaktuara në projekt ose duhet të percaktohen nga Investitori. o Disku ose sfera, që duhet të siguroje mbylljen dhe hapjen e Rubineteve për ujin e ftohtë ose të ngrohtë duke bere edhe rregullimin e sasisë që del nga rubineta. Ato janë me material çeliku ose bronxi dhe duhet të jenë rezistencë ndaj korrozionit, goditjeve mekanike, etj o Leva e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon hapjen ose mbylljen e diskut. o Filtri i ujit i cili vendoset me filetim në dalje të Rubineteve dhe siguron pastrimin e ujit nga lende të ndryshme minerale apo kriprat që shoqerojnë ujin e pijshem o

Tubat fleksibel me gjatesi 30-50 cm të cilat janë lidhjen e Rubineteve me tubat e furnizimit me uje. Tubat fleksibel kanë diametrin 1/2" ose 3/8" ne varesi të llojit të Rubineteve dhe të tubave. Ne vendin e bashkimit të Rubineteve me pajisjen hidrosanitare dhe me tubat lidhës duhet të vendosen gominat perkatese të cilat nuk lejojnë rrjedhjen e ujit. Rubinetat duhet të sigurojnë rezistencë perfekte ndaj korrozionit, rezistencë ndaj ajgjenteve kimike, pamje sa me te mire, mundesi të thjeshtë riparimi, jetegjatesi dhe qendrueshmeri ndaj goditjeve mekanike. Rubinetat duhet të perballojnë një presion 1,5 herë me teper se vete tubat e linjës. Ato duhet të perballojnë një presion minimal prej 10 atm. Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe





vendosjen e rubinetave ne pajisjet hidrosanitare te behen sipas kerkesave teknike te supervizorit dhe te projektit.

Nje model i rubinetes se duhur qe do te perdoret sebashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e origjines, çertifikaten e testimt dhe te garancise do ti jepet per shqyrtim Supervizorit per nje aprosim para se te vendoset ne objekt. Te dhenat mbi diametrin e jashtem te rubinetit, modelin e tij, presionin, emrin e prodhuesit, standartit qe i referohen, viti i prodhimit, etj duhet te jepen ne katalogun perkates qe shoqeron mallin. Supervizori mund te beje testime plotesuese per cilesine e tyre si dhe presionin qe durojne pas instalimit (Testi i presionit behet me 1.5 here te presionit te punes).

SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJË DHE SHKARKIMET

Tubat

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave mund të përdoren tuba plastike PPR (Polipropilen) që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe testimin e tubave) ose mund të përdoren tuba xingato që janë konform standardeve të mësipërme për cilësinë dhe testimin e tyre. Theksojmë se tubat prej PPR janë afro 15 herë më të lehtë se tubat e çelikut. Tubat për furnizimin me ujë duhet të sigurojnë rezistencë ndaj korrozionit, rezistencë të lartë ndaj agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi e transporti, ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi mbi 30 vjet dhe rezistencë ndaj ujit të ngrohtë. Veti të e tubave PPR duhet të janë si më poshtë:

- Densiteti i materialit PPR 0,9 g/cm³
- Pika e ngjitjes 146 gradë celsius
- Konduktiviteti termik në 20 gradë 0,23 W/m.K
- Koeficienti i zgjerimit termik linear $1,5 \times 0,0001$ K
- Moduli i elasticitetit në 20 gradë 670 N/mm²
- Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë 22 N/mm²
- Sforcimi i thyerjes në 20 gradë 35 N/mm²

Diametrat e tubave do të janë në funksion të sasisë llogaritëse të ujit të pijshëm dhe shpejtësisë së lëvizjes. Gjatë llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes duhet të merret në intervalt 0,8-1,4 m/sek. Gjatësia e tubave është 6-12 m, kurse diametri dhe spesori duhet të janë sipas të dhënave në vizatimet teknike. Të dhënati mbi diametrin e jashtëm të tubit, presionin, emrin e prodhuesit, standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj, duhet të jepen të stampuara në çdo tub. Tubat e furnizimit me ujë duhet të vendosen në të gjithë lartësinë e ndërtesës, në formën e kollonave, në ato nyje sanitare ku aparatet janë më të grupuara dhe mundësish sa më afër atyre nyjeve që kërkojnë ujë të pijshëm. Ato instalohen brenda në mur.



Në rast se gjatësia e shtrirjes së tyre është e madhe duhet të vendosen kompesatorë të tipit me brryl të thjeshtë ose tip omega. Tubat e furnizimit me ujë lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh në çdo kat me anë të tubave të dërgimit. Lidhja e tubave të dërgimit me kollonat e shkarkimit duhet të bëhet me tridegëshe ose brryla. Për të pakësuar numrin e kollonave duhet që pajisjet sanitare të grupohen dhe të vendosen njëri mbi tjetrin nga kati në kat të ndërtesës. Diametri i kollonave vertikale të furnizimit me ujë, merret i njëjtë për të gjithë lartësinë e ndërtesës, me diametër më të vogël se tubi kryesor i furnizimit dhe nëasnje mënyrë më i vogël se tubi më i madh i dërgimit të ujit të pijshëm që furnizojnë pajisjet.

Linjat kryesore horizontale të furnizimit me ujë vendosen me pjerrësi ne ngjiturë në drejtim të lëvizjes së ujit jo më pak se 2 %. Largësia midis tubave të kanalizimit që dalin tërthor nga godina dhe të lidhjeve të furnizimit me ujë, duhet të jetë jo më pak se 1 m në plan horizontal dhe gjithmonë në kuotë më të lartë se kanalizimet e ujrave të zeza. Tubat PPR ngjiten me anë të metodës me elektrofuzion duke përdorur pajisjet përkatëse të saldimit me elektrofuzion. Kjo lloj ngjiturë garanton një lidhje të sigurtë, homogjene dhe jetëgjatë. Proçesi i ngjiturës me elektrofuzion zgjat shumë pak minuta.

Gjatë këtij proçesi, prerja e tubave, ngrohja e tyre dhe e rakorderive përkatëse PPR bëhet me pajisje të posaçme ngjiturë. Proçesi i ngjiturës me elektrofuzion bëhet si më poshtë:

- Bëhet gati pajisja e saldimit me elektrofuzion dhe veglat e duhura për diametrat e përcaktuara të tubave
- Vihet në prizën e energjisë elektrike pajisja e saldimit dhe kontrollohet llampa e ndezjes, si dhe llampa e punës
- Presim sa të kapet temperatura e saldimit prej 260 gradë celsius
- Shënohet thellësia e saldimit me anë të një lapsi konduktiv.
- Nëse tubat, rakorderitë apo pajisja janë të pista bëhet pastrimi i tyre.
- Fillohet proçesi i ngrohjes dhe saldimit të tubave.

Koha e ngrohjes, e proçesit të saldimit dhe e ftohjes jepen në tabelat përkatëse të mëposhtme të aparatit të saldimit.



Diametri i jashtëm i tubit në mm	Koha e ngrohjes Në sekonda	Koha e procesit të ngjitjes në sek.	Koha e ftohjes në minuta
16 mm (1/2")	5	4	2
20 mm (3/4")	5	4	2
25 mm (1")	7	4	2
32 mm(1.1/4")	8	6	4
40 mm(1.1/2")	12	6	4
50 mm(1.3/4")	18	6	4
63 mm (2")	24	8	6

Vendoset fundi i tubit tek vrima e nxehur dhe rakorderia përkatëse në anën tjetër të pajisjes. Fundet përkatëse të tubit dhe rakorderisë përkatëse, pasi lihen të ngrohen, siç është treguar në tabelë, bashkohen në gjendjen e nxehur që janë dhe lihen të ftohen për pak minuta (shih tabelën). Duhet të kihet parasysh që për diametra të ndryshëm ka kohë të ndryshme për ngrohjen, saldimin dhe ftohjen.

Në rast se përdoren tubat e xingatos, lidhja e tyre bëhet me filetim. Gjatë bashkimit, pjesa e filetaruar duhet të mbështillet me fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë për të mos patur rrjedhje (qarje). Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas kërkeseve teknike të supervizorit dhe të projektit. Model i tubit të furnizimit me ujë që do të përdoret së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së tubave do t'i jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt. Supervisori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike - mekanike- termike të tubave, rrjedhje të mundshme, si dhe presionin që durojnë tubat (Testi i presionit bëhet me 1.5 herë të presionit të punës).

Rakorderitë për tubat e ujit të pijshëm

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave, në rastet kur do të përdoren tuba plastike PPR (Polipropilen Random), rakorderitë përkatëse duhet të janë PPR të cilat plotësojnë kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe testimin) ndërsa në tubat xingato rakorderitë janë xingatoje. Rakorderitë që përdoren në këto linja janë:

- Brrylat të thjeshtë me 45 gradë dhe 90 gradë
- Brryla me fileto metalike të tipit femër dhe mashkull;
- Tridegëhat të thjeshtë dhe me fileto;
- Katërdëgësha (Kryqe)
- Bashkues të thjeshtë
- Bashkues me fileto metalike tip femër dhe tip mashkull;



- Redukcionet e ndryshme;
- Rakorderi tip hollandez;
- Mbështetëse;
- Kaluesa;
- Kompensator tip omega;
- Tapa.

Llojet e rakorderive që do të përdoren për çdo rast duhet të jepen nga projektuesi në Vizatimet teknike.


Rakorderitë që do të përdoren përfurnizimin me ujë duhet të sigurojnë rezistencë perfekte ndaj korrozionit, rezistencë të lartë ndaj agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi e transporti, ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi mbi 30 vjet dhe rezistencë ndaj ujit të ngrohtë.

Vetitë e rakorderive PPR duhet të janë si më poshtë:

- Densiteti i materialit PPR $0,9 \text{ g/cm}^3$
- Pika e ngjitjes 146 gradë celsius
- Konduktiviteti termik në 20 gradë $0,23 \text{ W/m.K}$
- Koeficjenti i zgjerimit termik linear $1,5 \times 0,0001 \text{ K}$
- Moduli i elasticitetit në 20 gradë 670 N/mm^2
- Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë 22 N/mm^2
- Sforcimi i thyerjes në 20 gradë 35 N/mm^2

Diametri dhe spesori duhet t'i përshtaten tubave përkatës dhe të janë sipas të dhënave në vizatimet teknike dhe kushteve teknike (spesori i rakorderive duhet të jetë i tillë që të përballojë 1,5 herë të presionit të punës së tubave). Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të rakorderive (brryla, tridegësh, bashkues, reduksione, elj), presionin, emrin e prodhuesit, standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo copë. Rakorderitë PPR ngjiten me anë të metodës me elektrofuzion duke përdorur pajisjet përkatëse të saldimit me elektrofuzion. Kjo lloj ngjitur garanton një lidhje të sigurtë, homogjene dhe jetëgjatë. Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion zgjat shumë pak minuta. Gjatë këtij proçesi, prerja e tubave, ngrohja e tyre e rakorderive përkatëse PPR bëhet me pajisje të posaçme ngjiturjeje.

Vendoset fundi i tubit tek vrima e nxehur dhe rakorderia përkatëse në anën tjeter të pajisjes. Fundet përkatëse të tubit dhe rakorderisë përkatëse, pasi lihen të ngrohen, siç është treguar në tabelë, bashkohen në gjendjen e nxehur që janë dhe lihen të ftohen për pak minuta (shih tabelën). Duhet të kihet parasysh që për diametra të ndryshëm ka kohë të ndryshme për ngrohjen, saldimin dhe ftohjen. Kur përdoren tubat e xingatos, lidhja e tyre me rakorderitë





përkatëse bëhet me filetim. Rakorderitë në këtë rast janë të gjitha metalike me filetim. Gjatë bashkimit, pjesa e filetar duhet të mbështillet me fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë për të mos patur rrjedhje.

Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas kërkeseve teknike të supervizorit dhe të projektit. Një model i rakorderisë së duhur që do të përdoret me tubat e furnizimit me ujë, së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë së tubave do t'i jepet për shqyrtim. Supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt. Supervizori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënat fizike - mekanike- termike të tyre, rrjedhje të mundshme, si dhe presionin që durojnë pas instalimit (Testi i presionit bëhet me 1.5 herë të presionit të punës).

Saraçineskat

Saraçineskat janë pajisje të veçanta që do të përdoren për kontrollin e rrjedhjes në tubacionet e ujit. Me anë të saraçineskave mund të ndryshohet madhësia e prurjes që i jepet pjesës tjeter të tubit ose ndërprerjen e plotë të rrjedhjes. Saraçineskat mund të janë me material bronxi, gize ose PPR. Ato janë të tipit me sferë ose me porte, me bashkim, me filetim ose me fllanxha. Saraçineskat sipas mënyrës së bashkimit me tubat I ndajmë në lloje: me fllanxhë dhe me fileto. Saraçineskat përbëhen prej pjesëve të mëposhtme:

- Trupi cilindrik prej gize ose bronxi. Në këtë trup duhet të fiksohen fllanxhat përkatëse, të cilat shërbejnë për lidhjen e saraçineskës me tubacionin e rrjetit.
- Disku ose sfera i cili duhet të sigurojë mbylljen dhe hapjen e saraçineskës. Ato janë me material çeliku ose bronxi dhe duhet të janë rezistente ndaj korrozionit, goditjeve mekanike, etj
- Volanti apo leva, e cila lidhet me boshtin e rrotullimit dhe realizon hapjen ose mbylljen e diskut nëpërmjet lëvizjes vertikale rrotulluese.
- Kapaku i i saraçineskës, i cili lidhet me anë të bullonave dhe dadove me trupin cilindrik të saraçineskës ose me filetim. Në vendin e bashkimit të saraçineskës me tubat duhet të vendosen guaino gome në tipet me fllanxha ose fije lini dhe bojë kundra ndryshkut ose pastë, për ato me fileto, për të mos patur rrjedhje të ujit.

Saraçineskat që përdoren në një linjë ujësjellësi duhet të përballojnë një presion 1,5 herë më tepër se presioni i punës. Ato duhet të përballojnë një presion minimal prej 10 atm. Saraçineskat duhet të sigurojnë rezistencë perfekte ndaj korrozionit, rezistencë ndaj agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshtë riparimi dhe transporti, jetëgjatësi mbi 25 vjeçare dhe qëndrueshmëri ndaj goditjeve mekanike. Në raste të veçanta me kërkese të projektit ose të supervizorit përdoren edhe kundravalvolat që janë saraçineska të cilat lejojnë lëvizjen e ujit vetëm në një drejtim. Këto duhet të vendosen në tubin e thithjes së pompave apo në tubin e dërgimit të tyre. Gjithashtu ato mund të vendosen në hyrje të çdo ndërtese për të bërë bllokimin e ujit që futet. Ato janë të tipit me porte, e cila me anë të një çerniere hapet



Rr.Fadil Rada, p.Daniela, shk.2, k. 3, ap.9, Tiranë
Cel. +355(0)694058048

e-mail: studio@tower.al
e-mail: studiotower07@gmail.com

vetëm në një drejtim. Në rast se uji rrjedh në drejtim të kundërt me atë që kërkohet, bëhet mbyllja e saj me anë të çernierës.

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave, në rastet kur do të përdoren tuba plastike PPR (Polipropilen Random), saraçineskat përkatëse mund të janë PPR, të cilat plotësojnë kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe testimin). Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas kërkesave teknike të supervizorit dhe të projektit. Një model i saraçineskës që do të përdoret së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e originës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë do t'i jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprovim para se të vendoset në objekt. Supervizori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënrat fizike - mekanike- termike të tyre, rrjedhje të mundshme si dhe presionin që durojnë pas instalimit (Testi i presionit bëhet me 1.5 herë të presionit të punës).

Sistemi i ujit të ngrohtë

Sistemi i ujit të ngrohtë përbëhet nga prodhuesi i energjisë termike, tubat e shpërndarjes dhe pajisjet përkatëse të dhënies së energjisë termike. Prodhesi i energjisë termike në varësi të burimit të kësaj energjie mund të jetë kaldaja, paneli i energjisë diellore ose bolieri. Për sistemin e furnizimit me ujë të ngrohtë të ndërtesave do të përdoren tuba PPR (Polipropilen) që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe testimin e tubave për presionin dhe rezistencën ndaj temeperaturave të larta). Me kërkesë të supervizorit mund të përdoren tuba xingato që janë konform standartave të mësipërme për cilësinë dhe testimin e tyre për presionin dhe rezistencën ndaj temperaturave të larta. (Duhet të kihet parasysh së tubat prej PPR janë 15 herë më të lehtë së tubat e çelikut)

Tubat përfurnizimin me ujë të ngrohtë duhet të sigurojnë rezistencë termike ndaj temperaturave të larta, deri në 100 grade celsius, korrozionit, agjentëve kimike, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi e transporti, ngjiturë të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi dhe rezistencë ndaj ujit të ngrohtë. Vetitë e tubave PPR që përdoren për sistemin e ujit të ngrohtë duhet të janë si më poshtë:

- Densiteti i materialit PPR $0,9 \text{ g/cm}^3$
- Pika e ngjitjes 146 gradë celsius
- Konduktiviteti termik në 20 gradë $0,23 \text{ W/m. K}$
- Koeficjenti i zgjerimit termik linear $1,5 \times 0,0001 \text{ K}$
- Moduli i elasticitetit në 20 gradë 670 N/mm^2
- Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë 22 N/mm^2
- Sforcimi i thyerjes në 20 gradë 35 N/mm^2



Diametrat e tubave do të jenë në funksion të sasisë llogaritëse të ujit të pijshëm dhe shpëjtësisë së lëvizjes. Gjatë llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes duhet të merret 0,8-1,2 m/sek. Duke qenë së tubacionet e ujit të ngrohtë i nënshtrohen deformimeve lineare për shkak të nxehësisë duhet të vendosen kompensatorë në formë U, të cilat janë me material gize, çeliku ose PPR. Të gjitha punët e lidhura me instalimin dhe vendosjen e sistemit të ujit të ngrohtë në objekt duhet të bëhen në mënyrë perfekte dhe sipas kërkësave teknike të supervizorit dhe të projektit. Përpara se tubat të futen në shfrytëzim duhet të bëhen provat hidraulike dhe termike. Provat termike bëhen në temperaturë maksimale për të përcaktuar humbjet e nxehësisë si dhe treguesit e tjerë teknike të përcaktuar në projekt.


Provat hidraulike bëhen për presion provë 25 % më të lartë së presioni i punës. Ato bëhen për të parë qëndrueshmërinë e rrjetit si dhe rrjedhjet e mundshme që mund të ndodhin në tubacionet. Një model i tubacioneve të furnizimit me ujë të ngrohtë, rakordërive përkatëse, materialit termoizolues së bashku me çertifikatën e cilësisë, çertifikatën e origjinës, çertifikatën e testimit dhe të garancisë do ti jepet për shqyrtim Supervizorit për një aprosim para se të vendoset ne objekt. Supervizori mund të bëjë testime plotësuese për të dhënët fizike - mekanike - termike rrjedhje të mundshme si dhe presionin dhe temepraturën që durojnë tubat.

Shkarkimet e Ujrave te Zeza

Dimensionimi dhe projektimi i te gjithe komponenteve dhe aksesoreve te sitemit te shkarkimit te ujrave te zeza dhe ato te shiut do te kryhet duke marre ne konsiderate te gjithe elementet te percaktues si me poshte:

- Skema e shpërndarjes (shkarkimet e brendshme te pajisjeve H/S, kolonat, kolektoret, pusetat);
- Percaktimi i fluksit nominal te shkarkimeve per çdo pajisje H/S;
- Percaktimi i fluksit projektues te shkarkimeve;
- Vizatimet dhe dimensionimet e shkarkimeve te brendshme te ujrave te zeza;
- Vizatimet dhe dimensionimet e shkarkimeve te kolonave te ujrave te zeza;
- Vizatimet dhe dimensionimet e kolonave te balancimit te presionit te ujrave te zeza;
- Vizatimet dhe dimensionimet e kolektoreve te shkarkimeve te brendshme;
- Vizatimet dhe dimensionimet e tubacioneve te shkarkimit te ujrave te shiut;
- Vizatimet dhe dimensionimet e kolektoreve te jashtem;
- Vizatimet dhe dimensionimet e pusetave te ujrave te zeza dhe te shiut.

Dimensionimi i tubove do te jete ne vartesi te fluksit te llogaritur te ujrave te zeza apo te shirave, shpejtësise se qarkullimit dhe pjerësise se tyre etj. Shpejtësia duhet te jete 1.0-1.2 m/sec dhe pjerësia e tubove ne kufijtë (0.5 – 0.8) %. Gjatesia e tubove do te jete 6-10 m.





Diametrat dhe trashesite do te jene ne perputhje me te dhenat e projektit. Ne diametrat e jashtem te çdo tubi duhet te jene te stampuar karakteristikat sikurse presioni, fabrika prodhuese, viti i prodhimit etj.

Tubat e shkarkimit te brendshem

Per shkarkimet e ujrale brenda ambienteve do te perdoren tuba plastike RAU – PP (polipropilen i termostabilizuar ne temperature te larta) qe plotesojne te gjitha kerkesat e cilesise sipas standartit EN 1451 (Kerkesa per testimin dhe kualitetin tubove). Ata jane dizenjuar ne perputhje me standartin EN 12056. Keto tuba duhet te sigurojne rezistence perfekte ndaj korrozionit, rezistence te larte ndaj agjenteve kimike, peshe te lehte, mundesi te thjeshta riparimi, transporti, instalim te thjeshte dhe te shpejte si dhe jetegjatesi mbi 30 vjet.

Tubat e shkarkimit duhet te vendosen ne te gjithe lartesine e nderteses, ne formen e kollonave, ne ato nyje sanitare ku aparatet jane me te grupuara dhe mundesisht sa me afer atyre nyjeve qe mbledhin me shume ujera te ndotura dhe ndotje me te medha. Tubat e shkarkimit lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh ne çdo kat me ane te tubave te dergimit. Lidhja e tubave te dergimit me kollonat e shkarkimit duhet te behet me tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 ose 60 grade. Tubat e dergimit mund te shtrohen anes mureve, mbi ose nen solete duke mbajtur parasysh kushtet e caktuara per montimin e rrjetit te brendshem te kanalizimeve. Gjatesia e tubave nuk duhet te jete me teper se 10 m. Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te pajisjeve sanitare qe jane vendosur. Çdo kollone vertikale e shkarkimit pajiset me pika kontrolli te cilat duhet te vendosen ne çdo dy kate duke filluar nga pjesa e poshtme e kollones. Tubat e shkarkimeve qe do te perdoren ne ambientet e jashtme, jante tuba te PP, me specifikime teknike si me poshte:

- Materiali: PP (Polipropilen) në të zezë dhe të verdhë
- Përmasat: - [mm]: 150-600 - L [m]: 3, 6
- Temperatura maksimale operative [° C]: 95
- Klasa tub ngurtësi [kN / m2]: SN 4, SN 8

Rakorderite per tubacionet e ujrale te zeza

Per lidhjen e tubave te shkarkimit me njeri tjetrin si dhe me pajisjet sanitare apo grupet e tyre do te perdoren rakorderite perkatese me material ad hi RAU – PP, qe plotesojne te gjitha kerkesat e cilesise sipas standartit EN 1451 (Kerkesa per testimin dhe kualitetin tubove). Keto rakorderi (pjese bashkuese) duhet te sigurojne rezistence ndaj korrozionit, rezistence te larte ndaj agjenteve kimike, peshe te lehte, mundesi te thjeshta riparimi, transporti dhe instalim, te thjeshte dhe te shpejte. Permasat e tyre do te jene ne funksion te sasise llogaritese te ujit te ndotur, llojut te pajisjeve sanitare, shpejtesise se levizjes se ujit dhe diametrave te tubave perkates. Gjate llogaritjeve, shpejtesia e levizjes se ujit duhet te merret 1-2 m/sek kurse shkalla e mbushjes do te jete 0.5-0.8 e seksonit te tubit. Diametri dhe spesori





i tyre duhet te jene sipas te dhenave ne vizatimet teknike. Te dhenat mbi diametrin e jashtem, gjatesite, presionin, emrin e prodhuesit, standardit qe i referohen, viti i prodhimit, etj. duhet te jepen te stampuara ne çdo rakorderi.

Diametri i rakorderive duhet te jete i njejtë me diametrin e tubit te shkarkimit ku do te lidhet dhe ne asnjë menyre me i vogel se tubi me i ad hi dergimit te ujrave te ndotura qe lidhet me te. Ne rastet e ndryshimit te diametrit te tubave te shkarkimit dhe te dergimit, rakorderite duhet t'i pershtaten secilit prej tyre. 9.2.3 Tubat e ajrimit Tubat e ajrimit jane zgjatim ne pjesen e siperme te kollonave te shkarkimit dhe duhet te nxirren 70 – 100 cm me lart se pjesa e siperme e çatise ose tarraces se nderteses. Ato duhet te sherbejne per ajrimin e rrjetit te brendshem dhe te jashtem te kanalizimeve. Ky ajrim eshte i domosdoshem sepse me ane te tij behet e mundur largimi i gazrave te krijuara ne kollonat e shkarkimit si dhe i avujve te ndryshem qe jane te demshem per jeten e banoreve.

Gjithashtu, tubat e ajrimit do te sherbejne per te bashkuar kollonat e kanalizimeve me atmosferen per te menjanuar nderprerjen e punes se sifoneve ne pajisjet hidrosanitare. Tubat e ajrimit duhet te kene diametrin e brendshem DN 75 dhe ne maje te tubave te ajrimit duhet te vendoset nje kapuç i cili pengon hyrjen ne tub te ujrave te shiut dhe debores si dhe permireson ajrimin e kollones se shkarkimit. Per te permiresuar dhe shpejtuar ajrimin e kollonave te shkarkimit (ne varesi te rendesise se objektit dhe kerkesave te projektit, ne tubat e ajrimit, mund te montohen edhe pajisje elikoidale te cilat bejne largimin e shpejte te gazrave dhe avujve qe vine nga kollonat e shkarkimit.

Piletat

Per shkarkimet e ujrave te dyshemeve do te perdoren piletat RAU – PP, qe plotesojne te gjitha kerkesat e cilesise sipas standartit EN 1451 (Kerkesa per testimin dhe kualitetin tubove. Piletat mund te jene me material plastik, inoksi dhe bronxi. Piletat duhet te sigurojne perçjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, mundesi te thjeshta riparimi, transporti dhe bashkimi. Piletat e shkarkimit duhet te vendosen ne pjesen me te ulet te siperfaqes ku do te mblidhen ujrat. Zakonisht ato nuk vendosen ne afersi te bashkimit te dyshemese me muret, por sa me afer mesit te dyshemese. Piletat e shkarkimit lidhen me kollonat e shkarkimit me ane te nje tubi PP.

Lidhja e piletave me kollonat e shkarkimit mund te behen me tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 ose 60°. Tubi i lidhjes duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te shkarkimit te ujrave. Gjatesia e ketyre tubave eshte 20 - 30 cm. Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te piletave ku jane vendosur. Ne rastet e ndryshimit te dimaterit te piletave me ate te tubit te dergimit do te perdoren reduksionet perkatese.

RIPARIMI I DYSHEMEVE ME PLLAKA

Riparimi për pllakat e dëmtuara ose për ato pllaka që mungojnë, të bëhet në këtë mënyrë: Pllakat e dëmtuara duhen hequr megjithë llaçin në një trashësi të paktën 2 cm. Pastaj duhet, që vendi të pastrohet dhe të lahet me ujë me presion. Pllakat e reja të jenë me të njëjtën





Rr.Fadil Rada, p.Daniela, shk.2, k. 3, ap.9, Tiranë
Cel. +355(0)694058048

e-mail: studio@tower.al
e-mail: studiotower07@gmail.com

ngjyrë dhe me dimensione të njëjta si pllakat e vjetra dhe të vendosen në llaçin e shtruar. Llaçi për riparim duhet të përgatitet me përbajtje: për $1,02 \text{ m}^2$ pllaka nevojiten $0,02 \text{ m}^3$ llaç të tipit m-15 me 4 kg cemento (marka 400). Pastaj, duhet që fugat të mbushen me masën përkatëse (bojak), të pastrohen dhe të kryhen të gjitha punët e tjera.

PUNOI
PER TOWER SH.P.K.
ARK. Enton DERRAJ

