

# Specifikime teknike hidroteknike

**OBJEKTI: "STUDIM PROJEKTIM I OBJEKTIT  
RIKONSTRUKSION I IMPIANTIT TE PASTRIMIT TE  
UJIT, MANSKURISE"**

Merita  
Mengri

Digitally signed by  
Merita Mengri  
Date: 2024.08.15  
10:29:04 +02'00'



# 1 TUBACIONET

## 1.1 TE PERGJITHSHME

Punimet e tubacioneve do të përfshijnë dërgimin në kantier, magazinimin, shtrimin, bashkimin, lidhjet me rrjetet, vënien në punë dhe testimin e punimeve të tubacioneve dhe aksesorëve, etj., të cilat duhet të plotësohen plotësisht përpara lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

Kostot e të gjitha nyjeve dhe pajisjeve do të përfshihen në kostot për njësi për furnizimin dhe shtrimin e tubave.

Kontraktori do të furnizojë të gjitha pajisjet e nevojshme në kantier dhe të gjitha sendet harxhuese të nevojshme për të kryer punën.

Përpara se të porosisë materialet, Kontraktori duhet të sigurohet për gjatësitë ose sasitë e nevojshme të çdo lloji tubash, përshtatësash, pajisjesh, valvulash dhe speciale të nevojshme për të përfunduar punimet.

Të gjitha materialet, substancat dhe produktet në kontakt me ujin e pijshëm duhet të jenë në përputhje në të gjitha aspektet me Rregulloret e Furnizimit me Ujë (Cilësia e Ujit) në vend.

Kur ekziston një Standard Evropian (EN) në lidhje me çdo kimikat të përdorur në lidhje me përgatitjen ose transportimin e furnizimeve publike me ujë, dispozitat duhet të respektohen.

## 1.2 DOKUMENTACIONI

Dokumentacioni për të gjitha materialet dhe pajisjet do të jetë i plotë në të gjitha aspektet duke përfshirë të gjitha informacionet dhe të dhënat e listuara këtu dhe të gjithë informacionin shtesë të kërkuar për të vlerësuar përputhshmérinë e materialit(ve) tubacioneve të propozuara me konratën.

Të dhënat që do të dorëzohen do të përfshijnë, por nuk kufizohen në:

- Të dhënat e katalogut që përbëhen nga specifikimet, ilustrimet dhe një plan pjesësh që identifikon materialet që do të përdoren për komponentët dhe aksesorët e ndryshëm. Ilustrimet duhet të janë të detajuara të mjaftueshme për të shërbyer si udhëzues për montimin dhe çmontimin;
- Vizatime të plota të montimit të montimeve etj. me dimensione të shënuara qartë. Ky informacion duhet të jetë në detaje të mjaftueshme për të shërbyer si udhëzues për montimin dhe çmontimin dhe për porositjen e pjesëve;
- Lista e të gjithë lubrifikanjtëve të kërkuar për pajisjen me një minimum prej katër lubrifikanjtë natyralë dhe/ose sintetikë ekuivalent dhe të përputhshëm të prodhuar nga prodhues të ndryshëm. Lista do të përfshijë cilësinë e vlerësuar të lubrifikanjit të kërkuar për një vit funksionimi;
- Listat e pjesëve të këmbimit dhe mjeteve speciale;
- Pesha e të gjitha pjesëve përbërëse;
- Skema e tubave në tabelë, e cila do të përfshijë informacionin e mëposhtëm për të gjithë tubacionet dhe pajisjet, sipas rastit: shërbimi, madhësia e tubit, numri i rigjartësise/vlerësimi i presionit, trashësia e murit; dhe
- Udhëzimet e prodhuesit për transportin, shkarkimin, ruajtjen dhe instalimin e tubave, montimit dhe aksesorëve të tjera të tubave.

## 1.3 REZISTENCA NDAJ KORROZIONIT



Të gjitha pajisjet jo-çelik duhet të mbrohen nga korrozioni me lyerje ose trajtim tjetër të përshtatshëm në një shkallë të mjaftueshme për funksionin e synuar dhe vendosjen e pajisjes aktuale.

Sipërfaqet e thata, p.sh. anët e jashtme të valvulave, duhet të mbrohen në përputhje me klasën Im2 të EN ISO 12944 - 2. Sipërfaqet e lagura ose të zhytura, p.sh. Sipërfaqet e brendshme të valvulave, duhet të pajisen me mbrojtje kundër korrozionit të përshtatshme për korrozivitetin e klasës 4, sipas një standardi të njojur.

Për më tepër, të gjitha pjesët metalike të ekspozuara duhet të mbulohen përpara dërgesës me një përbërje mbrojtëse të miratuar dhe të mbrohen në mënyrë adekuate gjatë dërgimit në vend. Pas ngritjes, këto pjesë duhet të pastrohen.

Kur çeliku ose hekuri i farkëtar do të zinkuar me zhytje të nxehë, ai duhet të jetë në përputhje në të gjitha aspektet me EN ISO 1461.

Trashësia minimale e shtresës së zinkut duhet të jetë 80 mikron. Impianti i galvanizimit duhet të kryejë matjet e trashësisë së shtresës së zinkut në të gjithë artikujt e zinkuar në përputhje me EN ISO 2064 dhe të lëshojë një certifikatë që konstaton përputhshmérinë me kërkosat.

Për montimet e produhuara nga seksione të zbrazëta duhet të sigurohen dispozita adekuata për mbushje, ajrim dhe kullim. Vrimat e ventilimit duhet të myllen në mënyrë të përshtatshme pas galvanizimit.

Të gjitha pjesët dhe montimet e njësisë së shpimit, prerjes, saldimit, formimit duhet të përfundojnë përpara se artikujt të galvanizohen. Sipërfaqja e çelikut që do të galvanizohet duhet të jetë pa skorje saldimi, bojë, vaj, yndyrë dhe ndotës të ngjashëm.

Gjatë shkarkimit dhe ngritjes duhet pasur kujdes maksimal dhe zinxhirët ose kabllot metalikë nuk duhet të përdoren kurrë për trajtim, në mënyrë që të shmangen dëmtimet në sipërfaqet e galvanizuara. Artikujt e galvanizuar në magazinë duhet të grumbullohen në mënyrë që të sigurohet ajrimi i duhur për të shmangur njollat e ruajtjes së lagësht.

Zonat e vogla të veshjes së galvanizuar të dëmtuar mund të restaurohen në marrëveshje me Inxhinierin në çdo rast individual nga:

- Pastrimi i zonës nga çdo skorje saldimi dhe pastrimi i plotë për të siguruar një sipërfaqe të pastër.
- Aplikimi i dy shtresave të bojës së pasur me zink, ose aplikimi i një shufre riparimi ose pluhuri të alazhit të zinkut me pikë shkrirjeje të ulët në zonën e dëmtuar, e cila nxehet në 300°C.

Kur çeliku i galvanizuar do të jetë në kontakt me solucione dhe/ose atmosfera agresive, sipërfaqet e galvanizuara do të kenë mbrojtje të mëtejshme me lyerje.

Gjeometria e pjesëve të çelikut të galvanizuar duhet të kontrollohet tërësisht pas galvanizimit. Çdo deformim duhet të korrigohet pa dëmtuar shtresën sipërfaqësore.

Përpara përfundimit të periudhës së përgjegjësisë së defektit duhet të kryhet një ekzamin vizual i konstruksioneve dhe përbërësve të trajtuar sipërfaqësor. Nëse ndryshku, illuskat ose shkallëzimet janë të dukshme dhe këto dështime nuk mund t'i caktohen konsumit normal ose dëmtimeve nga ndikimi, Kontraktori do të ndreq pa asnjë shpenzim për Punëdhënësin dëmet në përputhje me një procedurë riparimi të miratuar nga Inxhinieri.

Merita Mengri  
Date: 2024.08.15  
10:29:04 +02'00'

## 1.4 MATERIALET

### 1.4.1 Nyjet e cmontimit



Nyjet e çmontimit duhet të instalohen në të gjitha dhomat e tubave nën presion për të lejuar heqjen e komponentëve për arsyе mirëmbajtjeje.

Nyjet e çmontimit duhet të jenë me dy flanxha.

Nyjet e çmontimit duhet të jenë në gjendje të përballojnë ngarkesat totale të tensionit nga presioni maksimal që ndodh në tuba.

Trupi duhet të jetë prej gize.

Bulonat, dadot, rondelet, vulat dhe flanxhat duhet të jenë siç tregohet në seksionin e dedikuar në këtë specifikim.

#### 1.4.2 Pajisjet

Të gjitha pajisjet e tubave duhet të sigurohen në përputhje me standardin përkatës EN. Të gjitha pajisjet duhet të pajisen me flanxha në përputhje me EN 1092 (ose standarde të pranueshme ndërkombe tarisht).

Pajisjet duhet të jenë në përputhje me dispozitat e secilit lloj tubi

#### 1.4.3 Nyjet me flanxha

Të gjitha flanxhat në pajisje dhe tubacione ku kërkohen lidhje me flanxha, përvèç rasteve kur kërkohet ndryshe nga kontrata, duhet të jenë në përputhje me EN 1092- Pjesa 1 për normën e presionit nominal 10 bar.

Guarnicionet, bulonat, rondelet dhe dadot për nyjet me flanxha duhet të jenë në përputhje me dispozitat në këtë Specifikimi.

#### 1.4.4 Bashkuesit dhe Flanxha Adaptor (metal)

Lidhjet fleksibël dhe përshtatësit e flanxhave duhet të furnizohen të plotësuara me guarnicione gome, bulona, dado dhe rondele.

Lidhjet fleksibël dhe përshtatësit e flanxhave të përdorura për bashkim duhet të jenë me gasket, të tipit mëngë me diametër për t'u përshtatur siç duhet në një tub/flanxhë duke formuar nyje të përhershme të ngushta në të gjitha kushtet e arsyeshme të zgjerimit, tkurries, zhvendosjes dhe vendosjes në kushte të groposura ose mbi tokë.

Lidhjet fleksibël duhet të përdoren kur kërkohet për të lidhur tubacione pa flanxha të materialeve të njëjtë ose të ndryshme.

Për lidhjen e tubave, një me flanxha dhe një pa flanxha të materialeve të njëjtë ose të ndryshme, do të përdoren adaptorë me flanxha.

Materiale

Lidhjet dhe përshtatësit me flanxha do të prodhohen nga ndonjë prej materialeve të mëposhtme:

- Çeliku i karbonit - EN 10025 Klasa S275 ose ekuivalente
- Hekuri i lakueshëm - EN 1562 Nota EN-GJMB-350-10 ose EN-GJMW-350-4.
- SG ose hekur duktil - EN 1563 Nota EN-GJS-450-10 ose ekuivalente
- Çelik inox – AISI Grade 316L ose ekuivalent.

Lidhjet dhe përshtatësit me flanxha duhet të kenë mbrojtje të brandshme dhe të jashtme të veshjes me rrëshirë epokside  $250\mu\text{m}$  të lidhur me shkrirje ose ekuivalente.

Bulonat, dadot, rondelet dhe guarnicionet duhet të jenë në përputhje me dispozitat në seksionet e dedikuara në këto specifikime.

Diametrat



Digitally signed by  
Merita Mengri  
Date: 2024.08.15

Të gjithë bashkuesit dhe përshtatësit me filanxha < 300 mm me diametër nominal duhet të jenë të tipit të tolerancës shumëpërshtatëse/të gjerë, të aftë për të akomoduar çdo tub me diametrat e jashtëm të mëposhtëm:

Diametrat e tubit (mm)	Gama minimale e diametrave të jashtëm (mm)
50	60 – 72
80	88 – 100
100	110 – 124
150	160 – 179
200	219 – 234
250	273 – 289
300	300 – 331

Përveç kësaj, bashkimet me shkallë, për të bashkuar dy skajet e tubit me diametra të ndryshëm, duhet të kenë diametrat e jashtëm të mëposhtëm:

Diametrat e tubit (mm)	Gama minimale e diametrave të jashtëm (mm)	
	I vogel	I madhe
225 - 250	250 - 267	273 - 289
125 - 150	139 - 153	160 - 179
50 - 80	60 - 72	88 - 100

#### Tolerancat

Lidhjet duhet të ofrojnë sa vijon:

(i) këndshmëria deri në 900 mm +/- 4°

mbi 900 mm +/- 2°

(ii) lëvizjet horizontale deri në 9 mm

Lëvizja horizontale nuk duhet të jetet me veprim rrëshqitës. Ajo do të ndodhë nga deformimi i unazave mbyllëse.

Përshtatësit e filanxave duhet të jenë në gjendje të ofrojnë gjysmën e fleksibilitetit.

#### 1.4.5 Bashkuesit (termoplastike)

Lidhjet mekanike duhet të jenë të tipit shtytës.

Lidhjet duhet t'i sigurojnë sistemit forcë në tension dhe papërshkueshmëri nga uji.

Grumbulluesja me shtytje duhet të përbëhet nga një unazë kapëse PVC/PP/HDPE dhe unazë NBR O.

#### 1.4.6 Bashkuesit (nyje e salduar me HDPE)

Saldimi i tubave PE duhet të bëhet në përputhje me procedurën e rekomanduar të prodhuesit ose standardin përkatës.

Pajisjet dhe pajisjet që përdoren për saldim duhet të jenë në mënyrë të përpjekur me mënyrën e marrëdhënieve teknologjike me kërkesat e DVS 2208-1 dhe/ose ISO 12176-1.

Mengri  
Digitally signed by  
Mengri  
Date: 2024.08.15  
10:29:04 +02'00'

#### 1.4.7 Nyje izolimi prej gome

Guarnicionet e nyjeve gome/elastomerike (gasketat, unazat O) do të prodhohen në NBR në përputhje me EN 681-1.

DOKUMENTI

EMRI



ISO 4633 / EN 681.1	Guarnicione gome - Unaza të përbashkëta për tubacionet e furnizimit me ujë, kullimit dhe kanalizimeve - Specifikimi për materialet
---------------------	--

Në rastin e vulave të përbëra, kërkesat zbatohen vetëm për ata komponentë të eksposuar ndaj përbajtjes së tubacionit ose tubacioneve.

#### 1.4.8 Lubrifikantë për nyje izolimi

Lubrifikantët e nyjeve për nyjet rrëshqitëse nuk duhet të kenë efekte të dëmshme as në unazat e bashkimit ose në tubat dhe të mos ndikohen nga lëngu që do të përcohet. Lubrifikantët që do të përdoren për bashkimin e tubacioneve të ujit nuk duhet t'i jasin ujti asnjë shije, ngjyrë ose ndonjë efekt që dihet se është i dëmshëm për shëndetin dhe duhet të jetë rezistent ndaj rritjes së baktereve.

#### 1.4.9 Bulonat, dadot, vida, rondele

Të gjitha bulonat, dadot dhe rondelet e përdorura në bashkimin e valvulave me filanxha duhet të janë prej çeliku inox shkalla 316L ose ekivalente.

Bulonat për tubacione dhe pajisje duhet të janë në përputhje me EN 1092, pjesa 1.

Aty ku buloni është i papajtueshëm me materialin që fiksohet, duhet të përdoren rondele dhe mëngë të përshtatshme izoluese.

Aty ku dadot, bulonat dhe rondelet prej çeliku inoks do të përdoren ngjitur me sipërfaqet metalike të galvanizuara, të ndryshme nga çeliku inox, duhet të izolohen me mëngë dhe rondele prej materiali jopërçues.

Dadot, vidhat, rondelet dhe bulonat prej çeliku të butë do të galvanizohen me zhytje të nxehë sipas EN ISO 1460, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në kontratë.

Gjatësia e bulonave duhet të jetë e mjaftueshme për të siguruar që dadot janë filetar plotësisht të shtrënguara në pozicionet e tyre përfundimtare.

#### 1.4.10 Tubat DCI (Gize), pajisjet dhe nyjet

##### 1.4.10.1 Të përgjithshme

Ky specifikim teknik ka qëllimin kryesor të vendosë kërkesat minimale për tubin dhe pajisjet e hekurit duktil (DCI) që do të aplikohen brenda projektit.

Standardet dhe udhëzimet teknike, si dhe dokumentet e tjera të lidhura, duhet të merren parasysh në të fundit

version, përveç nëse tregohet një version tjetër. Tubat dhe pajisjet DCI duhet të janë në përputhje me standardet e mëposhtme ose çdo ekivalente të miratuar nga Inxhinieri:

DOKUMENT	EMRI
EN 805	Furnizimi me ujë - kërkesat për sistemet dhe komponentët për ndërtesat e jashtme Merita Date: 2024.08.15 1029041-10290
ISO 2531 / EN 545	Tuba prej hekuri duktil, pajisje, aksesorë dhe lidhjet e tyre për aplikime në ujë Merita
ISO 4179 / EN 545	Tuba dhe pajisje prej hekuri duktil për tubacione nën presion dhe pa presion – Veshje me llaç cimentoje
ISO 8179 / EN 545	Tuba prej hekuri duktil – Veshje e jashtme me bazë zinku – Pjesa 1 y Pjesa 2.



ISO 8180 / EN 545	Tubacionet duktile hekuri - Mbajtëse polietileni për aplikim në terren
ISO 4633 / EN 681.1	Guarnicione gome - Unaza të përbashkëta për tubacionet e furnizimit me ujë, kullimit dhe kanalizimeve - Specifikimi për materialet
ASME/ANSI B16.1	Fllanxha për tuba prej gize dhe pajisje me fllanxha
ASME/ANSI B16.5 / EN 1092-2	Fllanxha tubash dhe pajisje me fllanxha
ISO 7005-2	Fllanxha metalike — Pjesa 2: Fllanxha prej gize
NSF/ANSI 61	Komponentët e Sistemit të Ujit të Pijshëm - Efektet Shëndetësore
DVGW	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
TS WSS AL	Standardet Shqiptare të Ujësjellës Kanalizimeve
ISO 10802 / EN 805	Testi i presionit pas instalimit

#### 1.4.10.2 Klasat e Presionit

Tuba duhet të zgjidhen sipas klasës së preferuar të presionit sipas dizajnit përfundimtar të ofruar dhe miratuar nga Inxhinieri. Klasa e tubave, montimeve dhe nyjeve të rregulluara nga Kontraktori bazuar në projektin e detajuar për secilin segment duhet të jenë në gjendje të përballojnë kushtet normale të punës, veçanërisht presionin e brendshëm, sforcimet e jashtme, mbingarkesat dhe reaksionet nga dheu ose mbështetësit duke marrë parasysh presionet e rritjes dhe testimit.

#### 1.4.10.3 Lloji i lidhjeve

Lloji i lidhjes që do të zbatohet përgjatë tubacionit DCI është dhënë në Specifikimet Teknikë të Veçanta C1 dhe BoQ.

I papërbajtur

Ky bashkim duhet të jetë i përshtatshëm për devijim këndor. Guarnicionet e gomës duhet të vendosen brenda prizës, për të siguruar izolim ndaj ujit në kryqëzimin ndërmjet tubave.

Me përashtim të rasteve kur specifikohet ndryshe në BoQ, vizatimet dhe C1 PTS, të gjitha lidhjet e tubave duhet të jenë me nyje standarde jo-mbyllëse vetë-vulosëse STD, tip fole-spigot (të pakufizuar) me kërkesat e mëposhtme:

- Unaza mbyllëse për izolim uji: EPDM elastomer në përputhje me ISO 4633, i zgjedhur sipas presioneve të lejuara të funksionimit. Vetë-vulosur: sa më i madh të jetë presioni i ujit, aq më i madh është presioni i kontaktit midis unazës elastomer dhe metalit.
- Lidhja duhet të jetë e përshtatshme për devijime këndore. Guarnicionet e gomës duhet të vendosen brenda prizës, për të siguruar izolim ndaj ujit në kryqëzimin ndërmjet tubave. Kur tubat me lidhje fleksibël kërkohet të vendosen në kthesa, devijimi në çdo nyje siç është vendosur nuk duhet të kalojë tre të katërtat e devijimit maksimal të rekonduar nga prodhuesi.

Rreshthimi dhe veshja siç specifikohet në Seksionin – Tuba dhe pajisje DCI të këtij Specifikimi.

I përbajtur

Tuba dhe pajisje prej hekuri duktil duhet të ankorohen për t'u përdorur ku tubacionet duhet të kalojnë përmes kanaleve ekzistuese, në zona me akses të kufizuar. Mënyra përdorimi i bloqueve të ankorimit të betonit është i ndaluar ose i pamundur, ose kur tubat duhet të tërkohen gjatë instalimit dhe për rrjetin elektrik. në shpate të pjerrëta (> 25%).

Lidhjet e ankoruara ose të frenuara duhet të projektohen për t'i rezistuar forcave të shtytjes aksiale, por duke ruajtur fleksibilitetin dhe devijimin këndor. Lidhjet e ankoruara duhet të projektohen për të përballuar presionin më të madh të presionit të shërbimit + presionit të rritjes ose presionit të provës së vendit. Skajet



e prizës së të gjithë tubave dhe pajisjeve duhet të përbëhen nga dy dhoma: një dhomë mbyllëse për guarnicionin dhe një dhomë mbyllëse për bravat frenuese.

Në raste të tjera, siç specifikohet në BoQ dhe vizatimet, lloji i bashkimit do të jetë me fllanxha për lidhjen e skajit të tubit me valvulat ose pajisje të tjera speciale. Në këto raste, dimensionet dhe shpimi i fllanxhave duhet të janë në përputhje me normën përkatëse. Lidhjet me fllanxha janë njëkohësisht të ngurtë dhe vetë-ankoruese dhe përdoren kryesisht për aplikime mbi tokë, nuk rekomandohet që sistemet e fllanxhave të varrosen. Aty ku lidhjet me fllanxha mbulohen me mbushje, të gjitha nyjet me fllanxha duhet të mbështilen me fletë PE në përputhje me ISO 8180:2006. (Tubacionet prej hekuri duktil – mbështjellës polietileni për aplikim në terren). Vulosja arrihet me ngjeshjen aksiale të një copë litari të sheshtë duke shtrënguar dy faqe filanxhash së bashku me bulona. Aksesorët e nevojshëm për përdorimin e fllanxhave të standardeve të ndryshme do të janë me shpenzimet e Kontraktorit.

#### 1.4.10.4 Veshjet

Mbrojtja nga korrozioni i tubave dhe pajisjeve do të sigurohet duke aplikuar veshje të brendshme dhe të jashtme:

- Në brendësi, tubat dhe pajisjet duhet të janë të veshura me llaç cimentoje: Llaç cimentoje aplikohet me proces centrifugal sipas EN 545/ISO 4179. Lloji i cimentos duhet të jetë i përshtatshëm për përbërjen kimike të ujit të transportuar nga tubacioni. Prodhuesi i tubave DCI duhet të japë shpjegime teknike për zgjedhjen e mbrojtjes së brendshme. Trashësia e cimentos duhet të jetë sipas kësaj norme (4 mm deri në DN300 dhe 5 mm për tubat DN350-600). Veshja e llaçit të cimentos nuk duhet të përmbajë asnjë përbërës të tretshëm në ujë ose ndonjë përbërës që mund t'i japë ndonjë shije apo erë ujtit pas sterilizimit dhe larjes nga rrjeti.
- Veshja e jashtme duhet të jetë në përputhje me standardet EN 545/ISO 4179. Tubat janë të veshura nga jashtë me aliazh metalik zink-alumin Zn-Al 85-15, dendësia minimale 400 mg/m<sup>2</sup> në përputhje me EN545-D1, D2.3, D2.4 dhe një shtresë përfundimi me bojë bituminoze antikorozive e përshtatshme për ujë të pijshëm. Në krye të aliazhit të zinkut/aluminit. Shtresa përfundimtare duhet të mbulojë në mënyrë uniforme të gjithë sipërfaqen dhe të jetë e lirë nga defekte të tillë si arna të zhveshura ose mungesë ngjiturje. Për një mjedis specifik toke (dhe agresiv), mbështjellës polietileni që do të aplikohet rreth bojës bitumi ose një lloj tjetër veshjeje e sipërme të jashtme mund të aplikohet si ngjyra Blutop RAL 5002 mbi aliazh zink-alumin Zn-Al 85-15, dendësia minimale 400 mg/m<sup>2</sup>.

Prodhuesi i tubave duhet të sigurojë një certifikatë përkatëse të lëshuar nga një palë e tretë e pavarur evropiane e klasit të parë që dëshmon se reshtimi i brendshëm i cimentos është në përputhje me kërkuesin për trashësinë e cimentos.

Për të minimizuar rreziqet sanitare, prodhuesi duhet të jetë në gjendje të japë një certifikatë që tregon se boja e përfundimit, e cila përdoret në veshjet e tubave prej hekuri duktil dhe është në kontakt me dherat dhe rrjedhjet, nuk përmban përbërës organikë të paqëndrueshëm dhe bisfenol A.

Kur kërkohet një shtresë vule, ajo duhet të përputhet me kërkuesat e ISO 16132 dhe sistemi i plotë duhet të miratohet sipas rregulloreve kombëtare të ujit në vend. Gjithashtu, do të ndiqet çdo udhëzim për përdorim i lëshuar nga Autoriteti i linjës së Ujit të Pijshëm në vend si *Mesazhi mirantur*.  
Digital signature by: *Menguri*  
Date: 2024.08.15  
10:29:04 +02:00

Pajisjet e vendosura në tokë jo korrozive duhet të mbrohen nga brenda dhe nga jashtë me një shtresë epokside të ngjitur me shkrirje me një shtresë minimale të thatë sipas standartit evropian EN 14901:2006.

Veshjet bituminoze duhet të janë në përputhje me ISO 8179.

Kur, si pjesë e punës, veshja ose rreshtimi mbrojtës i tubit ekzistues ose tubit të ri është dëmtuar, ai duhet të korrigohet, sipas rastit për veshjen ose veshjen mbrojtëse.



#### **1.4.10.5 Mbrojtje shtesë**

Për tokat shumë korrozive (dherat me rezistencë të ulët, zonat me rrymë të humbur, tokat me përmbajtje të lartë kloride ose sulfate, ose me aktivitet bakterial), një mbështjellës polietileni i.a.w. ISO 8180 duhet të vendoset në tub në momentin e shtrimit.

Mëngët për tubat për përdorim nën tokë për ujë të pijshëm duhet të janë me ngjyrë blu. Lidhjet në mëngë duhet të ngjiten me shirit për të formuar një barrierë të vazhdueshme dhe çdo dëmtim në mëngë duhet të riparohet përpëra mbushjes.

Të gjitha nyjet në ose afér montimeve që përdorin bloqe shtytëse duhet të kenë mbështjellje të jashtme për të parandaluar hyrjen e betonit nga blloku i shtytes në bashkim gjatë vendosjes dhe kurimit.

#### **1.4.10.6 Pajisjet dhe valvulat**

Të gjitha pajisjet dhe valvulat në strukturat e betonit janë projektuar në përputhje me standardin EN 545, të bëra nga materiali DCI EN-GJS-400/500 në përputhje me standardin EN 1565, shpimi duhet të jetë në përputhje me standardin EN 1092-2. Pajisjet me bashkime të tipit Tyton të janë sipas EN 545. Mbrojtja e brendshme dhe e jashtme nga korrozioni i valvulave të jetë me rrëshirë pluhur epoksid min. trashësia e veshjes 250 deri në 300 mikron (si "Resicoat R4" ose ekivalente) për ujë të pijshëm dhe për instalime nëntokësore në ngjyrë blu sipas EN 14901 (DIN 30677-2) dhe GSK (RAL-GZ 662).

#### **1.4.10.7 Shënimet**

Të gjithë tubat dhe pajisjet duhet të janë të shënuara në mënyrë të lexueshme dhe të qëndrueshme dhe duhet të kenë të paktën informacionin e mëposhtëm:

1. Njësia e Prodhimit.
2. Identifikimi i vitit të prodhimit.
3. Identifikimi si hekur duktil.
4. DN.
5. Vlerësimi PN i fllanxhave kur është i aplikueshëm.
6. Referenca në standard.
7. Përcaktimi i klasës C të tubave të derdhur në mënyrë centrifugale.

Shenjat mund të janë të hedhura, të lyera ose të stampuara në të ftotë.

#### **1.4.10.8 Testimi në fabrikë**

Inspektimi për pamjen e jashtme, formën dhe dimensionet duhet të kryhet në çdo tub dhe pajisje. Të gjithë tubat dhe pajisjet duhet të janë të shëndosha dhe pa defekte sipërfaqësore.

Çdo tub i derdhur në mënyrë centrifugale duhet t'i nënshtrohet provës së presionit hidrostatik siç specifikohet në EN 545-2010. Testet e presionit hidrostatik duhet të kryhen përpëra se tubat të janë të veshura ose të rreshtuara. Çdo pajisje dhe aksesor jo i derdhur në mënyrë centrifugale duhet t'i nënshtrohet një shtrëngimi rrjedhjeje të kryer me ujë ose ajër siç specifikohet në EN 545-2010.

Çdo tub ose pajisje që rrjedh ose nuk i reziston presionit të provës do të refuzohet.

Merita  
Testet mekanike përfshijnë fortësinë, rezistencën në tërheqje dhe zgjatjen do të kryhen në tubacionet e zgjedhura në mënyrë të rastësishme nga derdhjet e grupuara në lot. Çdo tub do të përfshijë 200 tuba të derdhur në mënyrë të njëpasnjëshme.

Vulat do të testohen në përputhje me BS 7874 dhe duhet të janë në përputhje me sa vijon:

- humbja mesatare në masë (Z) e pjesëve të provës nuk duhet të kalojë 3.5%; dhe
- Nuk duhet të ketë lëshim më të madh të karbonit të zi ose mbushesëve të tjera nga grupei i provës sesa nga grupei i kontrollit kur sipërfaqja e mostrave të rëkohet lehta. Në rastin e vulave të përbëra,



kërkuesat zbatohen vetëm për ata komponentë të ekspozuar ndaj përmbajtjes së tubacionit ose tubacioneve.

#### 1.4.11 Tubat - HDPE, pajisjet dhe nyjet

Standardet dhe udhëzimet teknike, si dhe dokumentet e tjera të lidhura, duhet të merren parasysh në të fundit

version, përveç nëse tregohet një version tjetër. Tuba dhe pajisje HDPE duhet të jenë në përputhje me standardet e mëposhtme ose ndonjë ekuivalent të miratuar nga Inxhinieri:

DOKUMENT	EMRI
EN 805	Furnizimi me ujë - kërkuesat për sistemet dhe komponentët për ndërtesat e jashtme
ISO 4427	Sisteme tubacionesh plastike për furnizimin me ujë, dhe për kullimin dhe kanalizimet nën presion — Polietileni (PE) — Pjesët 1,2 dhe 3
EN 12201	Tuba polietileni (PE) për furnizim me ujë dhe për kullim dhe kanalizim nën presion - dimensionet - Pjesa 1 deri në 7
NSF/ANSI 61	
DVGW	Komponentët e Sistemit të Ujit të Pijshëm - Efektet Shëndetësore
TS WSS AL	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
IGN 4-01-03	Standardet Shqiptare të Ujësjellës Kanalizimeve
ISO 11413	Udhëzues për testimin e presionit të tubave dhe pajisjeve nën presion për përdorim nga furnizuesit publikë të ujit
ISO 11414	Tuba dhe pajisje plastike - Përgatitja e montimeve të pjesëve të provës ndërmjet një tubi polietileni (Pe) dhe një montimi elektrofuzioni

Tubat duhet të prodhohen vetëm dhe ekskluzivisht me polietileni me densitet të lartë PE100RC. Produkti i përpunuar duhet të plotësojë kërkuesat e mëposhtme:

- a) Vlera MRS (Forca minimale e kërkuar) e barabartë me 10 MPa; kurbat e regresionit paraqiten me certifikimin e një laboratori të pavarur, nga ana e tyre të pajisur me një certifikatë përputhshmërie me Standardet e Serisë ISO 45000.
- b) Vlera kritike e presionit RCP (Rapid Creep Propagation), sipas EN3347,  $P_{cr} \geq 10$  bar; testi duhet të certifikohet nga një laboratori pavarur, nga ana tjetër i pajisur me një certifikatë përputhshmërie me standardet e serisë ISO 45000.

Norma EN 12201-1		Merita		XSC 50
Karakteristikat e komponimeve të PE në formë kokrrizash		Menghi		
Karakteristikat	Kërkuesat	Parametrat e testit		XSC 50
		Parametrat	Vlerat	
Dendësia e komponimeve	$\geq 930 \text{ kg/m}^3$	Temp. of test	23 °C	ISO 1183:1987
MFR (Treguesi i rrjedhshmërisë)	Nga 0,2 deri në 1,4 gr/10 min. Maks.	Load Test temp.	5 kg 190 °C Condition T	949 kg/m <sup>3</sup> 0.30



) PE63-PE80-PE100	Devijimi $\pm 20\%$ i vlerës nominale	Time Number of vessels	10 min 3		
Dispersioni pigmentit	i $\leq$ shkalla e tretë	In conformity with ISO 18553 - 2002		ISO 18553:2002	<Shkalla e tretë (blu RAL 5005)
Koha induksionit oksidimit	e të $\geq 20$ min	Temperatura provës. Numri i anijeve	e 200 °C 3	EN 728	> 20 min

Norma EN 12201-1						Euro PE 100RC Evolutio	
Karakteristikat e komponimeve të PE në formën e tubave		Parametrat e testit		Metoda e testimit			
Karakteristikat	Kërkesat	Parametrat	Vlerat				
Rezistenza shpërndarjes së ngadaltë të çarjeve, dimensionet e tubave SDR 11, D=110-125mm	e Nuk ka thyerje gjatë provës	Temp. të testit Presioni brendshëm PE 80 PE 100 Periudha e testit	80 °C 8.0 bar 9.2 bar 165 h Water inside water	EN 13479:1997	ISO	> 5000 h	
Rezistenza shpërndarjes së shpejtë të çarjeve, për tubacionet SDR 11, D=250mm	e Ndalimi	Temp. të testit Metoda e testimt Presioni brendshëm PE80 PE100	0 °C The air 8.0 bar 10.0 bar	ISO 13477:1997 (the test S4)		> 12 bar	
Norma EN 12201-2						Euro PE 100RC Evolution	
Karakteristikat fizike		Parametrat e testit		Metoda e testimit			
Karakteristikat	Kërkesat	Parametrat	Vlerat				
Zgjatja në thyerje	$\geq 350\%$	Në përputhje me tabelën 5 të EN 1220-2		ISO6259-1;2001 and ISO6259-3;1997	> 500%		
MFR (Treguesi rrjedhshmërisë) PE63-PE80-PE100	i Ndryshim i MFR në vazhdim të punimeve $\pm 20\%$	Ngarkoni Temperatura Koha Numri anijeve	3 kg 190 °C 10 min 3	ISO 1133;1999 gjendja T	0.30		
Koha induksionit oksidimit	e $\geq 20$ min	Temperatura e provës. Numri anijeve	e 200 °C 3	Merita Mengri EN 728	> 20 min		

Ovaliteti i tubave të drejtë të polietilenit nuk duhet të kalojë 2% në diametra deri dhe 250 mm, dhe 3,5% në diametra mbi 250 mm. Ovaliteti në çdo seksion në një tub të mbështjellë pas çmbështjelljes nuk duhet të kalojë 12%. Tubi i mbështjellë duhet të ri-rrumbullakohet për bashkim elektrofuzioni duke përdorur kapëse të përshtatshme dhe/ose futje të miratuara.



Të gjithë tubat PE duhet të shënohen në mënyrë të pashlyeshme në intervalle maksimale prej një metri. Shënimi duhet të tregojë të paktën informacionin e mëposhtëm: Prodhuesi, Dimensionet (DN), Raporti i Dimensionit Standard (SDR), Materialet dhe klasa (p.sh., PE 100RC), klasa e presionit (PN), lloji i produktit, periudha e prodhimit (data dhe kodi), Numri i serisë / Numri i serisë, Përcaktimi standard i specifikimit, kodi IIP i lëndës së parë të certifikuar.

Shenjat duhet të mbeten të lexueshme gjatë trajtimit, ruajtjes dhe instalimit normal.

Testimi në fabrikë do të kryhet në përputhje me standardin përkatës.

Inspektimi për pamjen e jashtme, formën dhe dimensionet duhet të kryhet në çdo tub dhe pajisje. Të gjithë tubat dhe pajisjet duhet të janë të shëndosha dhe pa defekte sipërfaqësore.

#### 1.4.11.1 Lidhjet

Lloji i lidhjes që do të zbatohet përgjatë tubacioneve PE është dhënë në Specifikimet Teknikë të Veçanta C1 dhe BoQ; nëse Kontraktuesi konsideron se një metodë tjeter është më e përshtatshme, Kontraktuesi do ta propozojë atë dhe do të miratohet nga Inxhinieri.

Saldimi i tubave PE duhet të bëhet në përputhje me procedurën e rekomanduar të prodhuesit ose standardin përkatës.

Kualifikimi i teknikut duhet të demonstrohet me dëshmi (trajnim specifik) për cilëndo metodë që përdoret. Çdo saldator duhet të jetë i trajnuar dhe të ketë një certifikatë të vlefshme kualifikimi.

Metodat e zakonshme për saldimin e tubave PE janë:

- Elektrfuzioni: në këtë proces saldimi, pajisjet e parafabikuara përfshijnë një spirale elektrike ngrohëse e cila shkrin plastikën e montimit dhe tubit, duke shkaktuar shkrirjen e tyre së bashku.
- Shkrirja e prapanicës përfshin ngrohjen e njëkohshme të skajeve të dy komponentëve të tubit/montimit që duhet të bashkohen, derisa të arrihet një gjendje e shkrirë në secilën sipërfaqe kontakti. Të dy sipërfaqet bashkohen më pas nën presion të kontrolluar për një kohë specifike ftohjeje dhe formohet një bashkim homogjen i shkrirjes.
- Fusioni i prizës është procesi i shkrirjes së tubit me tub, ose i tubit me montimin duke përdorur një skaj mashkull dhe femër që nxehen njëkohësisht dhe shtypen së bashku në mënyrë që muri i jashtëm i skajit mashkullor të shkrirjet me murin e brendshëm të femrës. fund.

Cilësia e nyjeve të salduara varet nga kualifikimi i saldatorit, përshtatshmëria e pajisjeve dhe pajisjeve të përdorura si dhe nga pajtueshmëria me standardet e saldimit. Lidhja e salduar duhet të jetë në gjendje të testohet me anë të metodave jo-shkatërruese dhe/ose shkatërruese.

Puna e saldimit duhet të monitorohet. Lloji dhe diapazoni i mbikëqyrjes duhet të bien dakord nga Inxhinieri. Kontraktuesi duhet të regjistrojë të dhënat e saldimit në protokollet e saldimit ose në bartës të të dhënave.

Pajisjet dhe pajisjet që përdoren për saldim duhet të janë në përputhje me kërkesat e DVS 2208-1 dhe/ose ISO 12176-1.

#### 1.4.11.2 Shenimet

Të gjithë tubat PE duhet të shënohen në mënyrë të pashlyeshme në intervalle maksimale prej një metri. Shënimi duhet të tregojë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- Prodhuesi
- Dimensionet (DN)
- Materialet, klasa e materialit (p.sh. PE 100) dhe klasa e presionit (PN)
- Periudha e prodhimit (data dhe kodi)
- Numri serial / Numri i grupit
- Numri standard



- Raporti standard i dimensionit (SDR).

#### 1.4.12 Tubat – uPVC

Standardet dhe udhëzimet teknike, si dhe dokumentet e tjera të lidhura, duhet të merren parasysh në të fundit

version, përveç nëse tregohet një version tjetër. Tubat dhe pajisjet U-PVC duhet të janë në përputhje me standardet e mëposhtme ose çdo ekvivalent të miratuar nga Inxhinieri:

DOKUMENT	EMRI
ISO 4422 / EN1452	Sisteme tubacionesh plastike për furnizimin me ujë dhe për kullimin dhe kanalizimet e groposura dhe mbi tokë nën presion - poli(vinilklorid) i paplastifikuar (PVC-U) - Pjesët 1, 2 dhe 3.
ISO 4633 / EN 681.1	Guarnicione gome - Unaza të përbashkëta për tubacionet e furnizimit me ujë, kullimit dhe kanalizimeve - Specifikimi për materialet
EN 3476	Sisteme tubacionesh muri të strukturuara në materiale plastike për kullimin nëntokësor pa presion dhe ujërat e zeza
ISO 4435 / EN 1401	Sisteme tubacionesh PVC për kullimin dhe kanalizimet nëntokësore pa presion
EN 1277	Sistemet e tubacioneve plastike. Sisteme tubash termoplastikë për aplikime të groposura pa presion. Metodat e provës për rrjedhshmërinë e nyjeve të tipit unazë vulosëse elastomerike

Tubat dhe pajisjet PVC-U duhet të projektohen sipas EN 1401, të prodhuara nga polivinilklorur i paplastifikuar, pa plumb, gjerryerje dhe rezistent ndaj kimikateve, të sigurt për tu përdorur në trafikun e automjeteve të mallrave të rënda me një klasë të ngurtësisë SN 8 dhe vlerat përkatëse të ngurtësisë së unazës EN ISO 9969 me minimum 8 kN/m<sup>2</sup>. Tubat duhet të janë mur të fortë me një sipërfaqe të lëmuar nga brenda. Lidhjet e tubave duhet të janë rezistente ndaj rrjedhjeve me fole dhe gjilpërë të përshtatshme dhe EPDM ose unaza mbyllëse buzësh NBR rezistente ndaj vajit sipas EN 681.

Trashësia minimale e murit dhe vetitë e materialit të tubave dhe pajisjeve duhet të korrespondojnë me kërkesat e EN 1401. Fleksibiliteti i unazës (kapaciteti për deformim pa këputje) duhet të jetë sipas EN ISO 13968. Gjatësia e tubit të dorëzimit duhet të jetë 6 m ose 12 m.

##### 1.4.12.1 Lidhjet

Lidhjet do të bëhen me anë të prizave me copë litari elastomerike dhe do të ndjekin indikacionet e dhëna më poshtë.

Guarnicionet duhet të janë të përshtatshme për furnizim me ujë të përshtatshme dhe në përputhje me normën EN 681/1. Lidhja duhet të korrespondojë me kërkesat e EN 1452-5 për çdo klasë të vetme presioni (PN) dhe duhet të testohet sipas:

- Guarnicionet elastomerike EN ISO 13844 për lidhjet e prizës që do të përdoren me gypat UPVC – metoda e testimit për ngushtësinë e presioneve negative.
- Guarnicionet elastomerike EN ISO 13845 për lidhjet e prizës që do të përdoren me gypat UPVC – metoda e testimit për ngushtësinë e presionit të brendshëm me devijimin këndor të lidhjes.



- Është parashikuar një pastrim i saktë i pjesëve që do të bashkohen për të garantuar një instalim të përsosur. Guarnicioni duhet të futet (nëse nuk është futur tashmë gjatë prodhimit) në sediljen e tij, e vendosur në anën e brendshme të prizës. Hapat e njëpasnjëshëm janë:
- Lubrifikimi i sipërfaqes së jashtme të skajit të tubit (ana me skaj të thjeshtë të tubit) dhe e sipërfaqes së brendshme të prizës, duke përdorur një lubrifikant të përshtatshëm (yndyrë silikoni-vaj, vazelinë, ujë me sapun, etj.) Shmangni përdorimin të vajrave minerale ose yndyrave që mund të dëmtojnë copë litari.
- Fusni kokën e tubit deri në fund të prizës dhe mos e shtyni më tej. Ekzekutimi perfekt i këtij procesi pune varet vetëm nga një shtrirje e saktë e tubave dhe nga një lubrifikimi i saktë.

#### **1.4.12.2 Shenimet**

Shënim minimal në çdo metër tubi duhet të jetë i pashlyeshëm dhe të tregojë të paktën të dhënat e mëposhtme:

- Emri i prodhuesit dhe/ose marka tregtare e produktit.
- Numri i normës së sistemit (EN 1452).
- Shenja e cilësisë së produktit.
- Lënda e parë (U-PVC).
- Diametri i jashtëm i tubave x trashësia e murit.
- Presioni nominal (PN) dhe SDR dhe/ose seri.
- Të dhënat e prodhimit: data

#### **1.4.12.3 Karakteristikat gjeometrike**

Tuba duhet të formohen (SDR) siç parashikohet nga EN 1452 dhe të kenë dimisione në përputhje me EN 1452-2 "karakteristikat gjeometrike".

#### **1.4.13 Materialet rrethuese të tubave**

Materiali për shtratin dhe rrethimin e tubave duhet të zgjidhet materiali i gërmuar që përban gjobë dhe material natyral të rrumbullakët që në përgjithësi nuk i kalon diametrin 16 mm dhe pa material argjil.

#### **1.4.14 Fllanxha murale**

Fllanxhat e pellgjeve janë elementë që përdoren për të siguruar izolimin e ujit dhe për të lejuar kalimin e lëngjeve, tubacioneve, kabllove ose çdo përdorim tjeter që është i nevojshëm. Ato janë bërë sipas masës dhe mund të bëhen prej plastike ose çeliku të cilësive të ndryshme.

Aty ku tubat kalojnë nëpër një mur ose strukturë prej betoni ose tullash, duhet të instalohet një pellg tubi muri me dimisione të përshtatshme.

Skajet mund të futen në mur ose të dalin, përfundimi i këtyre skajeve do të lejojë saldimin e drejtpërdrejtë të tubit ose mbylljen e fllanxhave sipas nevojës.

#### **1.4.15 Riparimi i fashetave, qaforeve dhe pajisjeve**

Kapëset e riparimit duhet të janë të dizajnit dy-gjysmë ose të mbështetë. Trupi i kapëses duhet të deformohet në perimetrin e tubit. Kapëse duhet të sigurojë një mbollje, me gjatësi minimale 200 mm në të gjithë sipërfaqen e kapëses. Sistemi i fiksimit duhet të jetë i vetëdrejtuar dhe i kyçur përpara shtrëngimit të sistemit mbajtës. Bulonat duhet të janë të lëvizshëm.

Jakat e riparimit (jakat e ndara) duhet të janë të dizajnit dy-gjysmë me një bos shërbimi (deri në 2" BSP) të hedhur në kasë. Bulonat duhet të janë të lëvizshëm.



Pajisjet e riparimit duhet të arrijnë një vulosje të pérhershme të papërshkueshme nga uji në të gjitha materialet dhe madhësitë e këruara të tubave.

Lidhjet mekanike duhet të kenë të njëjtin nivel presioni si tubi në të cilin janë ngjitur.

Të gjitha bashkimet mekanike duhet të janë të çregjistruar, përvèç nëse përcaktohet ndryshe.

#### 1.4.15.1 Tuba pér kanale

Tuba, nyje dhe pajisje pér kanalet e ekspozuara pér shërbimet e ndërtimit duhet të janë në përputhje me standardin e duhur, siç përcaktohet më poshtë:

Lloji	Standard
Tub PVC i paplastifikuar	EN ISO 1452- 2 and EN ISO 1452-3 or BS 3506
Seksione çeliku të zbratë (më të mëdha se 150 mm OD)	EN 10210-2
Tuba çeliku (jo më shumë se 150 mm OD)	EN 10296-1 or EN 10297-1

Tuba, nyje dhe pajisje pér kanalet e groposura duhet të kenë lidhje mekanike fleksibël dhe të janë në përputhje me dispozitat përkatëse të standardit përkatës, siç përcaktohet më poshtë:

Lloji	Standard
Balta e qelqëzuar	BS 65 or EN 295-1
Beton i papërforuar ose i armuar	EN 1916 and BS 5911-1
PVC e paplastifikuar	BS 4660 or EN 1401-1
Tuba plastike me mure të strukturuara	EN 61386-24

Të gjithë kanalet e kabllave duhet të pajisen me korda tërheqëse.

Tuba pér kanalet kabllore duhet të ngjyrosen si më poshtë:

Kanal	Ngjyrë
Kabllot e energjisë elektrike	E zezë
Sinjali elektrik dhe kabllot e telekomit	Gri
TV kabllor	E gjelbër
Ndriçimi i rrugëve	portokalli
Komunikimet në autostradë	Rozë


Duhet të respektohen kërkesat e specifikimeve mekanike dhe elektrike të industrisë së ujit (WIMES) 3.02.

## 1.5 INSTALIMI

### 1.5.1 Të përgjithshme

Kostot e të gjitha punimeve të instalimit do të supozohen të përfshihen në tarifat dhe çmimet ose siç përcaktohet shprehimisht në zërat përkatës në Parashikimin e Sasisë dhe nuk do t'i bëhet asnjë pagesë shtesë Kontraktuesit.

Kontraktori do të mbajë një regjistër ditor të të gjitha tubacioneve, shërbimeve dhe pajisjeve të vendosura sipas rendit të tyre të shtimit, së bashku me gjatësinë e tyre, thellësinë në përmbyssjen e tubit në fund të çdo tubi, përshkrimin e sipërafaqes dhe vendndodhjes.



Kontraktori do të mbajë një regjistër të tē gjitha shërbimeve të hasura në kanalin e tubacionit. Ky regjistrim do të përbajë një përshkrim të llojit të shërbimit, madhësisë, thellësisë dhe vendndodhjes së tij përgjatë tubacionit. Duhet të regjistrohet edhe këndi në të cilin shërbimi kapërceu kanalin.

Të dhënat do t'i dorëzohen Inxhinierit nga Kontraktuesi në baza javore.

### 1.5.2 Instalimi i tubave

Instalimi i tubave duhet të kryhet në përputhje me specifikimet e prodhuesit.

Kontraktori do të marrë nga prodhuesi të gjithë informacionin e veçantë në lidhje me trajtimin e tubave dhe formimin e nyjeve dhe ai do të konsiderohet se është njohur plotësisht me të gjitha fazat e shtrimit të tubave përparrë se të paraqesë kuotimin e tij.

Përparrë përfshirjes në tubacion, çdo tub dhe pajisje duhet të pastrohet dhe të ekzaminohet me kujdes për mirëqenie, si brenda ashtu edhe jashtë, dhe të gjitha pluhurat, papastërtitë dhe lëndët e huaja duhet të hiqen. Duhet pasur kujdes për të siguruar që ato të mbeten të pastra gjatë shtrirjes.

Për të parandaluar hyrjen e gurëve, dheut ose kafshëve të vogla në tub, duhet të sigurohet një fund ose prizë e përshtatshme me të cilën tubi i fundit i vendosur duhet të vuloset kur shtrimi i tubit nuk është në proces.

Çdo pajisje mbrojtëse në fundin e një tubi ose pajisjeje do të hiqet përgjithmonë vetëm kur tubi ose pajisja që mbron është gati të bashkohet.

Kontraktori do të tregojë kujdesin maksimal për të parandaluar çdo dëmtim të tubave gjatë uljes, shtrirjes dhe bashkimit.

Ulja duhet të kryhet me dorë ose me anë të mjeteve ngritëse dhe/ose litarëve. Tuba dhe pajisje duhet të ulen në kanal me pajisje të përshtatshme për peshën e tubave dhe pajisjeve.

Ulja e tubave duhet të kryhet në mënyrë të sigurt, në përputhje me rregullat e sigurisë në fuqi dhe praktikat normale. Tubat e veshura duhet të trajtohen me hobe të përshtatshme dhe të miratuara, të cilat nuk dëmtojnë as tubin dhe as veshjen. Duhet të përdoret një numër i mjaftueshëm makinerish ngritëse (p.sh. bumet anësore) për të siguruar që tubi të mos jetë subjekt i stresave të dëmshme. Veçanërisht, tubat duhet të mbështeten në të gjithë gjatësinë e tyre dhe të qëndrojnë pa sforcime.

Kontraktuesi, përparrë se të ulë tubin, duhet të sigurojë që fundi i kanalit të jetë i barabartë, pa gurë dhe lëndë të tjera të dëmshme që mund të dëmtojnë veshjen.

Linja dhe niveli i asnje tubacioni nuk duhet të devijojnë nga ai i përkruar në kontratë me më shumë se 20 mm dhe çdo kombinim i devijimeve të tillë nuk duhet të krijojë një gradient të kundërt.

Kontraktori duhet të sigurojë një shtrat të përkryer të barabartë për tubat, siç specifikohet. Asnjë tub nuk do të vendoset derisa sipërfaqja e fundit të kanalit të gërmuar ose ajo e shtratit të rërës të jetë inspektuar nga Inxhinieri dhe të jetë miratuar për shtrimin e tubave.

Aty ku kërkohet që tubat me fole të vendosen në një shtrat të grimcuar ose me rërë, ose drejtpërdrejt në një fund kanali, duhet të krijojen vrima lidhëse në materialin e shtratit ose në formacionin e gërmuar për të siguruar që çdo tub të mbështetet në mënyrë të njëtrajshëm. *Mengri* Digitally signed by Mengri Date: 2024.05.15 10:29:04 +02'00'

Aty ku kërkohet që tubat të shtrohen drejtpërdrejt në fundin e kanalit, formacioni duhet të shkurtohet dhe nivelohet për të siguruar shtrimin e barabartë të tubacionit dhe nuk duhet të ketë çdo lëndë të jashtme që mund të dëmtojë tubin, veshjen e tubit ose mëngë.

Aty ku pjerrësia e tubacionit të shtruar kalon 5%, instalimi duhet të jetë përpjekë me prizat që të çojnë.



Çdo kapak mbrojtës, disk ose pajisje tjetër në fund të një tubi ose pajisjeje do të hiqet përgjithmonë vetëm kur tubi ose pajisja që ai mbrojtë gati të bashkohet. Çdo skaj i ekspozuar i tubit duhet të mbyllet kur vendosja e tubacioneve nuk po kryhet në mënyrë aktive për të parandaluar hyrjen e dëmtuesve ose dheut në tubacion.

Të gjitha shtrimet e tubave do të kryhen nga shtresa tubash me përvojë, të aftë në këtë punë.

Duhet të merren masat e duhura për të parandaluar lundrimin ose lëvizje të tjera përfshirë përfundimit të punimeve.

Thellësia minimale e mbulimit në kurorën e tubit do të jetë 900 mm, përvèç rasteve kur specifikohet ndryshe në kontratë. Aty ku është e nevojshme të shtrohet me një mbulesë më të vogël se 900 mm, tubacioni duhet të mbrohet në mënyrë adekuate siç miratohet nga inxhinieri.

Aty ku specifikohet shiriti shënues i tubacionit, ai duhet të vendoset ndërmjet 100 mm dhe 300 mm mbi tub. Kur specifikohet një sistem gjurmues, ai duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i siguruar në mënyrë adekuate në valvola dhe pajisje.

### 1.5.3 Tolerancat për tubacionet

Linja dhe niveli i asnjë tubacioni nuk duhet të devijojnë nga ai i përshkruar në Projektet e bëra nga Kontraktori për më shumë se 20 mm.

Devijimi nga nivelet e specifikuara nuk duhet të shkaktojë kthim prapa në asnjë tubacion graviteti.

### 1.5.4 Instalimi i nyjeve

Lidhja e tubave duhet të kryhet sipas indikacioneve të prodhuesit.

Sipërfaqet dhe pjesët përbërëse të lidhjes së tubave duhet të mbahen të pastra dhe pa lëndë të jashtme derisa bashkimet të janë bërë ose montuar. Duhet pasur kujdes për të siguruar që të mos ketë hyrje të fino ose material tjetër të jashtëm në unazën e bashkimit pasi të jetë bërë bashkimi.

Kur tubat me nyje fleksibël kërkohet të vendosen në kthesa, devijimi në çdo nyje të shtruar nuk duhet të kalojë tre të katërtat e devijimit maksimal të rekomanuar nga prodhuesi.

Inxhinieri mund të urdhërojë që shtrimi dhe mbushja mund të vazhdojë pa pasur nevojë për inspektim të nyjeve, por kjo nuk do ta lirojë Kontraktorin nga përgjegjësia e tij për të gërmuar dhe lejuar inspektimin e fugave gjatë testimit të tubacionit, nëse është e nevojshme.

#### 1.5.4.1 Me fllanxa

Fllanxhat duhet të reshtohen siç duhet përfshirë se të shtrëngohen ndonjë bulon.

Komponimet e bashkimit nuk duhet të përdoren kur bëhen fuga me fllanxa, përvèç se, për të lehtësuar krijimin e nyjeve vertikale, guarnicionet mund të fiksohen përkohësisht në një faqe fllanxa me një sasi minimale të tretësirës së pastër gome. Të dy fijet do të trajtohen me pastë grafiti dhe dadot do të shtrëngohen në mënyrë të barabartë në çifte diametralisht të kundërtë.

Sekuenca dhe çift rrotullimi i aplikuar në bulonat shtrënguese duhet të jene në përputhje me udhëzimet e prodhuesit. Duhet të përdoren çelësa rrotullues.

Digitally signed by  
Merita Mengri  
Date: 2024.08.15  
10:29:04 +02'00'

#### 1.5.4.2 Bashkues mekanike (metal)

Kontraktori do të verifikojë që guarnicioni është i përshtatshëm për përdorimin e synuar.

Një shtresë e hollë e lubrifikanit të miratuar do të aplikohet në brendësi të të dy kutive të bashkimit, sipërfaqes së jashtme të copëzës dhe bulonave.



Dadot duhet tē shtrëngohen nē mënyrë tē barabartë me anë tē alternuara duke ndjekur udhëzimet e prodhuesit.

#### 1.5.4.3 Bashkues mekanike për PE tē valëzuar

Kontraktori do tē verifikojë që guarnicioni është i përshtatshëm pér përdorimin e synuar.

Një shtresë e hollë e lubrifikanit tē aprovuar do tē aplikohet nē brendësi tē dy kabinave tē bashkimit dhe sipërfaqes së jashtme tē guarnicionit.

#### 1.5.4.4 Adaptor me gote dhe gome shtrenguese (socket-spigot) nē tuba tē valëzuar PE

Instalimi i tubave tē valëzuar PE duhet tē jetë nē përputhje me EN 1610, me sektorë tē drejtë tubash midis pusetave (maksimumi 45° lejohen kthesa pér tubat e lidhjes së shtëpisë).

Përpara instalimit, sipërfaqja e jashtme e tubit dhe vula e gomës duhet tē pastrohen.

Përpara futjes, goma duhet tē shënohet sipas thellësisë së brendshme tē prizës marrëse, si një udhëzues gjatë bashkimit.

Lubrifikuesi duhet tē aplikohet mbi sipërfaqen e jashtme tē mbulimit dhe grykës, si dhe mbi sipërfaqen e brendshme tē prizës marrëse (pas pastrimit).

Ngritja dhe trajtimi kërkon makineri, me tē paktën një rrip tē vetëm najloni dhe një punëtor. Rripi i dyfishtë rekomandohet mbi DN300.

Një cung mbrojtës duhet tē përdoret kur shtyhen tubat pér diametra DN 500 ose më tē larta.

Duhet tē vendosen mjetet e duhura pér tē shpërndarë nē mënyrë homogjene ngarkesat, ndërkohë që shtyhet gryka e tubit nē prizë.

Pas bashkimit, duhet tē kontrollohen sa më poshtë: sigurohuni që tē shtrihet nē mënyrë korrekte, tē mos ketë depërtim tē materialit tē huaj, vula tē jetë nē vend.

#### 1.5.4.5 Adaptor me gote dhe gome shtrenguese (socket-spigot) nē tubacione PVC

Lidhjet do tē bëhen me anë tē prizave me copë litari elastomerike dhe do tē ndjekin indikacionet e dhëna më poshtë.

Guarnicionet duhet tē jenë tē përshtatshme pér ujë tē pijshëm dhe nē përputhje me normën EN 681/1. Lidhja do tē testohet sipas:

- Guarnicionet elastomerike EN ISO 13844 pér lidhjet e prizës që do tē përdoren me gypat UPVC – metoda e testimt pér ngushtësinë e presioneve negative.
- Guarnicionet elastomerike EN ISO 13845 pér lidhjet e prizës që do tē përdoren me gypat UPVC – metoda e testimt pér ngushtësinë e presionit tē brendshëm me devijimin këndor tē lidhjes.
- Sipërfaqet që do tē lidhen duhet tē pastrohen pér tē garantuar një instalim tē përsosur. Guarnicioni duhet tē futet (nëse nuk është futur tashmë gjatë prodhimit) nē sediljen e tij, e vendosur nē anën e brendshme tē prizës. Hapat e njëpasnjëshëm janë:
- Lubrifikimi i sipërfaqes së jashtme tē skajit tē tubit (ana me skaj tē thjeshtë tē tubit) dhe e sipërfaqes së brendshme tē prizës, duke përdorur një lubrifikan tē përshtatshëm (yndyrë silikoni-vaj, vazelinë, ujë me sapun, etj.) Shmangni përdorimin tē vajrave minerale ose vndyrave që mund tē dëmtojnë copë litari.
- Fusni kokën e tubit deri nē fund tē prizës dhe mos e shtyni më tej. Ekzekutimi perfekt i këtij procesi pune varet vetëm nga një shtrirje e saktë e tubave dhe nga një lubrifikimi i saktë.

Digitally signed by  
Menita Meqini  
Date: 2024.08.15  
10:29:04 +0200

Menita Meqini

#### 1.5.4.6 Saldimi i tubave PE



Pajisjet dhe pajisjet që përdoren për saldim duhet të janë në përputhje me kërkesat e ISO 12176-1 dhe në përputhje me procedurën e rekomanduar të prodhuesit.

Kualifikimi i teknikut duhet të demonstrohet me dëshmi (trajnim specifik) për cilëndo metodë që përdoret. Çdo saldator duhet të jetë i trajnuar dhe të ketë një certifikatë të vlefshme kualifikimi që duhet t'i dorëzohet Inxhinierit për miratim përpara fillimit të punës operative.

Metodat e zakonshme për saldimin e tubave PE janë:

- Elektrfuzioni: në këtë proces saldimi, pajisjet e parafabrikuara përfshijnë një spirale elektrike ngrohëse e cila shkrin plastikën e montimit dhe tubit, duke shkaktuar shkrirjen e tyre së bashku.
- Shkrirja e prapanicës përfshin ngrohjen e njëkohshme të skajeve të dy komponentëve të tubit/montimit që duhet të bashkohen, derisa të arrihet një gjendje e shkrirë në secilën sipërfaqe kontakti. Të dy sipërfaqet bashkohen më pas nën presion të kontrolluar për një kohë specifike ftohjeje dhe formohet një bashkim homogjen i shkrirjes.
- Fusioni i prizës është procesi i shkrirjes së tubit me tub, ose i tubit me montimin duke përdorur një skaj mashkull dhe femër që nxehen njëkohësisht dhe shtypen së bashku, kështu që muri i jashtëm i skajit mashkullor shkrihet me murin e brendshëm të skajit femëror

Cilësia e nyjeve të salduara varet nga kualifikimi i saldatorit, përshtatshmëria e pajisjeve dhe pajisjeve të përdorura si dhe nga pajtueshmëria me standardet e saldimit. Lidhja e salduar duhet të jetë në gjendje të testohet me anë të metodave jo-shkatërruese dhe/ose shkatërruese.

Puna e saldimit duhet të monitorohet. Lloji dhe diapazoni i mbikëqyrjes duhet të bien dakord nga Inxhinieri. Kontraktuesi duhet të regjistrojë të dhënat e saldimit në protokollet e saldimit ose në bartës të të dhënavë.

Një seksion tubi që përmban një saldim të përfunduar duhet të arrijë të njëjtat karakteristika të forcës si tubi mëmë.

Tubat dhe pajisjet PE duhet të ruhen në një zonë të mbuluar në mënyrë që të mos ekspozohen ndaj rrezeve të drejtpërdrejta të diellit për ndonjë periudhë të konsiderueshme kohore. Lartësia dhe mënyra e grumbullimit të tubave duhet të janë në përputhje me rekomandimet e prodhuesit dhe të tilla që të shmanget deformimi i tepërt i tubave të poshtëm.

Unazat e bashkimit duhet të ruhen të shtrira dhe duhet të tregohet kujdes i veçantë për të parandaluar dëmtimin e faqes së brendshme të unazës ose skajeve të tubave që mund të ndikojnë në mbylljen e bashkimit Unazat dhe guarnicionet lidhëse gome duhet të ruhen në një vend të thatë të ftohtë. vendoseni larg dritës së diellit, yndyrës, vajit dhe burimeve të ozonit si dritat fluoreshente dhe motorët elektrikë, derisa të kërkohet. Ato duhet të ruhen brenda intervalit të temperaturës të rekomanduar nga prodhuesi.

### 1.5.5 Sekcionet tërthore tip të kanalit

Aty ku dy e më shumë tubacione kalojnë paralelisht, parashikohet shtrirja e tyre në të njëjtën kanal për të kursyer hapësirën e disponueshme në profilin e rrugëve dhe rrugëve. Në të gjitha llojet e kanaleve, tubat do të vendosen mbi material rërë me madhësi kokrriza 4-16 mm, që përmban 50% të 4-8 mm + 50% të madhësisë së kokrrizave 8-16 mm.

Për materialin rrethues të tubit deri në 30 cm mbi kurorën e tubit, parashikohet aggregati që përmban 50% të 8-16 mm + 50% të madhësisë së kokrrizave 16-32 mm. Mbasja e mbulesës mbi pjesën e sipërme të tubit është minimalisht 1 m.

Kudo që është e nevojshme të vendosen kabllot SCADA, kabllot me fibra optike (një ose dy) janë parashikuar për shtrirje pranë anës vertikale të kanalit në material mbushës, përmes tubit HDPE 50/40 mm në rërë 20x20 cm dhe mburojës + paralajmëruese, të vendosura në 60 cm thellës.



Të gjitha llojet e prerjeve tërthore standarde të kanalit janë projektuar veçmas për kalimin brenda dhe jashtë sipërfaqeve të shtruara (asfalt ose beton), duke iu referuar vizatimeve.

#### 1.5.6 Lidhjet me pusetat

Lidhja e tubave me të gjitha dhomat e betonit dhe çdo strukturë tjeter betoni (të ngurtë) do të kryhet me një seksion tubi lëkundës, sipas vizatimeve. Ky detaj dhe specifikim do të mbizotërojë mbi çdo detaj dhe specifikim të paraqitur në vizatimet përkatëse për pusetat dhe/ose struktura të tjera betoni/të ngurtë gjatë gjithë projektimit.

#### 1.5.7 Prerja e tubave

Tuba duhet të priten në përputhje me udhëzimet e prodhuesit dhe me një metodë që siguron një profil të pastër katror, pa çarje ose thyerje të murit të tubit dhe që shkakton dëme minimale në çdo shtresë mbrojtëse.

Aty ku është e nevojshme, skajet e prera të tubave do të formohen në konik dhe anime të përshtatshme për llojin e bashkimit që do të përdoret, dhe çdo veshje mbrojtëse duhet të bëhet e mirë dhe skajet të myllen.

Gjatë prerjes së tubave PVC-U duhet të përdoren kapëse të plota rrethuese.

#### 1.5.8 Mbrojtja e tubave prej hekuri, nyjeve dhe pajisjeve

Tubat hekuri, montimet dhe bashkimet duhet të specifikojnë me sisteme mbrojtëse kundër korrozionit të aplikuara në fabrikë, të përshtatshme për kushtet e tyre të instalimit.

Kur kërkohet mbrojtje shtesë e jashtme për nyjet dhe pajisjet, ato duhet të pastrohen dhe të hiqet i gjithë ndryshku i lirshëm përparrë se të aplikohet mbrojtja. Mbrojtja e jashtme do të përfshijë:

- P1 – Aplikimi i një shtrese të hollë të vazhdueshme të pastës së naftës në të gjithë zonën për tu mbrojtur si abetare. Aty ku lindin kokat e bulonave, dadot, fllanxhat dhe projekcionet e tjera, do të përdoret një mastikë profilizimi për të dhënë një profil të jashtëm të lëmuar. Lidhja ose montimi duhet të mbështillet me një shirit mbrojtës. Zbatimi minimal duhet të jetë një mbështjellës spirale duke përdorur mbivendosje 55%. Shiriti duhet të shtrihet përgjatë 150 mm të fuçisë së tubit në secilën anë të bashkimit ose montimit.

Ose

- P2 – Aplikimi i një shtrese të vazhdueshme të astarit të bitumit në të gjithë zonën që do të mbrohet. Aty ku lindin kokat e bulonave, dadot, fllanxhat dhe projekzionet e tjera, do të përdoret një mastikë profilizimi për të dhënë një profil të jashtëm të lëmuar. Lidhja ose pajisja duhet të mbështillet me një shirit bitumi gome vetëngjitet, të aplikuar në ftohtë, me një mbështetje PVC. Zbatimi minimal duhet të jetë një mbështjellës spirale duke përdorur mbivendosje 55%. Shiriti duhet të shtrihet përgjatë 150 mm të fuçisë së tubit në secilën anë të bashkimit ose montimit.

Ose

- P3 – Aplikimi i nxehësisë zvogëlon mëngët. Merita

Mëngëtlikut duhet të sigurohet kur tubat kanë një shtresë bituminoze, epokside ose çdo lloj veshjeje mbrojtëse në të cilën është lënë një boshllék për të bërë bashkimin. Lidhja dhe çdo dëmtim në veshjen mbrojtëse duhet të korrigohen, shih pikën 5.4.10.

Mbrojtja katodike e tubave, nyjeve dhe montimeve duhet të përmbarë ose rrymë të impresionuar ose anodë sakrifikuase.



### **1.5.9 Prerja e tubave**

Prerja e tubave duhet të mbahet në minimum. Megjithatë, duhet pasur kujdes për të siguruar që prerje të tillë të bëhen vetëm kur është rreptësisht e nevojshme.

Prerja do të kryhet sipas udhëzimeve të prodhuesit, pa dëmtuar tubin ose veshjen mbrojtëse dhe për të lënë një fytyrë të lëmuar normale me boshtin e tubit. Të gjitha prerjet duhet të bëhen me mjete dhe aparatura të duhura prerëse.

Aty ku është e nevojshme, skajet e prera të tubave do të formohen në konik dhe anime të përshtatshme për llojin e bashkimit që do të përdoret, dhe çdo veshje mbrojtëse duhet të bëhet e mirë dhe skajet të mbyllen.

Në të gjitha rastet, Kontraktori do të jetë përgjegjës për saktësinë e matjes së kërkuar të tubit të prerë. Kontraktuesi do të përfshijë në tarifat e tij çdo kosto të shkaktuar për shkak të shpërdorimit.

### **1.5.10 Kalimi i rrjedhave ujore**

Kur tubacionet kalojnë përrenjtë, kanalet, kanalet dhe rrjedhat e tjera ujore, Kontraktori do të lejojë të gjitha masat shtesë të nevojshme për ndërtimin e duhur të punimeve në këto vendkalime, duke përfshirë ruajtjen e rrjedhës së plotë të ujit.

#### **1.5.10.1 Kalimi i tubit kryesor të ujësjellësit sipër kanalizimit:**

Kurdoherë që është e nevojshme që rrjeti i ujësjellësit të kalojë mbi kanalizim, tubi i kanalizimit duhet të vendoset në një lartësi të tillë që fundi i tubacionit të ujësjellësit të jetë së paku 50 cm mbi majën e kanalizimit dhe tubi i kanalizimit të jetë i mbështjellë me beton. 1 m para dhe 1 metër pas kalimit.

Instalimi do të zbatohet siç përshkruhet në dokumentacionin e ofruar.

#### **1.5.10.2 Kalimi i tubit kryesor të ujësjellësit poshte kanalizimit:**

Sa herë që është e nevojshme që një rrjet ujësjellësi të kalojë nën kanalizim, tubi i kanalizimit duhet të vendoset në një lartësi të tillë që pjesa e sipërme e tubacionit të ujësjellësit të jetë së paku 40 cm nën fundin e kanalizimit dhe tubi i kanalizimit të jetë i mbështjellë me beton. 1 m para dhe 1 metër pas kalimit të gomës.

Instalimi do të zbatohet siç përshkruhet në dokumentacionin e ofruar.


#### **1.5.10.3 Pastrimi i tubacioneve**

Gjatë instalimit, Kontraktori do të mbajë brendësinë e tubave të pastër dhe pa ujë, papastërti, gurë, mbeturina dhe lëndë të tjera të huaja. Pas përfundimit të shtrimit dhe bashkimit, pjesa e brendshme e tubave duhet të shpëlahet tërësisht për të hequr gjurmët e mbeturat e lëndës së huaj dhe më pas të mbahet në gjendje të tillë derisa të merret nga Inxhinieri. Çmimet për njësi përfshijnë dorëzimin e detergjentit dhe asgjësimin e depozitave.

#### **1.5.10.4 Ndarja elektrike e metaleve të ndryshme**

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet parandalimit të kontaktit përshtak të afërsisë së metaleve të ndryshme, si DCI dhe çeliku.

Kur është e nevojshme të përdoren metale të ndryshme në kontakt, këto duhet të zgjidhen në mënyrë që diferenca e potencialit ndërmjet tyre në serinë elektrokimike të mos jetë më e madhe se 0,5 mil volt. Nëse kjo nuk është e mundur, sipërfaqet e kontaktit të njërit ose të tjetër dy metaleve duhet të jenë të elektrizuara ose të përfunduara në një mënyrë të tillë që diferenca e potencialit të reduktohet brenda kufijve të kërkuar,



ose përndryshe të dy metalet duhet të izolohen nga njëri-tjetri nga metodë siç thuhet në Vizatime ose të miratuara ndryshe nga Inxhinieri.

#### 1.5.10.5 Shpimi dhe izolimi

Për të siguruar një lidhje fleksibël dhe të papërshkueshme nga uji të tubave me strukturat, Kontraktori do të shpojë një hapje muri dhe do të instalojë një vulë kryqëzimi.

Grumbullimet e kryqëzimit duhet të janë për lidhjen e tubave me pusetat ekzistuese të betonit.

Guarnicioni duhet të ketë një trup bazë të qëndrueshëm që përmban buzë mbyllëse me një kënd në formë pyke për të garantuar centrimin automatik të mbushjes.

Guarnicioni i unazës duhet të shtyhet në hapjen e shpuar. Jaka e vulës duhet ta mbajë atë në pozicion gjatë futjes së tubit.

Grumbullimi duhet të montohet në hapjen e shpuar përpara lidhjes së tubit. Dimensionet e tij duhet të përputhen saktësisht me hendekun midis murit të shpimit dhe skajit të tubit. Për shkak të jakës dhe shtytjes, ajo duhet të jetë e sigurt nga lëvizjet anësore.

Guarnicionet duhet të janë rezistente ndaj presionit të ujit të provës së brendshme dhe të jashtme prej 0,5 bar. Grumbullimet duhet të janë rezistente ndaj rrënësive dhe të qëndrueshme ndaj presionit të ujit gjatë pastrimit të tubacionit.

Materiali: Gome stirol-butadien (SBR) ose gome nitril-butadien (NBR) përkatësisht një elastomer rezistent ndaj ujërave të zeza me strukturë të ngushtë në përputhje me standardin shqiptar ose ekuivalent me DIN EN 681-1 (DIN 4060)

Shkalla e fortësisë: vula:  $50 \pm 5$  IRHD

Diametri i shpimit duhet të jetë siç specifikohet nga prodhuesi i vulës së kryqëzimit.

Për instalim do të zbatohet standardi shqiptar ose ekuivalent me DIN EN 1610.

Shpimi dhe mbyllja si dhe fundi i tubit që do të futet duhet të janë të pastra. Për futjen e vulës në shpim nuk lejohet përdorimi i lubrifikantit. Shtytja paraprake e guarnicionit të unazës duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë.

Fundi i tubit me rrumbullakim ose zbehje të mjaftueshme duhet të pajiset me lubrifikant tërësisht dhe plotësisht, veçanërisht kur përfshihet një sipërfaqe e ashpër. Fundi i tubit do të futet në mënyrë qendrore në prizë dhe do të shtyhet në maksimum në thellësinë e shpimit. Në këtë mënyrë do të krijohet një lidhje fleksibël. Më pas do të jetë e mundur një përkulje deri në  $10^\circ$  për diametra të vegjël.

Grumbullimi plotësisht elastik duhet të lejojë një lidhje veçanërisht të pakomplikuar, profesionale dhe fleksibël.

#### 1.6 BLLOQE SHTYSE

Shtytja nga kthesat dhe degët në tubacionet nën presion duhet të rezistohet nga blloqe shtytëse të betonit/blloqe mbështetëse të hedhura në kontakt me tokën e patrazuar, me madhësi sipas rekomandimeve të prodhuesit.

Merita  
Mengri  
Digitally signed by  
Merita Mengri  
Date: 2024.08.15  
10:29:04 +02'00'



Çdo gjermim shtesë i nevojshëm për vendosjen e bloqeve shtytëse duhet të kryhet pasi kthesa ose dega të jetë në pozicion dhe faqja e shtytjes duhet të shkurtohet përsëri për të hequr të gjithë materialin e lirshëm ose të gjerryer menjëherë përparrë betonit.

Bloqet e shtytjes duhet të lejohen të zhvillojnë forcën e duhur përparrë se të aplikohet ndonjë presion i brendshëm në tubacion.

Çimentoja me forcim të shpejtë nuk duhet të përdoret në beton për bloqet e shtytjes së tubave të plastikës.

Tubat e plastikës duhet të mbështillen me një shtresë fletë plastike përparrë se të rrethohen me beton.

Thellësia e mbulimit të bloqeve të betonit nuk duhet të jetë më e vogël se 600 mm, përvèç rasteve kur përcaktohet ndryshe në kontratë.

Aty ku duhet të sigurohet një rrethues betoni i fuçisë së tubit si ankorim, duhet të sigurohet një mjet për të transmetuar ngarkesën në beton, p.sh., nëpërmjet një fllanxhaje integrale cung ose pajisje të ngjashme për të formuar një fllanxha.

## 1.7 INSTALIMI I VALVULAVE

Instalimi i valvulave duhet të jetë reptyesish në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

Kontraktori do të ruajë valvulat dhe aparatet ndihmëse në kushte të pastra të thata.

Kapaku, motorët, ingranazhet dhe treguesit duhet të hiqen, të etiketohen në mënyrë adekuate për identifikim, të ruhen në ambiente rezistente ndaj motit dhe do të riparohen pas instalimit të valvulave.

Pajisjet elektrike duhet të mbrohen nga lagështia dhe vulat izoluese të lagështisë duhet të mbeten të paprekura derisa të janë gati për instalim.

Fytyrat metalike dhe ndenjëset e valvulave duhet të mbahen të pastra. Asnjë valvul nuk duhet të mbyllët pa i fshirë më parë fytyrat me një leckë të pastër dhe pa pastruar plotësisht zgavrën poshtë portës së valvulës me dorë.

Të gjitha valvulat duhet të vendosen në mënyrë që boshtet e funksionimit të janë vërtet vertikale, përvèç nëse specifikohet ndryshe.

Përparrë se një valvul të vihet në shërbim, ingranazhet, kushinetat dhe boshtet duhet të lyhen me yndyrë ose vaj me një lubrifikant të miratuar. Banjat me vaj duhet të pastrohen dhe të mbushen deri në nivelet e duhura dhe të gjitha thithkat e yndyrës të ngarkohen me yndyrë. Asnjë lëndë e dëmshme nuk duhet të lejohet të bie në kontakt me faqet e punës dhe gropat e vajit duhet të mbahen në gjendje të pastër.

Kutitë e mbushjes do të ekzaminohen kur tubacioni mbushet dhe kutitë me rrjedhje rregullohen ose ripaketohen me paketim kërpët të lubrifikuar të gërshtuar në kator, sipas rastit. Kutitë e mbushjes nuk duhet të janë të paketuara aq fort sa të pengojnë rrotullimin e boshtit.

Pas instalimit, çdo dëmtim i veshjeve mbrojtëse nga korrozioni duhet të korrigohet. Valvulat duhet të testohen në masën e tyre të plotë për të siguruar funksionimin e tyre të saktë.

Valvulat e ajrit duhet të instalohen në dhoma të drenazhuara, aty ku është praktikë, dhe kur kjo nuk është, ato duhet të instalohen ose me kanal(at) e tyre të ajrit në mënyrë që mund të gjelqet me të lartë se ai në të cilin uji mund të ngrihet ose të mbyllura.

dhomat.

## 1.8 GABIONE DHE DYSHEKE ME MBUSHJE GURI



Të gjitha kutitë dhe dyshekët e gabionit duhet të formohen nga tel çeliku 4 mm. I gjithë teli duhet të jetë në përputhje me BS 1052 dhe të zinkuar me zhytje të nxeh të me një shtresë zinku sipas EN 10244-2 ose ekuivalent.

Njësitë duhet të mbushen me gurë të fortë, të qëndrueshëm dhe të pastër. Guri duhet të klasifikohet mirë midis 100 mm dhe 150 mm. Njësitë duhet të montohen dhe të mbushen në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

## 1.9 PAKETIMI, DERGIMI DHE TRANSPORTI

Kontraktori do të bëjë rregullimet e tij për paketimin dhe dërgimin e të gjitha pajisjeve dhe materialeve nga prodhuesi në kantier.

Të gjitha kostot e lidhura duke përfshirë zhdoganimin dhe transportin do të përfshihen në shumën e kontratës.

Transporti i të gjitha materialeve, veçanërisht tubacioneve, duhet të bëhet në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

Kontraktori do të sigurojë mbrojtjen e duhur për të gjitha tubacionet, artikujt me fllanxha dhe valvulat në mënyrë që të ruhen në mënyrë efektive kundër dëmtimit gjatë tranzitit dhe ruajtjes dhe hyrjes së lëndëve të huaja brenda valvulave.

Gjatë transportit, tubat duhet të mbështeten siç duhet në material të butë dhe të kenë mbështetje sa më të vazhdueshme të jetë e mundur. Tubat nuk duhet të lejohen të qëndrojnë në nyjet e tyre ose në ndonjë gjë tjeter që mund të shkaktojë ngarkesa të përqendruara për shkak të peshës së tubit ose përplasjes së mjetit.

Gjatë transportit duhet pasur kujdes që:

- Tubat janë të pastër dhe pa grimca.
- Mbi skajet e ekspozuara të tubave sigurohet mbulim i përshtatshëm për të parandaluar hyrjen e zhavorrit.
- Tubat në shtresat e poshtme nuk janë të ngarkuara tepër në atë shkallë që do të shkaktonte dëmtim ose shtrembërim të panevojshëm.

## 1.10 MAGAZINIMI

Të gjitha materialet duhet të ruhen në përputhje me rekomandimet e prodhuesit, për të ruajtur cilësinë dhe gjendjen e tyre sipas standardeve të përcaktuara në Specifikim, duke shmangur eksposozimin në rrezet e diellit direkte për çdo periudhë të konsiderueshme kohore.

Për ruajtjen në vend, toka duhet të jetë e niveluar dhe pa gurë të lirshëm.

Tuba duhet të kenë gjithmonë mbështetje sa më afér të jetë e mundur dhe duhet pasur kujdes për të shmangur dëmtimin e tubit nga çdo gjë që mund të shkaktojë ngarkesa të përqendruara në tub.

Lartësia dhe mënyra e grumbullimit të tubave duhet të jenë përputhje me rekomandimet e prodhuesit dhe të tilla që të shmanget deformimi i tepërt i tubave të poshtëm.

Unazat e bashkimit duhet të ruhen të shtrirë dhe duhet të tregohet kujdes i veçantë për të parandaluar dëmtimin e faqes së brendshme të unazës ose skajeve të gypave të tubave që mund të ndikojnë në mbylljen e bashkimit.



Unazat dhe guarnicionet lidhëse të gomës duhet të ruhen në një vend të freskët dhe të thatë, larg nga rrezet e diellit, yndyrat, vaji dhe burimet e ozonit si dritat fluoreshente dhe motorët elektrikë, derisa të kërkonhet. Ato duhet të ruhen brenda intervalit të temperaturës të rekomanduar nga prodhuesi.

Nëse, për shkak të ruajtjes së pakënaqshme, ndonjë material është dëmtuar ose përthyer, pjesa e dëmtuar duhet të pritet plotësisht me shpenzimet e Kontraktorit.

## 1.11 TRAJTIMI

Materialet, veçanërisht tubat, duhet të trajtohen me kujdesin më të madh në përputhje me rekomandimet e prodhuesit.

Kontraktori do të jetë përgjegjës për cilësinë e materialeve dhe për gjendjen e tyre përpara, pas dhe pas dorëzimit në kantier. Kontraktori do të parandalojë gjithmonë në çfarëdo mënyre dëmtimin e tubit.

Përpara dërgimit nga punët e Kontraktorit, skajet e tubave, tubat e degëzimit, etj. duhet të mbulohen dhe të mbulohen në mënyrë të përshtatshme për të parandaluar çdo akumulim papastërtie ose dëmtimi. Kjo mbrojtje nuk duhet të hiqet menjëherë përpara lidhjes së tubave, pajisjeve ose valvulave ngjitur.

Do të përdoren hobe të miratuara dhe do të mbushen të gjitha grremcat dhe dorezat e bulldogut dhe pajisjet e tjera metalike. Nuk duhet të përdoren grepa të vendosura në sipërfaqen e brendshme të murit në skajet e tubit.

Pajisjet e trajtimit të tubave duhet të mirëmbahen në gjendje të mirë dhe çdo pajisje, e cila sipas mendimit të Inxhinierit mund të shkaktojë dëmtim të tubave, duhet të hidhet poshtë.

Në asnjë rrethanë nuk duhet të bien tubat, të mos lejohen të godasin njëri-tjetrin, të rrotullohen lirshëm ose të tërhiqen zvarrë përgjatë tokës.

Asnjë vegël metalike ose objekte të rënda nuk duhet të lejohen të kontaktojnë tubat ose pajisjet. Tubat e veshura nga jashtë duhet të trajtohen gjithmonë me kanavacë të gjerë jo-gërryes, rripa gome ose lëkure ose pajisje të tjera të dizajnuara për të parandaluar dëmtimin e veshjes. Çdo dëmtim i veshjes mbrojtëse nga çdo shkak duhet të riparohet përpara se tubat të testohen.

Nëse, për shkak të trajtimit të pakënaqshëm, një tub është i dëmtuar ose i përthyer, pjesa e dëmtuar duhet të pritet plotësisht me shpenzimet e Kontraktorit.

## 2 MARRJA E MOSTRAVE, TESTIMI DHE DEZINFEKTI

### 2.1 PERGJEGJESITE DHE PROCEDURAT

Përveç çdo detyrimi specifik për marrjen e mostrave dhe testimin, Kontraktori do të jetë përgjegjës për marrjen e mostrave dhe testimin rutinë të inspektimit të të gjitha materialeve, mjeshërisë, impiantit dhe pajisjeve matëse, në mënyrë që të kontrollohet cilësia e punës dhe të sigurohet pajtueshmëria me Specifikimet dhe me të miratuara mostrat.

Me përashtim të rasteve kur parashikohet në Paramasat, shpenzimet **çfarëdo** që kanë të bëjnë me ndonjë kampionim dhe testim do të konsiderohen të mbulohen nga **Mostrat** që çmimet e tjera në Paramasë dhe nuk do të maten për pagesë dhe as nuk do të paguhen në një zë të veçantë.

Marrja e mostrave dhe testimi i materialeve përfshin sigurimin e mostrave të materialeve dhe punimit, si dhe testimin dhe kontrollin e cilësisë për gypat, pajisjet, dheun, betonin, asfaltin dhe materiale të tjera ndërtimi.



Kontraktuesi do të sigurojë miratimin e Inxhinierit, mostrat e të gjitha materialeve të ndërtimit dhe artikujve të prodhuar të kerkuar për Punimet e Përherëshme. Të gjitha mostrat e refuzuara nga Inxhinieri do të hiqen nga kantieri. Të gjitha mostrat e miratuara do të ruhen nga Kontraktori në një dhomë mostrash, në një vend të miratuar nga Inxhinieri, për kohëzgjatjen e kontratës, dhe çdo material ose artikull i prodhuar që do të dorëzohet më pas në kantier për t'u përfshirë në punët e përherëshme do të jetë i një cilësie. të paktën e barabartë me kampionin e miratuar. Mostrat e miratuara mund të hidhen vetëm me miratimin e Inxhinierëve.

Mostrat do të dorëzohen dhe testet do të kryhen mjafth herët për të mundësuar paraqitjen dhe testimini e mostrave të mëtejshme nëse kërkohet nga Inxhinieri. Mostrat për testim në përgjithësi do të zgjidhen nga Inxhinieri nga materialet që do të përdoren në projekt dhe të gjitha testet do të jenë nën mbikëqyrjen e Inxhinierit.

Mostrat do të merren nga tubat, pajisjet dhe materiali i furnizuar në kantier dhe do të testohen në laborator të akredituar të përzgjedhur nga Punëdhënësi. Kontraktori do të parashikojë në kontratë për të testuar këto mostra përpjekur e tyre me standartet.

Kostoja e kampioneve, transportimi i tyre në laborator dhe testimini i tyre do të konsiderohen të përfshira në normën për njësi të zërit përkatës të Paramasave.

Materiali që kërkon testim duhet të sigurohet në kohë të mjaftueshme përpjekur përdorimit të synuar për të lejuar testimini. Asnjë material i përfaqësuar nga provat nuk mund të përdoret përpjekur marres së miratimit me shkrim të materialeve të përmendura.

Kontraktuesi duhet t'i japë Inxhinierit një njoftim me shkrim të paktën 14 ditë përpjekur datës në të cilën ndonjë nga materialet do të jetë gati për testim ose inspektim në një laborator të certifikuar.

Sido që të jetë, Kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Inxhinierit brenda 7 (shtatë) ditëve pas çdo testimini, atë numër të kopjeve të vërtetuara të leximeve të testit që mund të kërkojë Inxhinieri.

Miratimi nga Inxhinieri për vendosjen e porosive për materialet ose për mostrat ose testet nuk do të cenojë asnjë nga kompetencat e Inxhinierit sipas kontratës.

Dispozitat e kësaj klauzole do të zbatohen gjithashtu për materialet e furnizuara sipas çdo nënkontrate të nominuar.

Pasi të ketë përfunduar i gjithë ndërtimi në çdo seksion dhe përpjekur se të aplikojë përmarrjen në dorëzim, Kontraktori do të kryejë teste në terren siç kërkohet në Specifikime. Kontraktori do t'i demonstrojë inxhinierit funksionimin e duhur të objekteve dhe performancën e kënaqshme të komponentëve individualë. Çdo funksionim jo i duhur i sistemit ose ndonjë ndërtim i pahijshëm ose i gabuar do të riparohet ose korrigohet për kënaqësinë e Inxhinierit. Kontraktori do të bëjë ato ndryshime, rregullime ose zëvendësimë të pajisjeve që mund të kërkohen për ta bërë të njëjtën në përpjekje me Specifikimet ose për të zëvendësuar çdo pjesë ose material me defekt.

Përveç çdo dispozite të veçantë të bërë këtu në lidhje me marrjen e mostrave dhe testimini e materialeve me metoda të veçanta, mostrat e materialeve dhe punimeve të propozuara për t'u përdorur në ekzekutimin e punimeve mund të kërkohen në çdo kohë nga Inxhinieri dhe këto do të jepen pa vonesë. nga kontraktori me shpenzimet e tij. Mostrat e miratuara do të mbahen. Inxhinieri do të jetë i lirë të refuzojë të gjitha materialet dhe punimet që nuk janë të barabarta ose më të Mësuarë cilësisë së karakterit sesa mostrat e tillë të miratuara. Testet e kërkura për kontrollin e cilësisë duhet t'u përfshijnë përpjekur përmarrjen në:

Digitally signed by  
Mësuarë cilësisë së karakterit sesa mostrat e tillë  
Date: 2024.08.15  
Menghi

- testet e kryera në ambientet e Kontraktorit, Nënkontraktorit, prodhuesit ose furnizuesit të cilat kryhen normalisht ose zakonisht në këto ambiente për artikujt ose materialet që furnizohen për punimet;



2. testet që kryhen normalisht ose zakonisht mbi artikujt ose materialet që furnizohen për punimet nga kontraktori, nënkontraktori, furnizuesi ose prodhuesi, por që duhet të kryhen në një laborator të miratuar sepse pajisjet e nevojshme të testimit nuk janë të disponueshme në ambientet e kontraktori, nënkontraktori, furnizuesi dhe prodhuesi;
3. teste mbi materialet ose artikujt e përfthuar në vend ose në kantier ose në një laborator të miratuar me qëllim të marrjes së miratimit të Inxhinierit për klasifikimin, përdorimin dhe përputhshmërinë me Specifikimet e artikujve ose materialeve të tilla;
4. Testet rutiñë të kontrollit të cilësisë të kryera nga Kontraktori për të siguruar përputhjen me Specifikimet;
5. Testimi i rregullt i betonit dhe materialeve të tjera siç specifikohet në Kapitujt përkatës të Specifikimeve Teknike;
6. Testet standarde të pranimit të dyqanit dhe kantierit, duke përfshirë montimet e provës, të Uzinës.

## 2.2 TESTIMI I STRUKTURAVE


### 2.2.1 Testimi i strukturave mbajtëse të ujit

Të gjitha strukturat mbajtëse të ujit duhet të bëhen të papërshkueshme nga uji nga prodhimi i një betoni të dendur të njegjeshur mirë. Kontraktori do të jetë përgjegjës për papërshkueshmërinë nga uji të betonit dhe të gjitha strukturat që përbajnjë ujë do të testohen për papërshkueshmërinë e ujit kur betoni të ketë arritur forcën e tij të projektuar, kontraktori të sigurojë të gjithë punën, tapat e kullimit të ujit, ujin, energjinë, etj. për kryerjen e testit. Të gjitha strukturat mbajtëse të ujit duhet të testohen përpara vendosjes së mbushjes, shtrimit, veshjes, lyerjes etj.

Testi kryhet në dy hapa dhe duhet të regjistrohet siç duhet me një protokoll të rënë dakord dhe të dëshmohet nga Inxhinieri.

- Hapi i parë (7 ditë): Mbushja e strukturës mbajtëse të ujit me ujë për të paktën 7 ditë në nivelin maksimal të mundshëm. Fytyrat e ekspozuara do të konsiderohen të papërshkueshme nga uji nëse nuk tregojnë shenja rrjedhjeje dhe mbeten dukshëm të thata gjatë periudhës së provës prej shtatë ditësh.
- Hapi i dytë (48 orë): Matni nivelin e ujit në strukturë nga një pikë fiksë dhe regjistroni nivelin. Më pas mbylli strukturën e mbajtjes së ujit në mënyrë që të mos shtohet apo kullohet uji gjatë 48 orëve të ardhshme. Regjistroni temperaturën e jashtme dhe temperaturën e ujit. Mbylli të gjitha hapjet e ajrimit për të shmangur avullimin. Pas 48 orësh niveli i ujit do të matet sërisht. Nëse ulja e nivelit të ujit është më pak se 1 mm, testi është i pranueshëm. Nëse tërheqja tejkalon 1 mm, testi i Hapit të Dytë do të përsëritet.

Strukturat e mbuluara, sipërfaqja e të cilave nuk është e aksesueshme për inspektim, do të mbushen me ujë për një periudhë njëzet e një ditore. Në përfundim të kësaj periudhe, niveli i sipërfaqes së ujit do të regjistrohet dhe do të bëhen matje të mëtejshme në intervale 24 orësh për shtatë ditë. Do t'i kushtohet



vëmendje humbjeve që vijnë nga përthithja dhe avullimi. Struktura mund të konsiderohet e papërshkueshme nga uji nëse rënia totale e nivelit të sipërfaqes nuk kalon 1/500 të thellësisë mesatare të ujit të rezervuarit të plotë ose 10 mm, cilado qoftë më pak, në shtatë ditë pasi i është kushtuar konsiderata e duhur përthithjes dhe avullimi.

Për rezervuarët e hapur, duhet t'i kushtohet kujdes i duhur kushteve atmosferike gjatë gjithë periudhës së provës.

Të gjitha rrjedhjet e vërejtura për shkak të çarjeve ose huallit të mjaltit etj në strukturat mbajtëse të ujit duhet të riparohen me injektim të rrëshirave epokside, suva epoksi të papërshkueshme nga uji ose ndonjë metodë tjetër të miratuar. Kostoja e të gjitha punimeve të riparimit, si dhe testi i ri i izolimit nga uji pas punimeve të riparimit, do të përballohet nga Kontraktori. Metoda dhe materiali kërkojnë miratimin e Inxhinierit.

### 2.2.2 Testimi i strukturave të betonit të projektuara për të mbajtur një lëng ujor

Pas pastrimit, dhe për aq sa është e mundur përpëra se ndonjë tokë ose mbushje tjetër të vendoset në faqet e jashtme të murit, strukturat e betonit të projektuara për të mbajtur një lëng ujor do të mbushen me ujë me një shpejtësi uniforme jo më të madhe se 2 m në 24 orë. Për stabilizim do të lejohet një periudhë deri në 21 ditë, pas së cilës niveli i ujit do të regjistrohet në intervale 24-orëshe, për një periudhë testimi prej 7 ditësh. Gjatë periudhës së provës, rënia totale e lejuar, pas lejimit të avullimit dhe reshjeve, nuk duhet të kalojë 1/500 të thellësisë mesatare të ujit të rezervuarit të plotë ose 10 mm, cilado qoftë më e vogla.

Nëse kërkesat për testin 7-ditor nuk plotësohen, atëherë, pas përfundimit të çdo pune përmirësuese, struktura duhet të rimbushet dhe, nëse është e nevojshme, të lihet për një periudhë të mëtejshme stabilizimi, pas së cilës niveli i ujit do të regjistrohet në intervale 24-orëshe., për një periudhë testimi prej 7 ditësh.

Pavarësisht përfundimit të kënaqshëm të testit të mësipërm, çdo rrjedhje e dukshme në faqet e jashtme të strukturës duhet të ndalohet. Çdo mbyllje ose korrigjim i plasaritjeve në seksionin e murit, aty ku është praktike, duhet të kryhet nga pjesa e brendshme.

Testi hidraulik do të kryhet pas përfundimit të suksesshëm të testeve të çatisë, përpëra çdo pune dezinfektimi dhe përpëra se të ndërmerret çdo vulosje.

Dhomat e brendshme ngjitur brenda një strukture do të testohen në mënyrë sekuenciale. Dhomat ngjitur me dhomën në provë duhet të janë bosh gjatë testimit.

Pas përfundimit të kënaqshëm të provës, struktura duhet të zbrzet, aq sa është e mundur, përvçe rasteve kur uji mund të përdoret si pjesë e aktiviteteve të mëvonshme.

### 2.2.3 Testimi i cative prej betoni

Çatitë e betonit të strukturave që duhet të përmbajnë lëngje ujore duhet të janë të papërshkueshme nga uji dhe, aty ku është e mundur, duhet të testohen përpëra instalimit të çdo membrane të papërshkueshme nga uji duke lagunuar me ujë në një thellësi minimale 25 mm për një periudhë 24 orësh.

Aty ku është e pamundur për shkak të rënies së çatisë, ose përndryshe, të përmbajë 25 mm thellësi uji, çatia duhet të laget tërësisht me zorrë të vazhdueshme përmë periudhë 10 më pak se 6 orë.

Në secilin rast, çatia do të konsiderohet e kënaqshme nëse nuk shfaqen rrijedhje ose njolla të lagura në shtrat.

Mbulesa e çatisë duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur pas testimit të kënaqshëm.

## 2.3 TESTIMI I NGJESHJES SE MBUSHJES



Kontraktori do të kryejë prova (p.sh. testimi i ngarkesës së pllakave sipas standardit shqiptar ose ekuivalent me DIN 18134) për të verifikuar shkallët e specifikuara të njësjes dhe për t'i dorëzuar Inxhinierit protokollet përkatëse të provës.

Inxhinieri do tē pērccaktojē vendndodhjen e saktē nē plan dhe thellēsi tē testeve tē ngjeshjes. Numri i provave do tē rritet nēse një inspektim vizual pērccakton se pērmbajtja e lagështisë nuk është uniforme ose nēse pērpjekja e ngjeshjes është e ndryshueshme dhe nuk konsiderohet e mjaftueshme pēr tē arritur densitetin e specifikuar.

Resultatet e testeve në terren do t'i komunikohen me shkrim Inxhinierit dhe do të miratohen prej tij përparrë se të fillojë puna në cdo shtresë të mëvonshme.

Nëse, gjatë ecurisë së punës, rezultatet e provës tregojnë se materialet e ngjeshura nuk plotësojnë kërkesat e specifikuara, e gjithë puna me defekt do të hiqet (ose zëvendësohet) dhe do të ringjeshet dhe do të ritestohet me shpenzimet e Kontraktorit.

#### **2.4 TESTIMI I TUBACIONEVE TE PRESIONIT**

#### **2.4.1 Procedura e testimit**

Pas përfundimit të instalimit të një tubacioni me presion, ose të një seksioni të tubit, do të bëhet një test hidrostatik i linjës nga Kontraktori, duke përdorur një test presioni prej  $1.5 \times$  klasë presioni të tubit. I gjithë tubacioni duhet të testohet me presion në përputhje me standartet ose ekuivalentët e mëposhtëm:

DOKUMENTI	EMRI	MATERIALI I TUBIT
ISO 10802	Testi i presionit pas instalimit	Hekur duktil
EN 805	Kërkesat për sistemet dhe komponentët jashtë ndërtesave	Hekur duktil, çelik, HDPE, PVC
IGN 4-01-03	Udhëzues për testimin e presionit të tubave dhe pajisjeve nën presion për përdorim nga furnizuesit publikë të ujët	Hekur duktil, çelik, HDPE, PVC

Testi i presionit duhet të kryhet me një pompë të përshtatshme të pajisur me valvola kyçese dhe matës, etj. për kënaqësinë e lnxhinierit. Matësit dhe matësit duhet të jenë të rinj dhe të shoqëruar me një certifikatë të datës për testim dhe kalibrim. Matësat e përdorur për testimonin e tubacioneve nën presion duhet të jenë ose të tipit rrethor konvencional, me diametër jo më pak se 200 mm, të kalibruar në metra kokë ujë, ose duhet të kenë një tregues dixhital të aftë për të lexuar rritle prej 0,1 m kokë. Përpara se të përdoret ndonjë matës, ai duhet të kontrollohet në mënyrë të pavarrur dhe të sigurohet një certifikatë e datës e saktësisë së tij.

Resultatet nga testet e presionit do të mblidhen në fletët e të dhënave të ofruara nga Kontraktori dhe të miratuara nga Inxhinieri. Nëse, sipas mendimit të Inxhinierit, të dhënat e dhëna nuk janë të kënaqshme, Inxhinieri do t'i sigurojë ato.

Fletët e të dhënave duhet të tregojnë të gjithë informacionin përkatës të testit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: paraqitjen, vendndodhjen dhe gjatësinë e seksionit që do të testohet; tuba, valvola, pajisje dhe nyje; modeli i pompës dhe specifikimi kryesor teknik, presioni i provës së pompë; kërkohet ujë shtesë; procedura për ajrosjen e ajrit nga tubacioni; procedura e mbrojtjes së tubit me ujë; procedurën e shkarkimit të ujit pas provës, shpëlaries, tharies dhe pastrimit të tubacionit.

Klienti do të njoftohet për synimin për të testuar një seksion të tubacionit brenda periudhës së specifikuar në kontratë.

Të gjitha pajisjet, puna, materialet dhe uji i nevojshëm për kryerjen e këtyre provave në kënaqësinë e plotë të Inxhinierit do të sigurohen nga Kontraktori me shpenzimet e tij. Nëse ndodhet prova në dishton Kontraktuesi



pasi të riparojë dhe korrigojë çdo rrjedhje, do të kryejë teste të mëtejshme të gjitha siç përshkruhet më sipër derisa një provë e tillë të plotësojë kërkesat e përfshira këtu. Të gjitha këto teste dhe ritestime do të jenë në kurriz të Kontraktorit.

## 2.4.2 Masat paraprake

### 2.4.2.1 Të përgjithshme

Sekcionet e tubacionit që do të testohen nuk duhet të jenë më të gjata se 1000 m, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe nga Inxhinieri. Në të gjitha rastet, gjatësia e sekzionit që do të testohet duhet të miratohet nga Inxhinieri.

Skajet e hapura duhet të ndalen me priza, kapele ose fllanxha boshe, të lidhura siç duhet.

Nuk do të lejohet testimi ndaj valvulave të mbyllura.

Përpara testimit, valvulat duhet të kontrollohen dhe vulosen, sekcionet e rrjetës kryesore të mbushen me ujë dhe të lirohet ajri.

### 2.4.2.2 Ankorimi

Përpara testimit të çdo tubacioni, ai duhet të ankorohet në mënyrë adekuate dhe shtytjet nga kthesat, daljet e degëve ose nga skajet e tubacionit duhet të transmetohen në tokë të fortë ose në një ankorim të përshtatshëm të përkohshëm.

Çdo mbështetës ose ankorim i përkohshëm në skajet e sekzionit të provës nuk duhet të hiqet derisa tubacioni të shtypet.

Duhet të lihet një kohë e mjaftueshme për pjekjen e bloqeve shtytëse të betonit përpara se të kryhet testimi.

### 2.4.2.3 Mbushja

Përpara testit të presionit, të gjitha mbushjet mbi dhe rreth tubave dhe bloqeve të shtytes duhet të përfundojnë, me përashtim të nyjeve të tubit që lihen të hapura për inspektim vizual kundër rrjedhjes. Nevojat për mbushje në çdo sekzion të tubacionit do të bien dakord me Inxhinierin.

Inxhinieri mund të pajtohet me kërkesën e Kontraktorit për mbushje të plotë të tubacionit përpara testimit (për shkak të H&S dhe arsyë të tjera), megjithatë Kontraktori do të ketë përgjegjësi të plotë për çdo vonesë në punë të shkaktuar nga kërkimi dhe lokalizimi i pikës së rrjedhjes

### 2.4.2.4 Mbushja e tubit me ujë

Shkalla e mbushjes nuk duhet të jetë më e lartë se 10% e rrjedhës së projektimit.

Mbushja e tubit me ujë duhet të bëhet në atë mënyrë që të sigurohet që i gjithë ajri, përveç ajrit të tretur, të evakuohet.

## 2.4.3 Kriteret e pranimit

Të gjithë tubat, pajisjet, valvulat dhe nyjet e ekspozuara duhet të mbushin me kujdes gjatë provës së presionit. Të gjitha nyjet që tregojnë rrjedhje duhet të ribashkojnë denasat e forcohen, ose materiali i tubit të zëvendësohet.

Çdo tub ose nyje, pajisje ose valvul me defekt i zbuluar si rezultat i këtij testi presioni do të riparohet ose hiqet dhe zëvendësohet nga Kontraktori me shpenzimet e tij me material të shëndoshë dhe testi do të përsëritet derisa të provohet i kënaqshëm për Inxhinierin.

Kriteret e pranimit janë të specifikuara në standaret e përmendura.



## **2.5 DEZINFETIMI I TUBACIONEVE DHE STRUKTURAVE MBAJTESE TE UJIT**

### **2.5.1 Të përgjithshme**

Pas përfundimit të kënaqshëm të testimit, tubacionet dhe strukturat e ujit të pijshëm në Kontratë do të dezinfektohen në përputhje me EN 805, rregulloret e vendit, ose siç specifikohet nga Inxhinieri, me koston dhe rregullimin e vetë Kontraktuesit, përfshirë. marrja e mostrave analizon kostot dhe raportet e cilësisë së ujit.

Nëse ndonjë prej rezultateve të analizave është i pakënaqshëm, procesi i dezinfektimit duhet të përsëritet derisa rezultatet e testeve të jenë të kënaqshme.

Ujërat nëntokësore nuk duhet të lejohen të vijnë në kontakt me pjesën e brendshme të rrjetit të ujit pas dezinfektimit.

#### **8.5.2 Masat paraprake përpara dezinfektimit**

Para çdo dezinfektimi, sipërfaqet e brendshme të tubacioneve duhet të pastrohen tërësisht.

Pas përfundimit të provës hidraulike në rrjetin e ujit, një shtupë me shkumë duhet të kalojë nëpër rrjetin kryesor një numër të mjaftueshëm herë për të arritur ujë të pastër larës.

Të gjitha tamponët do të rikuperohen dhe do të llogariten pas pastrimit të rrjetit.

### **2.5.2 Masat paraprake per dezinfektim**

Shtimi i dezinfektuesit duhet të kryhet gjatë mbushjes së tubacionit, me një minimum 20 g klor/m<sup>3</sup> ujë; dhe ruhet për 24 orë.

Pas 24 orësh, mostrat merren për analiza bakteriologjike dhe kimike. Asnjë koliform nuk duhet të jetë i pranishëm në mostrën, e cila duhet të ketë një përqendrim të klorit të lirë prej të paktën 10 ppm.

Më pas, uji i klorur duhet të drenohet në mënyrë adekuate në mënyrë të kontrolluar dhe të hidhet në sistemin më të afërt të kanalizimeve për të shhangur ndotjen e mjedisit.

Tubi duhet të mbushet me ujë të pijshëm dhe të testohet bakteriologjikisht dhe kimikisht për të verifikuar që niveli i klorit të lirë është reduktuar në përqendrimin e ujit të pijshëm.

Tubacioni duhet të lihet plot me ujë nën presionin e punës dhe me prurje të mjaftueshme ose ndryshime të ujit për të ruajtur cilësinë e ujit.

Pas dezinfektimit dhe marrjes së mostrave bakteriologjike dhe kimike të pjesëve të përfunduara të rrjetit të ujit, asnjë valvul nuk duhet të rrotullohet ose të ndërmerr ndonjë veprim tjetër që mund të ndërhynë në rrjetin kryesor ose ekzistues pa marrëveshjen paraprake me Ndërmarrësin e Ujit.

### **2.5.3 Dezinfektimi i tubacionit kryesor te sistemit te furnizimit me uje**

Shtimi i dezinfektuesit duhet të kryhet gjatë mbushjes së tubacionit, me një minimum prej 20 g klor/m<sup>3</sup> ujë; dhe ruhet për 24 orë.

Pas 24 orësh, mostrat merren për analiza bakteriologjike dhe kimike. Asnjë koliform nuk duhet të jetë i pranishëm në mostrën, e cila duhet të ketë një përqendrim të klorit të lirë prej të paktën 10 ppm.



Më pas, uji i klorur do të drenazhohet në mënyrë adekuate në mënyrë të kontrolluar dhe do të hidhet në sistemin më të afërt të kanalizimeve për të shmangur ndotjen e mjedisit.

Tubacioni duhet të mbushet me ujë të pijshëm dhe të testohet bakteriologjikisht dhe kimikisht për të verifikuar që niveli i klorit të lirë është reduktuar në përqendrime të ujit të pijshëm.

Tubacioni duhet të lihet plot me ujë nën presionin e punës dhe me prurje të mjaftueshme ose ndryshime të ujit për të ruajtur cilësinë e ujit.

Pas dezinfektimit dhe marrjes së mostrave bakteriologjike dhe kimike të pjesëve të përfunduara të rrjetit të ujit, asnjë valvul nuk duhet të rrotullohet ose të ndërmerret ndonjë veprim tjetër që mund të ndërhyjë në rrjetin kryesor ose ekzistues pa marrëveshjen paraprake me Ndërmarrësin e Ujit.

#### 2.5.4 Dezinfektimi i strukturave për ujin e pijshëm

Pas përfundimit të ndërtimit dhe përpëra çdo dezinfektimi, sipërfaqet e brendshme të strukturave të projektuara për të mbajtur ose përcuar një lëng ujor duhet të pastrohen tërësisht në mënyrë të tillë që të hiqet çdo vaj, zhavorri dhe lëndë të tjera të dëmshme.

Sipërfaqet e brendshme duhet të pastrohen me dorë nën rrjedhjen e ujit dhe më pas të lahen me ujë të pijshëm pasi testi i izolimit ndaj ujit të jetë miratuar nga Inxhinieri për të hequr të gjitha ndotjet.

Struktura duhet të mbushet me ujë të pijshëm dhe minimalisht 20 g klor/m<sup>3</sup> ujë dhe të mbahet kështu për 24 orë. Kulmet dhe sipërfaqet e tjera mbi nivelin e lartë të ujit duhet të spërkaten me të njëjtën tretësirë.

Pas 24 orësh, mostrat merren për analizë bakteriologjike. Struktura do të konsiderohet e dezinfektuar nëse përqendrimi i klorit të lirë është të paktën 10 ppm.

Më pas, uji i klorur do të kullohet në mënyrë të kontrolluar dhe do të hidhet në sistemin më të afërt të kanalizimeve për të shmangur ndotjen e mjedisit.

Struktura duhet të lihet plot me ujë me një klor të përshtatshëm të mbetur.

### 2.6 UJI PER TESTIM, PASTRIM DHE DEZINFEKTIM

Uji për testimin, pastrimin dhe dezinfektimin e rrjetave dhe strukturave të ujit të pijshëm duhet të jetë ujë i pijshëm. Marrëveshjet do të bëhen me Klientin për objektet e duhura të furnizimit.

### 2.7 ASGJESIMI I UJIT NGA PASTRIMI, TESTIMI DHE DEZINFEKTIMI

Dispozitat për heqjen dhe asgjësimin e ujit të përdorur për dezinfektim, fshirje ose testim do të përcaktohen në kontratë.

Shkarkimet në kanalizime nuk do të bëhen pa pëlqimin e Ndërmarrës së Kanalizimeve.

Uji i përdorur në pastrimin, testimin ose dezinfektimin e strukturave ose tubacioneve duhet të bëhet i sigurt përpëra shkarkimit në mjedis.



**Shoqeria "Zenit&CO" sh.p.k**  
**Administrator**  
**Arqile PERI**

Merita Mengri  
Digitally signed by  
Merita Mengri  
Date: 2024.08.15  
10:29:04 +02'00'

