

# **RELACION TEKNIK**

**RIKONSTRUKSION I SHKOLLES 9-VJEÇARE  
BESLIDHJA E MALSISE B.CURRI**



I.	HYRJE.....	3
	Tëpërgjithëshme.....	3
	Qëllimi.....	3
	Objektivat.....	3
II.	TË DHËNA TË PROJEKTIT.....	4
	Vendndodhja.....	4
	Gjendjaekzistuese.....	4
	Përshkrimi i Projektit.....	4

## I. HYRJE

Ky dokument t  konsiderohet si pjes  p rb r se e Dokumentacionit t  Projekti Zbatimit dhe Preventivit P rfundimtar p r objektin e m  sip rm dhe si i till  duhet t  lexohet s  bashku me vizatimet teknike dhe detajet e projektit.

Detyrat e k tij Raporti jan :

- T  evidentoj  problematikat nd rtimore n  Objektet q  jan  n  studim, ne kuad r t  q llimit t  shprehur n  Detyr n e projektimit
- T  shpjegoj  qasjen p r zgjidhjen e k tyre problematikave.
- T  shpjegoj  me fjal  zgjidhjen.

### **T  p r gjithshme**

Bashkia e Tropoj s k rkon t  realizoj  projektin e rikonstruktionit p r objektin:

**“Shkolla 9-vje are “Beslidhja e Malsise”**, n  qytetin e Bajram Currit. Kjo godin  esht  nd rtim i viteve '70 dhe megjith se jan  kryer riparime t  pjes shme para 10-15 viteve, vihen re probleme t  cilat k rkijn  nd rhyrje sa m  t  shpejt  p r t i eliminuar dhe p r t  shmangur p rparimin e tyre.

### **Q llimi**

Q llimi i k tij projekti esht  propozimi i nd rhyrjeve nd rtimore n  objektin ekzistues kryesishte ne sistemin elektrik dhe ate h/sanitar si dhe ne realizimin e sistemit me ngrohje qendore. Gjithashtu edhe punimet tjera te brendshme ne shtresa suvatime etjer. Dritaret aktuale jane tek xame dhe eshte e domosdoshme te realizohen me xama dyfish. Shkolles i mungojne shkallet e emergjences dhe del e domosdoshme realizimi i tyre sipas Kushteve Teknike.

### **Objektivat**

Objektivat q  grupi projektues k rkon t  realizoj  n  p rfundim t  projektit

**“Rikonstruksion i Shkolles 9-vje are “Beslidhja e Malsise”**, jan :

- Rikonstruksion i godin s ekzistuese (rifinitura te jashtme dhe t  brend shme)
- Zevendesimin e dyerve e te dritareve.
- Eleminim i barrierave arkitektonike (p r personat me aft si t  kufizuar) n  hyrje t  objektit, n  qarkullimin vertikal si dhe n  p rdorimin e plot  t  nd rtes s.
- Riparim te plote te Palesers Sportive si dhe Riorganizim t  ambienteve t  jashtme dhe terreneve sportive n  oborrin e jasht m.
- Rikonstruksion t  nyjeve sanitare dhe hidrantave.
- Ndertim i plote i catise se Godines kryesore 4 kate.

- H/Izolimi i dy pjesve ansore 1 kat palestra sportivedhe sala e muzeut.
- Kthimi i ambientit te magazines ne dhome per sistemin e ngrohjes.
- H/Izolim i plete i me material 2 komponente e tualete dysheme dhe 50cm muret.
- Vendosje e elemnteve te sistemite ngrohjes ne ggjithe siperfaqen e shkolles.
- Instalime te reja elektrike, telefonike dhe rrjeti interneti.
- Realizimi i dyshemesë do realizohet me shtresë termoizoluese me Polisterol t=10cm dhe shtresat vijuese me llaç çimento e pllaka porcelanato.
- Realizimi sipas kerkesave specifike per secilin nga 3 Laboratoret e shkolles me derdhje tavolina b/armë e veshje meplaka.
- Realizimi i shkallve te Emergjences.

## II. TË DHËNA TË PROJEKTIT

### **Vendndodhja**

Shkolles 9-vjeçare “Beslidhja e Malsisë”, ndodhet në Qytetin e B.Currit Bashkia Tropojë

#### **Kufizimet:**

- Nga Veriu: Sheshi “Tahir Sinani”
- Nga Lindja Godinen e Hotel “Shkelzenit”
- Nga Jugu: Ishe Godinen e Konviktit.
- Nga Perendimi: Oborri apo Terreni Sportiv mes 2 shkollave.

### **Gjendja ekzistuese**

Sic pershkruam me larte ky obekt eshte ndertim i viteve '70, godine 4 kate ku 3 katet e para jane me mure guri dhe kati i 4 me mure tulle. Objekti eshte me mbules H.Izolimi me karton katrama. Ne dyja anete godines kryesore 4kat jane ne krahun e majte Palestra Sportive dh ne krahun e djathte ambiente apo reparte ndimse e mesimdhene te dyja 1 kateshe te mbuluara po me H/Izolim. Shtresat e dyshemeve jane me pllaka çimentoje shume te demtuara. Mungon sistemi i ngrohjes. Instalimet elektrike jane te thjeshta e mjafte te amortizuara. I jnejti problem paraqitet edhe ne instalimet H/Sanitare. Para disa vitesh jane realizuar disa punime per riparimin e saj si dyer-dritare, suvatim fasade, bazamak shkallesh, riparime te pjesëshme ne tualete etjer.





## **Përshkrimi i projektit**

Punimet e parashikuara sipas specifikime veteknike

Rikonstruksion i rifiniturës së brendëshme dhe Të jashtme.

Rikonstruksioni nyjeve sanitare

Ndërtimi i mjediseve shtesë në funksion të shkollës

Punime në sistemimin e jashtëm

Realizimi i nje sistemi ngrohje me ujite ngrohte me kaldaje automatike me dru zjarri  
dhe pelet me fuqi 350 Kw, presion maksimal 6 Bar, temperature punuese 70 ~ 90  
grade, Palestra sportive me aeroterma ndersa shkolla me radiator.

me uji qe qarkullon me 3 pompa me presion 10Bar e temperature -10 ~ +120° C.

Projekti i rikonstruksionit propozon një ndërhyrje në katër nivele:

### **A-Ndërhyrje në interier**

Meqëllim lidhjen e dykrahëve të shkollës,në katin e parë krijohen dy  
hapje në mur tulle,nënuklin e shkallëve.

Parashikohet të prishen shtrimet ekzistuese me pllaka dhe të  
zëvendësohen me pllaka porcelanati.

Nëpër klasa dhe zyra, suvatime te mureve dhe tavaneve parashikohet të  
prishen dhe ribëhen.Nëpër korridore do të suvatohen tavanet dhe do të lyhen  
me ngjyrë të bardhë.

Dyert ekzistuese do të hiqen dhe do të zëvendësohen me dyer druri importi të  
cilësisë së parë.Pragjet e dyerve do të janë prej material mermeri me spesor 2cm.  
Si rezultat i krijimit te shteses 10cm termoizoluese duhet te realizohen bazamaket  
e shkallve dhe korimoja prej pllakë mermeri.

### **□ Nyjet sanitare**


Projekti parashikon rikonstruksion të nyjeve sanitare.

Një përbledhje e punimeve:

Secili cikel i shkolles do te kete hyrjen dhe nyjet sanitare te saje.

- Heqje të pllakave të shtrimit dhe veshjes së mureve.
- Prishje suvatime ekzistuese
- Prishje veshjeve ekzistuese.
- Zevendesimni i te gjitha tubacioneve si te furrnizimit ashtu edhe  
ato te shkarkimit.
- H/Izolimi i dyshemave me material dy komponenetesh si dhe te  
mureve ne lartesin 50cm.

- Shtrim e veshje me pllaka gres i zi.



#### **Nderhyrjet e nevojshme:**

Nderhyrja për riparimin e tarraces do te realizohet me cati me tjegulla marseljeze.

Do te krijohet një brez betoni ne perimeter te godines per te kriuar kapjen e trareve te catise me konstruksionin e objektit.

Fasada do te vishet me polisterol kompakt jeshil  $t=5\text{cm}+\text{rrjete}+\text{suva}$  (KAPOTE)  
Palestra Soprtive e cila gjendet ne majte te shkolles do te rikonstrokoitet komplete.

#### **. Mbrojtja nga rrufetë**

Sistemi për mbrojtje nga rrufetë është një masë e rëndësishme për të mbrojtur ndërtesen e shkolles nga dëmtimi për shkak të goditjeve, duke i ndërprerë ato dhe duke e përcjellë pa rrezik rrymat e tyre të tensionit të lartë në tokë. Sistemi përbrojtje nga rrufetë përmban në vete një rrjet të përbërë nga tri elemente:

**shufrat rrufepritëse** ose terminalat ajrore që zakonisht janë të vendosura në ose përgjatë pikave më të larta të structures së kulmit dhe të lidhura elektrikisht me njëra tjetrën perms përquesve të lidhur me shirit xingato tokzimi.

**Përquesit metalik të vendosur te poshtë** që një kohësishte pebehet nga shiriti metalik xingato tokzimi,  $Zn=30\times 3\text{mm}$  te cilet shtrihen horizontalishtë ne kulmet e çatise si dhe ne menyre vertkale ne te gjitha qoshet të cilët janë të lidhur në rrugën më direkte për te njëri tjetri ose më shumë vend shkarkues në tokë. Lidhjet për elektrodat e vendosura në tokë nuk duhet të kenë vetëm rezistencë të ulët, por duhet

të kenë edhe vetë-induktancë të ulët;

**Elektrodat e tokëzimit** ose "tokëzimi" I bërë nga shufrat, pllakat metalike ose rrjetat. Elektrodat e tokzimit do te jene profil xingato i bakerizuar L = 1.5m.

#### **Shkallet e Emergjences**

Shkallet e emergjences do te realizohen ne krahun e djathte te shkolles (siper godines 1 kate) me konstruksion metalik kollonat profil katror 100 x 100m me spresor 4mm, profilat lidhes drejtkendore 40x120mm me spresor 3mm, shkelset e shkallve dhe sheshepushimet do realizohen me llamarin çeliku te stampuar me spresor 3mm. Parmaku i shkallve me korimo profil gjysem hane 40mm .

Realizimi i shkallve te emergjences do te behet ne dritaret e korridorit dhe gjersia e sheshe pushimit apo mbeshtetja e kollonave metalike do te jene ne pershtatje me muret mbajtse te katit perdhe. Distanca nga shkalla e godines 4 kate deri ne shkallen e zbritjes nga taraca e godines 1 kate ne toke do te shtrohet me pllaka mbi shtresen izoluese te kesaj godine.



#### **Sistemimi i Oborrit**

Do te realizohet plotsimi i murit rrethues te oborrit te shkolles me mure betoni, korrnize barme, zgare dekorative me profila metalik dhe suva plus bojatisje ne 2 anet. Gjithashtu do te realizohet edhe shtresa me pllaka betoni para hyrjes se shkolles.

**Punoi: Grupi I punes sipas Urdherit nr.166 date 15.04.2024 , me nr.1755 Prot. Date 15.04.2024**

Hazir Isufaj

Egzon Muhametaj

Mustaf Vatoci

**M I R A T O I**

**KRYETARI I BASHKISE TROPOJE**

Rexhë BYBERI