

RELACION

REHABILITIMI I TERRENEVE SPORTIVE NE SHKOLLAT E QYTETIT:

SHKOLLA 9 VJECARE “ADEM SHEME”, SHJOLLA 9 VJECARE “9 TETORI”,SHKOLLA E MESME “HASAN TAHSINI”,SHKOLLA 9 VJECARE CUKE DHE SHKOLLA 9 VJECARE NE LAGJEN GJASHTE

Gjate inspektimit te gjendjes ekzistuse te terreneve sportive ne ambjete e jashtme te shkollave te qytetit jane evidentuar disa problematika. Duke u bazuar ne keto problematika eshte arritur konkluzioni qe ne disa nga shkollat e qytetit te investohet per rehabilitimin e ketyre ambjenteve.

Shkolla 9 vjecare “Adem Sheme”

Oborri i shkolles “Adem Sheme” eshte nje hapsire e pashfrytezuar. Aktivitetet sportive shpesh here zhvillohen ne oborrin e shkolles ku terreni nuk eshte i pershtatshem pasi eshte i shtruar me beton. Ne pjesen jug-perendimore ekziston mundesia per krijimin e nje terreni sportive.

Krijimi i nje fushe basketbolli dhe rehabilitimi i pjeses perreth saj do te kishte nje efekt te menjehershem per shtimin e aktiviteteve sportive ne shkolle.







Shkolla 9 vjecare “9 Tetori”

Fusha e basketbollit ne pjesen lindore te oborrit te shkolles ka nevoje per rikonstruktim. Gjate inspektimit ne terren jane evidentuar disa problematika. Problematika e pare eshte gjendja e terrenit ne te cilin zhvillohet aktiviteti. Si pasoje fusha ka nevoje per nje tapet dhe vijzim te ri. Gjithashtu eshte menduar per krijimin e ulseve ku ndodhen bordurat ekzistuse. Fusha ka nevoje edhe ndricim dhe riparime te rjetave dhe koshave.







Gjimnazi “Hasan Tahsini”

Gjate inspektimit eshte evidentuar degradim i te trejave terreneve sportive. Tapeti ne fushen e basketbollin ne zonen veriore ka nevojë per riparim. Gjithashtu ulset dhe rjetat anesore kane nevojë per riparim.

Persa i perket fushes se futbollit ne zonen perendimore te oborrit eshte evidentuar nje gjendje aspak e mire. Terreni ka nevojë per nivelim dhe nje shtrim te ri. Gjithashtu edhe borduar anesore prej betoni qe sherbejne si ulse. Servituta e kalimit ka mundesi te integrohet me terrenin sportiv. Ka mungese te mbulimit me rrjet dhe ndricimit.

Ne zonen lindore te oborrit gjithashtu kemi nje situate te ngjashme me fushen e futbollit. Nevojitet nivelimi dhe shtrimi i terrenit. Sistemimi i gjelberimit dhe integrimi i servitutes se kalimit me terrenet sportive kerkon nje zgjidhje me efikase. Zvendesimi i pajisjeve sportive me pajisje te reja dhe vendosja e pajisjeve te tjera per aktivitete fizike.

Shkolla 9 vjecare Cuke

Hpasira ne anen lindore te oborrit te shkolles aktualisht shfrytezohet per aktivetete sportive. Kjo hapesir ka mundesi per tu kthyer ne nje terren te mirefillt sportive. Terreni ka nevoj per nivelim dhe nje shtrim te ri. Gjithashtu edhe borduar anesore prej betoni qe sherbejne si ulse. Servituta e kalimit ka mundesi te integrohet me terrenin sportiv. Ka mungese te mbulimit me rrjet dhe ndricimit. Ekziston edhe mundesia e sistemimit te pjeseve rrethuse te terrenit me hapsira te gjelberta dhe bime dekorative.





Shkolla 9 vjecare ne lagjen Gjashte

Aktivitetet sportive shpesh here zhvillohen ne oborrin e shkolles ku terreni nuk eshte i pershtatshem pasi eshte i shtruar me beton. Ne anen perendimore te oborrit te shkolles kemi mundesine per te krijuar nje fushe basketbolli. Krijimi i nje fushe basketbolli dhe rehabilitimi i pjeses perreth saj do te kishte nje efekt te menjehershem ne zhvillimin e aktiviteteve sportive ne nje terren te pershtatshem.





