

M. G / 1



Me projektin nr.
1216/2 prot.
13.03.2024

Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA

HYDROWATER ALBANIA
MENAXHIMI I INFRASTRUKTURES SE UJITJE KULLIMIT
RELACION TEKNIKE

FIRMAT	<p>Hydrowater-Albania SHPK Rruga "Irfan Tomini, Pallati Sinani, Kati 6 Tirana, 1019, Albania Mobile: +355699956728 Email: info@hydrowateralbania.com https://hydrowateralbania.com/</p>
--------	--

DREJTUES LIGJORE
Ing. Gert Pustina





Relacion TEKNIKE

" Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujit Kullimit

Kanali ujites Bosh-Qeparo, fillon ne piken e marjes pare se te shkosh ne Hydrocentral dhe perfundon ne fushen e Qeparoit duke pershkuar nje distance afersisht 4-5km.

Ky kanal nje pjese te ujit e merr nga perpara ne afersi te hydrocentralit dhe pjese fundore shtrihet ne fushen e Qeparoit. Nderkohe Kanali ujites Sasaj-Piqeras, fillon ne Sasaj dhe perfundon ne kodrinat e Piqerasit. Gjithashtu dhe Kanali Sasaj-Lukove-Kakome, perndiqet pergjate kodrinave te e Lukoves, Shen Vasilit.

Punimet rehabilituese shtrihen ne kanalet ujites kryesore:

Pas pastrimit te tijdo te shihet nga Firma zbatuese, Investitori, Supervizori gjendja e betonit ekzistues. Pas ketij procesi te shihet se cila pjese do te riparohet dhe cila pjese do te qendoje ne gjendjen ekzistuese. Kjo do te behet me pergjegjesi dhe dokumentacion te rregullt hartuar nga supervizori.

Ne kete kanal jane parashikuar si riparimedhe vendosje vepra arti si prize, porta, barazhe, riparim pastrim tombino, riparime tubacionesh, riparime muresh, suvatime, riparim veshje kanali, germime kanali, riparim mure mbajtes, punime germimi, pastrim shkurrje dhe punime te tjera qe jane ne preventive.

Kjo faze e investimit supozon punime pjesore rehabilitimi me poshte jepet nje abum fotografik gjate inspektimit te veprave.

Me poshte paraqiten foto te gjendjes reale te kanaleve vaditese te cituara me lart per pastrim dhe mirembajtje:






Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA

Kanali Borsh-Qeparo





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA


| 2 0 2 0





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA

| 2020


Kanali Sasaj-Piqeras





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>


HYDROWATER ALBANIA





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>


HYDROWATER ALBANIA





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA

1 / 2018

Kanalet Sasaj-Lukove-Shen Vasil





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA

1





Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA






Hydrowater-Albania Rruga: Irfan Tomini Pal, Pallati Sinani Ap 16
Mobile +355 69 99 56 728, e-mail info@hydrowateralbania.com, <https://hydrowateralbania.com/>

HYDROWATER ALBANIA

1 / 20





SHENIMETEKNIKE GAJTE ZBATIMIT PUNIMEVE

1. Perpara Fillimit punimeve eshte nevojshme te kryhet projekti faktik duke analizuar problematikat dhe duke dokumentuar vendet e sakta per nderhyrje se bashku me supervizorin, si dhe duke ruajtur permasat e projektit original, pasi ne nje pjese te mire kemi te bjeme me punime te maskuara.
2. Punimet te fillojne me pastrimin nga ferrat e bimesia, si dhe te behet pastrim nga aluvionet i hyrjeve dhe daljeve te veprave te artit (Lugje,Duker,Sifon,tubacione ,Ure kanal,Tombino etj..)
3. Te kryhet azhornimi faktik i veprave te artit gjate zbatimit te punimeve te perputhet me tabanin e veshjeve me beton qe do te kryhet.
4. Seksioni terthor tip i Projektit duke u bazuar dhe ne azhornimin faktin te respektohet ne dimension, trashesi dhe sipas markes se percaktuar ne preventive duke u miratuar nga supervizori
5. Ne rastet kur, kanali ujites eshte i veshur me beton, Firma zbatuese Supervizori dhe Investitori,te percaktoje (pasi te jete bere pastrimi komplet i seksionit nga aluvionet)saktesisht vendet ku betoni ekzistues eshte i demtuar ose i dobet, ku duhet prishur dhe bere betonimi i ri , kur duhet per te bere riveshje me beton ose te qendroje ne ate gjendjen ekzistuese.
6. Kjo te dokumentohet me Proces -verbale e foto. Te saktsohen volumet faktike te ketij lloj procesi betonimi.
7. Tubacionet ekzistues te kanaleve ujites, te cilet jane ndertuar para 30 – 40 vjetesh dhe disa prej tyre jane te mbuluar nga dheu apo edhe ne raste te vecanta siperfaqesor, Investitori, Supervizori dhe Kontraktori, te kontrollojne cilesine e tyre, nese jane ne gjendje pune apo jane te eroduar dhe nuk plotesojne kushtet per nje funksionim normal te tyre. Te dokumentohet dhe tu jepet zgjidhje per riparim, zevendesim ose te qendojne ne gjendjen e tyre ekzistuese.
8. Ne qofte se gjate germimeve kemi prani te ujrave nentokesor eshte e domosdoshme heqja e tyre, per te ruajtur strukturen e bazamentit dhe skarpatat.

