

## GRAFIKU I PUNIMEVE

INVESTITORI: Bashkia Sarande.

Objekti: Rikonstruksioni i Rugesnr.47

Nr.	Analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Dite kalend.			
					5	10	15	20
1	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	297				
2	An.164/1b	Mbushje me cakell ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	99				
	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	99				
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	198				
3	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	15.0				
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1982				
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.96				
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, 15cm	m3	297				
	3.212/b	Shtrese stabilizant t=15cm (bankina)	m2	430				
9	3.An/ksh	FV krah shtylla per ndricim	cope	2				
10	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	2				
11	4.142/3.33	F.v kabllo CU te armuar,ne mure e konstruksione 4x10mm2	ml	100				