



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
SHOQËRIA RAJONALE E UJËSJELLËS KANALIZIME VLORË SH.A

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Vlorë më \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024

**Shtojca 12**

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)**

**Dt.24.10.2024**

**Drejtuar:** Operatorit ekonomik AZ TRADING sh.p.k  
(Adresa: *Tirane, Njesia Administrative nr.7, Bulevardi "Gjergj Fishta", Kulla G&P, Kati 1, Njesia nr.13*)

Procedura e prokurimit/lotit: **Procedure e Hapur Mallra**

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **“Blerje Matesa Uji”**  
nr **REF-17677-09-02-2024** me fond limit: **24,750,000** (njetzet e kater milion e shtateqind e pesedhjetë mijë) lekë pa TVSH .

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. ALPHA SOLUTIONS GROUP shpk  
**Emri i plotë i shoqërisë**

NIPT L63620402U  
**Numri i NIPT-t**

**Vlera: 18,562,800** (tetembedhjetë milion e peseqind e gjashtedhjetë e dy mijë e teteqind) leke pa TVSH;  
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. AZ TRADING sh.p.k  
**Emri i plotë i shoqërisë**

NIPT L81515016F  
**Numri i NIPT-t**

**Vlera: 21,699,000** (njetzet e një milion e gjashteqind e nentedhjetë e nente mijë) Leke pa TVSH

*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

3. GENERAL PLUS sh.p.k NIPT L82020015J  
**Emri i plotë i shoqërisë** **Numri i NIPT-t**  
**Vlera: 20,690,000** *(njezet milion e gjashtëqind e nentedhete mije)* **Leke pa TVSH**  
*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

4. NOVAMAT sh.p.k NIPT K81615002O  
**Emri i plotë i shoqërisë** **Numri i NIPT-t**  
**Vlera: 23,325,000** *(njezet e tre milion e treqind e njezet e pese mije)* **Leke pa TVSH**  
*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

5. SARDO sh.p.k NIPT K13120402W  
**Emri i plotë i shoqërisë** **Numri i NIPT-t**  
**Vlera: 22.200.000** *( Njezet e dy milion e dy qind mije )* **Leke pa TVSH**  
*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

**Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:**

1. ALPHA SOLUTIONS GROUP shpk NIPT L63620402U  
**Emri i plotë i shoqërisë** **Numri i NIPT-t**  
**Vlera: 18,562,800** *(tetembedhete milion e peseqind e gjashtedhete e dy mije e teteqind) leke pa TVSH;*  
*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

- a. Operatori Ekonomik Alfa Solutions Group shpk nuk përmbush kriterin e kualifikimit 2.3.1 *Furnizime te meparshme te ngjashme me nje vlerë jo më të vogël se 40% te fondit limit te objektit te prokurimit, te realizuar gjate tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates, vertetuar me dokumentacionin vertetues si me poshte :*
- I. *Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*
  - II. *Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

Nga verifikimi i faturave/kontratave të paraqitura nga Operatori Ekonomik Alfa Solutions Group shpk vërehet se nuk përmbushin kriterin e furnizimit të ngjashëm (matësa uji) në një vlerë jo më të vogël se 40% e fondit limit (minimalisht 9.900.000 lekë pa tvsh). Nga verifikimet e kryera furnizimi i ngjashëm është në vlerën 9.045.800 lekë pa tvsh.

- b. Nga verifikimet e kryera në ekstraktin e shoqërisë Alpha Solutions Group shpk, subjekti nuk e ka në objektin e veprimtarisë objektin e procedurës (matësa uji).
- c. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që matësi të jetë i pajisur me opsionin (AMR) për vendosjen e modulit për matje në distancë. Mostra e paraqitur nga operatori ekonomik Alpha Solutions Group ka mungesë të opsionit (AMR).
- d. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që të ketë në fushën e tij një element sigurie, një valvul të kuqe që ne rast se mbi matësin do të ushtrohet shtypje ose demtime fizike kjo valvul thyhet, gjë e cila tregon se mbi matësin është tentuar të nderhyhet. Në mostrën e paraqitur vërehet mungesa e sigureses mbi fushë (valvula e kuqe).
- e. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që trupi i matësit të jetë i lidhur me fushën e matësit dhe të jetë i siguar prej një unaze plastike cila të ketë vulën me logon e prodhuesit ku dhe të ketë një vrimë e cila të bëjë të mundur lidhjen e buketonave me fushën dhe trupin e matësit me anë të telit të vules që do përdoret. Në mostrën e paraqitur mungon ky parametër (unaza plastike).
- f. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që matësi duhet të jetë rezistent ndaj temperaturave deri në  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , gjithashtu matësi duhet të shfaqë rezistencë të lartë ndaj fenomenit të korrozionit dhe ndaj agjenteve të tjera atmosferike. Mostra e paraqitur ka të shënuar T30/T90, dhe nëse i referohemi kësaj T30 nënkupton që ky matës punon për ujë të ftohtë deri në temperaturë 30 gradë, ndërsa T90 nënkupton që nëse do të ishte kërkuar matës për ujë të nxehtë atëherë do të ishte T90. Prandaj, për matësin që kërkohet temperatura duhet të jetë max 50 gradë dhe jo 30 gradë sic e ka të shënuar mbi fushë ky matës.
- g. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që në fushën e matësit duhet të jetë e shënuar klasa e saktësisë 2. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk është e shënuar klasa e saktësisë 2.
- h. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që matësi të ketë elementë shtesë të instalimit 2 rakorderitë, 2 dadot me vrimë dhe 2 rrota gomine. Në katalogët e paraqitur përmasa e spesorit të gominës dhe filetimi i rakorderisë nuk është pasqyruar me qëllim që të bëhet verifikimi.

Operatori ka paraqitur dy katalogë nga dy prodhues të ndryshëm për elementet shtesë, të dhënat e të cilëve nuk përputhen me kërkesat e vendosura në specifikime.

Në katalogun e paraqitur nga prodhuesi Apator gjatësia e rakorderisë për matësin  $\frac{1}{2}$  në dokumentin e përkthyer është 34 mm ndërsa në dokumentin në anglisht është 37,5 mm. Gjatësia e rakorderisë është kërkuar 47.5 mm.

Në katalogun e paraqitur nga Taizhou Rida Valves gjatësinë e rakorderisë është 46 mm, është kërkuar 47.5 mm

- i. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që rakorderitë dhe dadot të jenë prej bronzi, rondelja prej gomine për izolacion dhe hermecitet të lartë. Në dokumentat e paraqitura nuk ka asnjë të dhënë për llojin e materialit edhe çfarë përmban seti i elementëve shtesë të instalimit.
- j. Në ofertën teknike nuk është i cituar prodhuesi i elementëve shtesë, adresa dhe website. Gjithashtu edhe modeli (kodi) i elementëve shtesë.
- k. Në specifikime për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar që kapaku duhet të jete i perbere prej materiali plastik, për të ruajtur matësin nga demtimet fizike, me rezistence të lartë të ndarë në dy pjesë, ku njera pjesë pas vendosjes së modulit Wireless të transmetimit të hiqet dhe të mbetet vetëm pjesa tjetër e kapakut për mbulimin e fushës. Matësi i paraqitur si mostër nuk është i ndarë në dy pjesë, ka vetëm pjesën e kapakut për mbulimin e fushës.
- l. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që matësi të jetë i pajisur me opsionin (AMR) për vendosjen e modulit për matje në distancë. Mostra e paraqitur nga operatori ekonomik Alpha Solutions Group ka mungesë të opsionit (AMR).
- m. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që të ketë në fushën e tij një element sigurie, një valvulë të kuqe që në rast se mbi matësin do të ushtrohet shtypje ose demtime fizike kjo valvulë thyhet, gjë e cila tregon se mbi matësin është tentuar të nderhyhet. Në mostrën e paraqitur vërehet mungesa e sigureses mbi fushë (valvula e kuqe).
- n. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që trupi i matësit të jete i lidhur me fushën e matësit dhe të jete i siguruar prej një unaze plastike cila të ketë vulën me logon e prodhuesit ku dhe të ketë një vrimë e cila të bej të mundur lidhjen e buketonave me fushën dhe trupin e matësit me anë të telit të vules që do përdoret. Në mostrën e paraqitur mungon ky parametër (unaza plastike).
- o. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që matësi duhet të jete rezistent ndaj temperaturave deri në  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , gjithashtu matësi duhet të shfaqë rezistence të lartë ndaj fenomenit të korrozionit dhe ndaj agjenteve të tjera atmosferik. Mostra e paraqitur ka të shënuar T30/T90, dhe nëse i referohemi kësaj T30 nënkupton që ky matës punon për ujë të ftohtë deri në temperaturë 30 gradë, ndërsa T90 nënkupton që nëse do të ishte kërkuar matës për ujë të nxehtë atëherë do të ishte T90. Prandaj, për matësin që kërkohet temperatura duhet të jetë max 50 gradë dhe jo 30 gradë sic e ka të shënuar mbi fushë ky matës.
- p. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që në fushën e matësit duhet të jete e shënuar klasa e saktësisë 2. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk është e shënuar klasa e saktësisë 2.
- q. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që matësi të ketë elementë shtesë të instalimit 2 rakorderitë, 2 dadot me vrimë dhe 2 rondele gomine. Në katalogët e paraqitur përmasa e spesorit të gominës dhe filetimi i rakorderisë nuk është pasqyruar me qëllim që të bëhet verifikimi. Operatori ka paraqitur dy katalogë nga dy prodhues të ndryshëm për elementet shtesë, të dhënat e të cilëve nuk përputhen me kërkesat e vendosura në specifikime.

Në katalogun e paraqitur nga prodhuesi Apator Gjatësia e rakorderisë për matësin 3/4 në dokumentin e përkthyer është 46 mm ndërsa në dokumentin në anglisht është 45.5 mm. Gjatësia e rakorderisë është kërkuar 58.5 mm.

- r. Në katalogun e paraqitur nga Taizhou Rida Valves gjatësinë e rakorderisë është 46 mm, në specifikime është kërkuar 58.5 mm.
- s. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që rakorderitë dhe dadot të prej bronzi, rondelja prej gomine për izolacion dhe hermecitet të lartë. Në dokumentat e paraqitura nuk ka asnjë të dhënë për llojin e materialit edhe çfarë përmban seti i elementëve shtesë të instalimit.
- t. Në ofertën teknike nuk është i cituar prodhuesi i elementëve shtesë, adresa dhe website. Gjithashtu edhe modeli (kodi) i elementëve shtesë.
- u. Në specifikime për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar që kapaku duhet të jete i perbere prej materiali plastik, për të ruajtur matësin nga demtimet fizike, me rezistencë të lartë dhe të ndarë në dy pjesë, ku njëra pjesë pas vendosjes së modulit Wireless të transmetimit të hiqet dhe të mbetet vetëm pjesa tjetër e kapakut për mbulimin e fushës. Matësi i paraqitur si mostër nuk është i ndarë në dy pjesë, ka vetëm pjesën e kapakut për mbulimin e fushës.

2. GENERAL PLUS sh.p.k

NIPT L82020015J

***Emri i plotë i shoqërisë***

***Numri i NIPT-t***

**Vlera: 20,690,000 (njezet milion e gjashtëqind e nentëdhjetë mijë) Leke pa TVSH**  
*(e shprehur në shifra dhe fjalë)*

- a. Operatori Ekonomik General Plus shpk nuk përmbush kriterin e kualifikimit 2.3.1 *Furnizime të mëparshme të ngjashme me një vlerë jo më të vogël se 40% të fondit limit të objektit të prokurimit, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, vertetur me dokumentacionin vertetur si më poshtë :*
  - I. *Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*
  - II. *Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

Nga verifikimet e bëra Operatori Ekonomik General Plus shpk ka paraqitur fatura tatimore shitje me privat të cilat nuk janë të ngjashme me objektin e procedurës dhe nuk përmbushin vlerën e kërkuar (minimalisht 9.900.000 lekë pa tvsh). Ky operator ka vetëm një faturë ku përmban zërin matësia por jo në vlerën e kërkuar në pikën 2.3.1 të kriterëve të vecanta.

- b. Nga verifikimet e kryera në ekstraktin e shoqërisë General Plus shpk, subjekti nuk e ka në fushën e veprimtarisë objektin e procedurës.
- c. Në ofertën teknike të paraqitur nuk është bërë plotësimi i kompanisë prodhuese dhe i adresës së saj, vetëm Website.
- d. Oferta teknike është plotësuar me datë 18.09.2024, jo me datën e zhvillimit të procedurës 30.09.2024.
- e. Shtojca 8 Formulari përmbledhës i vetdeklarimit është plotësuar me datë 18.09.2024, jo me datën e zhvillimit të procedurës 30.09.2024.
- f. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që në fushen e e matesit duhet te jete e shenuar klasa e saktësisë 2. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk është e shënuar klasa e saktësisë 2.
- g. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që të ketë në fushën e tij një element sigurie, një valvul të kuqe qe ne rast se mbi matesine do te ushtrohet shtypje ose demtime fizike kjo valvul thyhet,gje e cila tregon se mbi matesin eshte tentuar te nderhyhet. Në mostrën e paraqitur vërehet mungesa e sigureses mbi fushë (valvula e kuqe).
- h. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që trupi i matesit te jete i lidhur me fushen e matesit dhe te jete i siguruar prej nje unaze plastike cila te kete vulen me logon e prodhuesit ku dhe te kete nje vrimë e cila te bej te mundur lidhjen e buketonave me fushen dhe trupin e matesit me ane te telit te vules qe do perdoret. Në mostrën e paraqitur mungon ky parametër (unaza plastike).
- i. Për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar në specifikime që matësi duhet te kete dhe elementet shtese te instalimit si 2(dy) rakorderi, 2(dy) dado me vrimë ne menyre qe te kaloje teli i vules per vulosjen nga ana e AK, 2(dy) rondele gomine te cilat duhet te jene te paketuara sebashku me matesin.
- j. Materiali per elementet shtese te instalimit duhet te jete: rakorderite dhe dadot prej bronzi, rondelja prej gomine per izolacion dhe hermecitet te larte.

Permasat	1/2"
Diametri I vrimes	15 mm
Gjatesia e rakorderise	47.5 mm
Spesori I gomines	$\delta= 3$ mm
Filetimi I rakorderise	R1/2
Filetimi I dados	G3/4

Në katalogun e paraqitur tregohet vetëm e dhëna mbi diametrin e lidhjes G 3/4 për Matësat  $\frac{1}{2}$ . Gjatesia e rakorderisë nuk është në gjatësinë e kërkuar.

Të dhënat mbi spesorin e gominës dhe filetimin e rakorderisë nuk janë të paraqitura me qëllim verifikimin e përputhshmërisë me specifikimet e kërkuara.

Nuk ka asnjë të dhënë në katalogun e paraqitur për llojet e elementëve shtesë të instalimit dhe materialin e tyre.

- k. Në specifikime është kërkuar që për matësin  $\frac{1}{2}$  në fushën e matësit të jetë e shënuar adresa e plotë e prodhuesit për të shmangur fallsifikimet. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk tregohet adresa e prodhuesit.
- l. Në specifikime është kërkuar që për matësin  $\frac{1}{2}$  në fushën e matësit të jetë e shënuar klasa e humbjes së presionit ( $\Delta P$ ). Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk tregohet klasa e humbjes së presionit ( $\Delta P$ ).
- m. Në specifikime për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar që kapaku duhet të jete i perbere prej materiali plastik, për të ruajtur matësin nga demtimet fizike, me rezistence të lartë të ndarë në dy pjesë, ku njera pjesë pas vendosjes së modulit Wireless të transmetimit të hiqet dhe të mbetet vetëm pjesa tjetër e kapakut për mbulimin e fushës. Matësi i paraqitur si mostër nuk është i ndarë në dy pjesë, ka vetëm pjesën e kapakut për mbulimin e fushës.
- n. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që të ketë në fushën e tij një element sigurie, një valvul të kuqe që në rast se mbi matësin do të ushtrohet shtypje ose demtime fizike kjo valvul thyhet, gjë e cila tregon se mbi matësin është tentuar të nderhyhet. Në mostrën e paraqitur vërehet mungesa e sigureses mbi fushë (valvula e kuqe).
- o. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që në fushën e matësit duhet të jete e shënuar klasa e saktësisë 2. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk është e shënuar klasa e saktësisë 2.
- p. Në specifikime është kërkuar që për matësin  $\frac{3}{4}$  në fushën e matësit të jetë e shënuar adresa e plotë e prodhuesit për të shmangur fallsifikimet. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk tregohet adresa e prodhuesit.
- q. Në specifikime është kërkuar që për matësin  $\frac{3}{4}$  në fushën e matësit të jetë e shënuar klasa e humbjes së presionit ( $\Delta P$ ). Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk tregohet klasa e humbjes së presionit ( $\Delta P$ ).
- r. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që trupi i matësit të jete i lidhur me fushën e matësit dhe të jete i siguruar prej një unaze plastike e cila të ketë vule me logon e prodhuesit ku dhe të ketë një vrimë e cila të bej të mundur lidhjen e buketonave me fushën dhe trupin e matësit me anë të telit të vules që do përdoret. Në mostrën e paraqitur mungon ky parametër (unaza plastike).
- s. Për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar në specifikime që matësi duhet të ketë dhe elementet shtesë të instalimit si 2(dy) rakorderi, 2(dy) dado me vrimë në mënyrë që të kalojë teli i vules për vulojen nga ana e AK, 2(dy) rrota gomine të cilat duhet të jenë të paketuara së bashku me matësin. Materiali për elementet shtesë të instalimit duhet të jete: rakorderite dhe dadot prej bronzi, rrota prej gomine për izolacion dhe hermecitet të lartë.

Permasat	Dn 20
Diametri I vrimes	20 mm
Gjatesia e rakorderise	58.5 mm
Spesori I gomines	$\delta= 3$ mm
Filetimi I rakorderise	R3/4
Filetimi I dados	G1

.Në katalogun e paraqitur tregohet vetëm e dhëna mbi diametrin e lidhjes G 1 për Matësat  $\frac{3}{4}$ . Gjatësia e rakorderisë nuk është në gjatësinë e kërkuar.

Të dhënat mbi spesorin e gomines dhe filetimin e rakorderisë nuk janë të paraqitura me qëllim verifikimin e përputhshmërisë me specifikimet e kërkuara.

Nuk ka asnjë të dhënë në katalogun e paraqitur për llojet e elementëve shtesë të instalimit dhe materialin e tyre.

- t. Në specifikime për matësin  $\frac{3}{4}$  është kërkuar që kapaku duhet të jete i perbere prej materiali plastik, për të ruajtur matësin nga demtimet fizike, me rezistence të lartë të ndarë në dy pjesë, ku njëra pjesë pas vendosjes së modulit Wireless të transmetimit të hiqet dhe të mbetet vetëm pjesa tjetër e kapakut për mbulimin e fushës. Matësi i paraqitur si mostër nuk është i ndarë në dy pjesë, ka vetëm pjesën e kapakut për mbulimin e fushës.

3. SARDO sh.p.k

NIPT K13120402W

**Emri i plotë i shoqërisë**

**Numri i NIPT-t**

**Vlera: 22.200.000 ( Njezet e dy milion e dy qind mijë ) Leke pa TVSH (e shprehur në shifra dhe fjalë)**

- a. Operatori Ekonomik Sardo shpk nuk përmbush kriterin e kualifikimit 2.3.1 *Furnizime të mëparshme të ngjashme me një vlerë jo më të vogël se 40 % të fondit limit të objektit të prokurimit, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, vertetuar me dokumentacionin vertetues si më poshtë :*

- I. *Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*



II. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Operatori Ekonomik Sardo sh.p.k. ka paraqitur fatura tatimore shitje me palë blerëse Ujësjiellës Kanalizime Vlorë sh.a të cilat nuk janë të ngjashme me objektin e procedurës.

Kontrata e realizuar me Bashkinë Selenicë nuk është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

- b. Operatori ekonomik Sardo sh.p.k ka paraqitur Certifikaten e Cilësisë ISO 9001- 2015 që nuk lidhet me objektin e prokurimit. Objekti i certifikatës është punime dhe jo mallra.
- c. Nga verifikimet e kryera në ekstraktin e shoqërisë Sardo shpk, subjekti nuk e ka në objektin e veprimtarisë objektin e procedurës (matësa uji).
- d. Për matësin ½ është kërkuar në specifikime që në fushen e e matesit duhet te jete e shenuar klasa e saktësisë 2. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk është e shënuar klasa e saktësisë 2.
- e. Për matësin ½ është kërkuar në specifikime që të ketë në fushën e tij një element sigurie, një valvul të kuqe qe ne rast se mbi matesine do te ushtrohet shtypje ose demtime fizike kjo valvul thyhet,gje e cila tregon se mbi matesin eshte tentuar te nderhyhet. Në mostrën e paraqitur vërehet mungesa e sigureses mbi fushë (valvula e kuqe).
- f. Për matësin ½ është kërkuar në specifikime që trupi i matesit te jete i lidhur me fushen e matesit dhe te jete i siguruar prej nje unaze plastike cila te kete vulen me logon e prodhuesit ku dhe te kete nje vrimë e cila te bej te mundur lidhjen e buketonave me fushen dhe trupin e matesit me ane te telit te vules qe do perdoret. Në mostrën e paraqitur mungon ky parametër (unaza plastike).
- g. Për matësin ½ është kërkuar në specifikime që matësi duhet te kete dhe elementet shtese te instalimit si 2(dy) rakorderi, 2(dy) dado me vrime ne menyre qe te kaloje teli i vules per vulosjen nga ana e AK, 2(dy) rondele gomine te cilat duhet te jene te paketuara sebashku me matesin. Materiali per elementet shtese te instalimit duhet te jete: rakorderite dhe dadot prej bronzi, rondelja prej gomine per izolacion dhe hermecitet te larte.

Permasat	1/2"
Diametri I vrimes	15 mm
Gjatesia e rakorderise	47.5 mm
Spesori I gomines	δ= 3 mm
Filetimi I rakorderise	R1/2
Filetimi I dados	G3/4

Në katalogun e paraqitur tregohet vetëm e dhëna mbi diametrin e lidhjes G 3/4 për Matësat ½.

Gjatësia e rakorderisë nuk është në gjatësinë e kërkuar.

Të dhënat mbi spesorin e gominës dhe filetimin e rakorderisë nuk janë të paraqitura me qëllim verifikimin e përputhshmërisë me specifikimet e kërkuara.

Nuk ka asnjë të dhënë në katalogun e paraqitur për llojet e elementëve shtesë të instalimit dhe materialin e tyre.

- h. Në specifikime është kërkuar që për matësin ½ në fushën e matësit të jetë e shënuar adresa e plotë e prodhuesit për të shmangur fallsifikimet. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk tregohet adresa e prodhuesit.
- i. Në specifikime është kërkuar që për matësin ½ në fushën e matësit të jetë e shënuar klasa e humbjes së presionit ( $\Delta P$ ). Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk tregohet klasa e humbjes së presionit ( $\Delta P$ ).
- j. Në specifikime për matësin ½ është kërkuar që kapaku duhet të jete i perbere prej materiali plastik, për të ruajtur matësin nga demtimet fizike, me rezistence të larta të ndara në dy pjesë, ku njëra pjesë pas vendosjes së modulit Wireless të transmetimit të hiqet dhe të mbetet vetëm pjesa tjetër e kapakut për mbulimin e fushës. Matësi i paraqitur si mostër nuk është i ndarë në dy pjesë, ka vetëm pjesën e kapakut për mbulimin e fushës.
- k. Për matësin ¾ është kërkuar në specifikime që të ketë në fushën e tij një element sigurie, një valvulë të kuqe që në rast se mbi matësin do të ushtrohet shtypje ose demtime fizike kjo valvulë thyhet, gjë e cila tregon se mbi matësin është tentuar të nderhyhet. Në mostrën e paraqitur vërehet mungesa e siguresës mbi fushë (valvula e kuqe).
- l. Për matësin ¾ është kërkuar në specifikime që në fushën e matësit duhet të jete e shënuar klasa e saktësisë 2. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk është e shënuar klasa e saktësisë 2.
- m. Në specifikime është kërkuar që për matësin ¾ në fushën e matësit të jetë e shënuar adresa e plotë e prodhuesit për të shmangur fallsifikimet. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk tregohet adresa e prodhuesit.
- n. Në specifikime është kërkuar që për matësin ¾ në fushën e matësit të jetë e shënuar klasa e humbjes së presionit ( $\Delta P$ ). Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk tregohet klasa e humbjes së presionit ( $\Delta P$ ).
- o. Për matësin ¾ është kërkuar në specifikime që trupi i matësit të jete i lidhur me fushën e matësit dhe të jete i siguruar prej një unaze plastike cila të ketë vule me logon e prodhuesit ku dhe të ketë një vrimë e cila të bej të mundur lidhjen e buketonave me fushën dhe trupin e matësit me anë të telit të vules që do përdoret. Në mostrën e paraqitur mungon ky parametër (unaza plastike).
- p. Për matësin ¾ është kërkuar në specifikime që matësi duhet të ketë dhe elementet shtesë të instalimit si 2(dy) rakorderi, 2(dy) dado me vrimë në mënyrë që të kalojë teli i vules për vulosjen nga ana e AK, 2(dy) rrota gomine të cilat duhet të jenë të paketuara së bashku me matësin.

Materiali per elementet shtese te instalimit duhet te jete: rakorderite dhe dadot prej bronzi, rondelja prej gomine per izolacion dhe hermecitet te larte.

Permasat	Dn 20
Diametri I vrimes	20 mm
Gjatesia e rakorderise	58.5 mm
Spesori I gomines	$\delta= 3$ mm
Filetimi I rakorderise	R3/4
Filetimi I dados	G1

Në katalogun e paraqitur tregohet vetëm e dhëna mbi diametrin e lidhjes G 1 për Matësat  $\frac{3}{4}$ . Gjatësia e rakorderisë nuk është në gjatësinë e kërkuar.

Të dhënat mbi spesorin e gominës dhe filetimin e rakorderisë nuk janë të paraqitura me qëllim verifikimin e përputhshmërisë me specifikimet e kërkuara.

Nuk ka asnjë të dhënë në katalogun e paraqitur për llojet e elementëve shtesë të instalimit dhe materialin e tyre.

- q. Në specifikime për matësin  $\frac{1}{2}$  është kërkuar që kapaku duhet të jete i perbere prej materiali plastik, për të ruajtur matësin nga demtimet fizike, me rezistence të larta e ndare në dy pjesë, ku njera pjesë pas vendosjes së modulit Wireless të transmetimit të hiqet dhe të mbetet vetëm pjesa tjetër e kapakut për mbulimin e fushës. Matësi i paraqitur si mostër nuk është i ndarë në dy pjesë, ka vetëm pjesën e kapakut për mbulimin e fushës.
- r. Shtojca 8 “Formulari përmbledhës i vetdeklarimit” nuk është sipas formatit të përcaktuar në Dst. Formatit i tillë është për rastin kur objekti i prokurimit është punë dhe jo mallra.
- s. Në ofertën teknike të paraqitur nuk është bërë plotësimi i kompanisë prodhuese dhe i adresës së saj, vetëm website.
- t. Nuk është paraqitur deklarata e garancisë në përmbushje të pikës 2.3.8 *Operatori ekonomik duhet të paraqes një deklaratë se mallrat e ofertuar prej tij kanë një garanci 1 vjecare nga marrja në dorëzim e tyre.*

4. NOVAMAT sh.p.k

NIPT K81615002O

*Emri i plotë i shoqërisë*

*Numri i NIPT-t*

**Vlera: 23,325,000** (njetzet e tre milion e treqind e njetzet e pese mijë) **Leke pa TVSH**  
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

a. Operatori Ekonomik Novamat shpk nuk përmbush kriterin e kualifikimit 2.3.1 *Furnizime të mëparshme të ngjashme me një vlerë jo më të vogël se 40% të fondit limit të objektit të prokurimit, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, vertetuar me dokumentacionin vertetues si më poshtë:*

I. *Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

II. *Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

Operatori Ekonomik Novamat sh.p.k ka paraqitur fatura tatimore shitje me privat të cilat nuk janë në një vlerë minimale sa 40% e fondit limit të procedurës si dhe janë realizuar jo gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

b. Në kriteret e veçanta të kualifikimit pikja 2.3.7 është përcaktuar se "Operatori ekonomik duhet të paraqesë nga 1 (një) mostër të mallrave objekt prokurimi". Shoqëria Novamat shpk në ditën dhe orën e hapjes së ofertave ka paraqitur vetëm 1 mostër matësi.

c. Në specifikime është kërkuar që në fushën e matesit duhet të jete e shenuar diametri nominal i matesit (Dn). Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk është përcaktuar diametri nominal i matësit me qëllim që të verifikohet se cilit model i përket.

d. Në specifikime është kërkuar që në fushën e matesit duhet të jete e shenuar klasa e saktësisë 2. Në fushën e matësit të paraqitur si mostër nuk është e shënuar klasa e saktësisë 2.

e. Në specifikime është kërkuar që kapaku duhet të jete i perbere prej materiali plastik,per te ruajtur matesin nga demtimet fizike, me rezistence te larte i ndare ne dy pjese,ku njera pjese pas vendosjes se modulit Wireless te transmetimit te hiqet dhe te mbetet vetem pjesa tjeter e kapakut per mbulimin e fushes. Matësi i paraqitur si mostër nuk është i ndarë në dy pjesë, ka vetem pjesën e kapakut për mbulimin e fushës.

f. Në specifikime është cituar që trupi i matesit të jete i lidhur me fushën e matesit dhe të jete i siguruar prej nje unaze plastike cila te kete vulen me logon e prodhuesit ku dhe te kete nje vrimë e cila te bej te mundur lidhjen e buketonave me fushen dhe trupin e matesit me ane te telit te vules qe do perdoret. Në mostrën e paraqitur mungon ky parametër (unaza plastike).

g. Në specifikime është kërkuar që viti i prodhimit të matësit të jetë minimalisht M23. Viti i prodhimit të matësit të paraqitur si mostër është 2021 (M21), në kundërshtim me përcaktimin e bërë në specifikime.

- h. Në shtojcën 1 (Formulari i ofertës ekonomike) nuk është e shënuar oferta e dhënë pa tvsh dhe me tvsh me fjalë.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **AZ TRADING sh.p.k** me NIPT **L81515016F** me adrese: ( *Tirane, Njesia Administrative nr.7, Bulevardi "Gjergj Fishta", Kulla G&P, Kati 1, Njesia nr.13* ), se oferta e paraqitur me vlerë totale prej **21,699,000** (njezet e nje milion egjashteqind e nentedhete e nente mije) **Leke pa TVSH** / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik".

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**ADMINISTRATOR**

**SOKOL KANANAJ**