



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME DIBËR SH.A

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Dibër, më \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2024

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT  
FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

**Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve Ekonomik: “SELAMI” Sh.p.k. (me pjesëmarrje 85 %),** me numër Nipt-i: **J77304706L**, me seli: *Dibër, Peshkopi, PESHKOPI, Lagjja “Nazmi Rushiti”, Rruga “Tercilio Kardinali”, Kati i dytë ndërtesa e quajtur “VERI”-PESHKOPI*, dhe **“NDREGJONI” Sh.p.k. (me pjesëmarrje 15 %)**, me numër Nipt-i: **K31329048I**, me seli: *Tiranë, Tiranë, TIRANË, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga “Sule Bega”, Ndërtesa Nr.32, Hyrja 8.*

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO**  **JO**

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: **Punë**

Lloji i Procedurës së prokurimit: **“E Hapur”**, *prokurim elektronik.*

Numri i Procedurës/ referenca e Lotit: **REF-24208-10-11-2024**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **“Ndërtim rrjeti kryesor furnizimi me ujë i fshatrave të Njesisë Administrative Maqellarë dhe rrjeti shpërndarës fshati Kërçisht i Sipërm. F. II, Bashkia Dibër”**, me fond limit në vlerën: **221,232,453.9** (dyqind e njëzet e një milion e dyqind e tridhjetë e dy mijë e katërqind e pesëdhjetë e tre pikë nëntë) **lekë pa TVSH** nga buxheti i shtetit, me afat realizimi: **12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: **14.10.2024**

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

**1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik: “SELAMI” Sh.p.k. me numër Nipt-i: J77304706L, dhe “NDREGJONI” Sh.p.k., me numër Nipt-i: K31329048I.**

Vlera: **210,811,316.3** (dyqind e dhjetë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë pikë tre) **lekë pa TVSH.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**2. Operatori Ekonomik: “KUPA” Sh.p.k., me numër Nipt-i: K51615512C.**

Vlera: **217,642,188** (dyqind e shtatëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e tetë) **lekë pa TVSH.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**3. Operatori Ekonomik: “LIQENI VII” Sh.p.k., me numër Nipt-i: K01730502W.**

Vlera: **271,421,059.01** (dyqind e shtatëdhjetë e një milion e katërqind e njëzet e një mijë e pesëdhjetë e nëntë pikë zero një) **lekë pa TVSH.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

## Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik: “KUPA” Sh.p.k.,

me numër Nipt-i: K51615512C.

OE/BOE me nënkontraktor

PO  JO

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

### Për arsyet e mëposhtme:

- I. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.1/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi konstatohet se, për punimet e ngjashme të kryer me entin publik, nuk është paraqitur *Çertifikata e marrjes në dorëzim të objektit (punimeve)*.
- II. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.3/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi konstatohet se, nuk është paraqitur Çertifikata **ISO 27001** (Për menaxhimin e sigurisë së informacionit) kërkuar në këtë kriter.
- III. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.6/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi konstatohet se, nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar, si: *Autorizimet e prodhuesit/ distributorit, Katalogjet, dëshmi të testeve zyrtare të kryera dhe Çertifikatat ISO/ konformiteti të prodhuesit*, për listën e mallrave/ materialeve të kërkuar: **Rrjete/tel i zinguar për rrethime, gabiona etj., Tuba e Rakorderi ujësjellësi PE dhe Pompa Uji**, ndërsa për mallin/ pajisjen: **Matës Uji**, nuk është paraqitur *Autorizimi i distributorit*.
- IV. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.8** **gërma “a, b, c dhe f”/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, në seksionin B: DEKLARATË “Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”/ *Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8*, nuk ka deklaruar se disponon:
  - Në lidhje me stafin e drejtuesve teknik të kërkuar në **gërmën “a”**, nuk disponon: minimumi **2 (dy)** Inxhinier Ndërtimi, por vetëm **1 (një)** të tillë; minimumi **2 (dy)** Inxhinier Hidroteknik, por vetëm **1 (një)** të tillë;
  - Në lidhje me stafin ndihmës të kërkuar në **gërmën “b”**, nuk disponon: Minimumi **1 (një)** Gjeodet/ Topograf/ Markshajder, dhe Minimumi **1 (një)** Inxhinier Mekanik;
  - Në lidhje punonjësit e specializuar/ kualifikuar të kërkuar në **gërmën “c”**, nuk disponon: **2 (dy)** punonjës Teknik Hidraulik, por vetëm **1 (një)** të tillë, **2 (dy)** punonjës **Specialist për montim tubash dhe instalime të materialeve polietilen (PE)**, **2 (dy)** punonjës **Elektriçist**, por vetëm **1 (një)** të tillë, **1 (një)** punonjës **Hidroizolues**, **2 (dy)** punonjës **Mekanik**, **1 (një)** punonjës **Bojaxhi**, **2 (dy)** punonjës **Saldator**, por vetëm **1 (një)** të tillë,
  - Në lidhje me inxhinierët e certifikuar të kërkuar në **gërmën “f”**, nuk disponon: Minimumi **1 (një)** **inxhinier** që përmbush kriteret për të qenë **“Përgjegjës për dëmet në mjedis”**, dhe minimumi **1**

(një) inxhinier të çertifikuar si **“Përgjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë sipas standartit ISO 9001: 2015”**

- V. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.9/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, në seksionin B: DEKLARATË *“Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”/ Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, nuk ka deklaruar se disponon minimumi 8 (tetë) shoferë të mjeteve të rënda, por vetëm 5 (pesë) të tillë, si dhe minimumi 8 (tetë) manovratorë/ eskavatoristë/ automakinist, por vetëm 6 (gjashtë) të tillë.*
- VI. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.10 gërma “a dhe b”/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, në seksionin C: DEKLARATË *“Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate”/ Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit, të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, nuk ka deklaruar se disponon: 4 (katër) Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 18 ton, por vetëm 2 (dy) të tillë; 2 (dy) Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 5 ton - 7 ton; 1 (një) Rimorkiator për transportin e makinerive; 2 (dy) Eskavator me zinxhirë për copëtim shkëmbi 1,0 m<sup>3</sup>, por vetëm 1 (një) të tillë; 1 (një) Çekiç Pneumatik; 1 (një) Autobetoniere; 1 (një) Autobitumatriçe; 1 (një) Prerëse asfalti; 2 (dy) Rul ngjeshës për asfaltime, por vetëm 1 (një) të tillë; 1 (një) Greider; 3 (tre) Betoniere kantieri; 2 (dy) Vibrator betoni, 1 (një) Makineri Prerëse Betoni; 1 (një) Aparaturë për bashkim tubacionesh (me metodën Elektro Fusion); 1 (një) Paisje elektronike për matjen e presionit të ujit me printer automatik elektronik + Pompë presioni; 1 (një) Pajisje e lëvizshme me ultratinguj për matjen e rrjedhjes/ prurjes (Pajisja dixhitale); 1 (një) Matës largësie /Instrument per Topogjeodezim/ GPS; 2 (dy) Matrapik; 3 (tre) Gjenerator, por vetëm 2 (dy) të tillë; 10 (dhjetë) Karroca dore, 500 m<sup>2</sup> Skeleri dhe armature, si dhe mjetet e pajisjet të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit.*
- VII. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.11/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, nuk disponon 1 (një) njësi magazinimi në pronësi ose me qera për magazinimin e materialeve (të ndërtimit dhe inerteve).
- VIII. Nuk është përmbushur përcaktimi i **pikës 2.3.13/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur mostrat për pajisjet/ materialet e kërkuar ditën e hapjes së ofertave pranë autoritetit kontraktor.

**2. Operatori Ekonomik: “LIQENI VII” Sh.p.k.,**

me numër Nipt-i: **K01730502W.**

OE/BOE me nënkontraktor

PO



JO

X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**Për arsyet e mëposhtme:**

- I. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.6/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi konstatohet se, nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar, si: *Autorizimet e prodhuesit/ distributorit, Katalogjet, dëshmi të testimave zyrtare të kryera dhe Çertifikatat ISO/ konformiteti të prodhuesit, për listën e mallrave/ materialeve të kërkuar.*
- II. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.7/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar vetëdeklarimit të kryer në seksionin B: DEKLARATË “*Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate*”/ *Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/ Kualifikimit të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, rezulton se, nuk disponon të paktën 90 (nëntëdhjetë) punonjës, por vetëm 53 (pesëdhjetë e tre) punonjës.*
- III. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.8 gërma “a, b, c dhe f”/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, në seksionin B: DEKLARATË “*Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate*”/ *Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, nuk ka deklaruar se disponon:*
- Në lidhje me stafin e drejtuesve teknik të kërkuar në gërmën “a”, nuk disponon: minimumi **2 (dy)** Inxhinier Ndërtimi, por vetëm **1 (një)** të tillë; minimumi **2 (dy)** Inxhinier Hidroteknik, por vetëm **1 (një)** të tillë; minimumi **1 (një) Inxhinier Gjeolog;**
  - Në lidhje me stafin ndihmës të kërkuar në gërmën “b”, nuk disponon: Minimumi **1 (një)** Inxhinier Mekanik;
  - Në lidhje punonjësit e specializuar/ kualifikuar të kërkuar në gërmën “c”, nuk disponon: **2 (dy)** punonjës Teknik Hidraulik; **3 (tre)** punonjës **Murator/ suvatues**, por vetëm **2 (dy)** të tillë; **2 (dy)** punonjës **Mekanik;** **2 (dy)** punonjës **Saldator**, por vetëm **1 (një)** të tillë,
  - Në lidhje me inxhinierët e certifikuar të kërkuar në gërmën “f”, nuk disponon: Minimumi **1 (një) inxhinier** që përmbush kriteret për të qenë “*Përgjegjës për dëmet në mjedis*”, dhe minimumi **1 (një) inxhinier** të certifikuar si “*Përgjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë sipas standartit ISO 9001: 2015*”
- IV. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.9/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, në seksionin B: DEKLARATË “*Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate*”/ *Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, nuk ka deklaruar se disponon minimumi 8 (tetë) shoferë të mjeteve të rënda, por vetëm 4 (katër) të tillë, si dhe minimumi 8 (tetë) manovratorë/ eskavatoristë/ automakinist, por vetëm 4 (katër) të tillë.*
- V. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.10 gërma “a”/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, në seksionin C: DEKLARATË “*Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerve të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate*”/ *Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit, të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 8, nuk ka deklaruar se disponon: 2 (dy) Eskavator me goma për gërmim dheu 0,25 m<sup>3</sup>, por vetëm 1 (një) të tillë; 1 (një) Aparaturë për bashkim*

tubacionesh (me metodën Elektro Fusion); **1 (një)** Paisje elektronike për matjen e presionit të ujit me printer automatik elektronik + Pompë presioni; **1 (një)** Pajisje e lëvizshme me ultratinguj për matjen e rrjedhjes/ prurjes (Pajisja dixhitale); **1 (një)** Aparat hekurkthyes.

- VI. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.11/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, nuk disponon **1 (një)** njësi magazinimi në pronësi ose me qera për magazinimin e materialeve (të ndërtimit dhe inerteve).
- VII. Nuk është përmbushur kriteri i **pikës 2.3.12/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, nuk disponon “Njësi/ Fabrikë prodhimi Asfaltobetoni” në pronësi ose me qera ose me kontratë furnizimi.
- VIII. Nuk është përmbushur përcaktimi i **pikës 2.3.13/** 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur mostrat për pajisjet/ materialet e kërkuar ditën e hapjes së ofertave pranë autoritetit kontraktor.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: “SELAMI”** Sh.p.k., me adresë: *Dibër, Peshkopi, PESHKOPI, Lagjia “Nazmi Rushiti”, Rruga “Tercilio Kardinali”, Kati i dytë ndërtesa e quajtur “VERI”- PESHKOPI*, dhe **“NDREGJONI”** Sh.p.k., me adresë: *Tiranë, Tiranë, TIRANË, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga “Sule Bega”, Ndërtesa Nr.32, Hyrja 8*, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: **210,811,316.3** (dyqind e dhjetë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë pikë tre) **lekë pa TVSH**, është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

**Titullari i Autoritetit Kontraktor**