

**STUDIMI GJEOLOGO-INXHINIERIK****REHABILITIM I DIGES GORAJ NE NJESINE
ADMINISTRATIVE GORAJ – BASHKIA
KUCOVE**


POROSITËS: SUPER PROJEKT Shpk
HARTOI: GeoENG Sh.p.k



Tirane 2024

Geological Engineering - Geotechnical Investigation Inclinometer, Piezometer- Installation Monitoring
Rotary Drilling Reporting, Consulting
ledianlimani@gmail.com / ledianlimani@geoengsolutions.com / www.geoengsolutions.com +355682007970





Ledian
Limani

Digitally signed by
Ledian Limani
Date: 2024.07.24
05.07.29 +02'00'

GeoENG Solutions

Permbajtja

Pjesa e per gjithshme

Hyrje

1-Qellimi i studimit

2-Pozicioni dhe relieve

3-Gjeologjia dhe Morfologjia

4- Hidrogjeologjia

5-Aktiviteto Sizmik i Rajonit dhe Zones

Pjesa speciale

6- Gjeorreziqet ne zonen e studimit

7-Kushtet Gjeologo Inxhnierike

7.1-Vlerësimi i dëmtimeve

7.2-Masat mbrojtëse

8-Perfundime

9-Rekomandime

Aneks

- Plani i diges me pjeset perberese
- Fotografite e shpimeve
- Profili gjeologo-litologjik i dy shpimeve ne argjinature.



GeoENG Solutions

Hyrje

Ky studim përfshin Rehabilitim i Diges Goraj Ne Njesine Administrative Goraj – Bashkia Kucove. Mbasi është kryer vizita në terren dhe rilevimi topografik si dhe vrojtimet në vend të gjithë kësaj zone është hartuar ky raport me të dhënat sipas përbajtjes.

1-Qellimi i Studimit

Ky studim ka për qëllim:

1. Të përcaktoj shtresat gjeologo-litologjike dhe parametrat e tyre kryesor fiziko-mekanike të trupit të argjinatureve.
2. Të evidentoj fenomenet negative nëse ka.
3. Te bëj rekomandime përkatese në varësi të kushtve të argjinatureve.



Fig.1.Imazh satelitore i diges Goraj.

2-Pozicioni dhe Relievi

Zona e studjuar ndodhet gati në lindje të lumbardit të Devollit dhe shtrihet në fshatrat Drizë dhe Goraj. Vetë rezervuari është i vendosur në luginën e përroit të Brashnikut. Në pjesën e fillimit të bregut të djathtë të rezervuarit është e vndosur



GeoENG Solutions

lagjia Sulovër e fshatit Goraj, nëmbyllje të rezervuarit ndodhet lagjia Rripëza e fshatit Valagosht, në pjesën jugperendore janë të vendosura lagjia Tabakaj e fshatit Goraj lagjia Luzanjak e fshatit Driza.Nga ana administrative kjo zonë është pjesë e teritorit të Bashkisë Kuçovë ndërsa gjeografikisht ky teritor bën pjesë në hartën topografike K-34-112-D-b me shkallë 1: 25 000.

3- Morfologjia dhe Gjeologjia

Zona e studjuar është një luginë e vogël e përrojt të Brashnikut.Vetë lugina shtrihet gati verilindje-jugperendim. Zona ku është ndërtuar diga në të cilën ka ndodhur rrëshqitja (çedimi) është një relief me rënje të butë 10-150 drejt jugperendimit. Rrëshqitja (çedimi) ka ndodhur në aksin e digës, 0.5 m nga buza (fillimi) i skarpatës së bjefit të poshtëm. Zona në studim është tipike kodrinore, të cilat shtrihen në të dyanët e përrojt të Brashnikut, me drejtim si ajo e luginës, gati verilindje-jugperendim. Ajo shtrihet nga kuota 170 m mbi nivelin e detit (pjesa verilindore e luginës) e deri në kuotën 90 m (vazhdimi jugperendimore i luginës, poshtë fundit të bjefit të poshtëm të digës).



Fig1.1 Pamje të morfologjisë së zonës (majtas pjesa lindore, djathtas pjesa perendimore)

Gjeologjia

Duke u mbështetur në studimet e kryera më parë nga autorë të ndryshëm të cilat janë përgjithësisht të karakterit gjeologo-rilevues në shkallën 1: 25 000, por dhe studime të detajuara gjeologo-inxhinjerike, konstatohet se në ndërtimin gjeologjik të zonës marrin pjesë formacionet e Paleogenit, Neogenit dhe të Kuaternarit. Më poshtë po bëjmë përshkrimin e gjeologjisë së zonës ku ka ndodhur rrëshqitja e përreth saj.

Depozitimet e Oligocenit të Sipërm-Pg33 kanë përhapje kryesisht në pjesën lindore e juglindore të zonës në studim.Këto përgjithësisht vendosen suksesivisht mbi depozitimet e nënshtira por ka raste kur ato kanë marëdhënie tektonike me to. Nga

GeoENG Solutions

studimet e mëparëshme është emërtuar -pakuia e fllshit argjilo-ranorë me gëlqerorë. Kufiri i poshtëm i kësaj pakoje hiqet me takimin e shtresës së parë gëlqerore në prerje. (Valbona.U.etj.). Në përgjithësi, në pjesën e sipërme të Oligocenit të sipërm, predominojnë ranorët, të cilët herë-herë kalojnë në ranorë masivë.

Pakuia argjilito-ranore përfaqësohet me shtresa ritëm hollë-mesëm. Argjilitet janë ngjyrë hiri të kaltër me thyerje guackore. Shtresat ranore me trashësi 5-30 cm, janë kompakte, rrallë gjysëm të shkrifët.

Pakuia argjilito-ranore me vidhisje karakterizohet nga fllishi ritëm hollë-mesëm-trashë me ndërthurje e vidhisje nënënjore dhe ranorë masive. Argjilitet kanë ngjyrë hiri në të kaltër me thyerje të çrregullt deri guackore. Shtresat ranore kanë trashësi nga 6 cm deri në masive. Ranorët e trashë dhe masiv kanë teksturë të çrregullt, vërehet diferençim i kokrrizave ku në bazë janë gravelitet. Në përgjithësi paraqiten të shkrifët. Gëlqerorët janë me ngjyrë gri bezhë me trashësi nga 0.1-0.3 m deri në 5m dhe janë kompakt.

Depozitimet Messinian- (N13m) kanë përhapje të madhe, mbi 70-80 % të zonës në studim dhe zënë pjesën qëndroro-veriore dhe perendimore të sajë, por në pjesën juglindore takohen dhe në formë pullash mbi depozitimet e Oligocenit të Sipërm. Ato vendosen transgresivisht mbi ato më të vjetrat. Në Kuçovë këto depozitime ndërtojnë Mulden me të njëjtin emer.

Depozitimet e Messinianit sipas litologjisë dhe korelimit ndahen në katër suita:

a-Suita "Driza (N13D) Këto depozitime takohen në fshatin Drizë (nga ka marrë dhe emrin). Ato bien drejt perëndim-veriperëndimit me këndë rënie 15-200, në pjesën veriore nga 70-800 deri në të përbysura. Vendosen me mospërputhje stratigrafike, këndore dhe azimutale mbi ato të nënshtrira. Litologjikisht përfaqësohen nga ndërthurje të ranorëve, alevroliteve dhe argjilave. Ranorët janë kokërr ndryshëm me çimentim të dobët dhe me ndryshime graduale nga ranorë në alevrolite e argjila alevrolitike shumëngjyreshe. Trashësia e kësaj suite varion deri në 250 m. Në këto depozitime është i ndërtuar rezervuari në studim.

b-Suita "Gorani" (N13G) këto depozitime takohen në fshatin Goran,(nga ka marr dhe emrin), Gegaj etj. Litologjikisht përfaqësohet nga ndërthurje të ranorëve me argjilitet alevrolitike e alevrolite. Kanë përhapje më të gjërë, duke u shtrirë në gjithë muldën e Kuçovës. Në pjesën lindore kjo suite është më ranorike. Numri i trupave ranorë nga lindja drejt perëndimit vjen duke u zvogëluar derisa në gjirin e Arzës arrinë numrin më të vogël. Në pjesën e poshtme takohet një pako argjilore gri jeshile, kurse në pjesën e sipërme takohen argjila shumëngjyreshe nëpërmjet të cilave bëhet ndarja me suitën "Kuçova". Depozitimet e suitës "Gorani" në pjesën qëndrore dhe perendimore të antiklinalit të "varrosur" te Kuçoves vendoset transgresivisht mbi katin e poshtëm, ndërsa në pjesët e tjera vendoset suksesivisht mbi depozitimet e suitës "Driza". Trashësia e kësaj suite luhatet nga 20-50 m.

c-Suita "Kuçova"(N13K) Depozitimet e kësaj suite gjunjë përhapje në gjithë muldën e Kuçovës. Ato vendosen normalisht mbi ato të suitës "Gorani" dhe veçohen me anë të një pakoje argjilore. Litologjikisht përfaqësohet nga një prerje



HP

GeoENG Solutions

argjilore me ranorë më të rrallë se suita "Gorani". Trashësia e depozitimeve nuk është kudo e njëjtë. Kjo për shkak të shplarjes së saj para transgresionit pliocenik. Në pjesën perendimore të Arrzës kjo trashësi reduktohet deri në zhdukjen e saj. Trashësia arrin deri në 300 metra.

d-Suita "Polovina" (N13Pol) Këto depozitime vendosen suksesivisht mbi ato të suitës "Kuçova". Nga ana litologjike përfaqësohen nga ndërthurje të ranorëve e konglomeratëve kryesisht në pjesen lindore të Kuçovës dhe ranorë e argjilo-alevrolitore në pjesët e tjera të rajonit. Këto depozitime trashësinë më të madhe e kanë në pjesën lindore e verilindore, kurse në perendim ajo zvogëlohet deri në zhdukjen e plotë për arsyet e shplarjes parapliocenike.

Formimet Kuaternar (c,d,pQp3-h) Takohen në formë fragmenti në pjesën jugore të zonës në studim. Përfaqësohen nga depozitime të përziera shpati të Holocen-Pleistocenit, suargjila poplore, ku sasia e tyre në masën suargjilore herë-herë mund të jetë dominuese. Kanë ngjyrë gri në të verdhë, e lidhur kjo me shkëmbinjt mëmë, pasi janë formime të shkatërrimit të shkëmbinjëve ranorik e agjilite. Janë me lagështi mesatare, me kohezion të ulët e kënd fërkimi relativisht të madh. Kanë trashësi 4-5 m. Këto depozitime vendosen mbi formacionet bazë të Paleogenit e të Neogenit dhetashmë shërbejnë si toka bujqësore.



Miocen. Messinian. Formacionet "Driza", "Gorani" e "Kuçova", argjila, argila alevrolitike me horizonte ranorësh dhe ranorë shtresë trashë.

Fig.2. Harta Gjeologjike skematike e zones se rezervuarit Goraj.

GeoENG Solutions

4-Hidrogeologjia

Nga pikëpamja hidrogeologjike kjo zonë paraqitet me ujëmbajtje të ulët, që lidhet me ndërtimin litologjik të zonës. Në teritorin e studjuar (në qendër të luginës) kalon një përrua i vogël (ai i Brashnikut, në aksin e të cilit është ndërtuar dhe rezervuari i Gorajt) me drejtim rrjedhje gati verilindje-jugperendim dhe një numër prroskash që derdhen në të. Rrethë 2 km në perendim të zonës kalon lumi i Devollit që është dhe arteria hidrike kryesore. Këtu gjendet dhe rezervuari Gegaj rrethë 900 m në V-VP të rezervuarit Goraj.

Në zonë nuk takohen burime ujore, por dhe jashtë sajë ato janë me debite të vogëla, pra kemi të bëjmë me një zonë me ujëmbajtje të ulët deri të varfër.

Nga të dhënrat e marra nga vrojtimet në terren por dhe nga ato arkivore, në teritorin e studjuar takohen tre komplekse ujëmbajtëse:

- a) Kompleksi ujëmbajtës i Depozitimeve të Oligocenit të Sipërm.
- b) Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve të Messinianit.
- c) Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve të Kuaternarit.

a) Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve të Oligocenit të Sipërm. Takohet në pjesën lindore e juglindore dhe kanë përhapje të kufizuar brenda zonës në studim. Këto depozitime përfaqësohen nga pakua argjilito-ranore e cila ndërtohet nga shtresa ritëm hollë-mesëm me ujmbajtje të ulët deri të varfër.

Ndërsa pakua argjilito-ranore me vidhisje karakterizohet nga flishi ritëm hollë-mesëm-trashë me ndërthurje e vidhisje nënujore dhe ranorë masive. Shtresat ranore kanë trashësi nga 6 cm deri në masive. Ranorët e trashë dhe masiv kanë teksturë të çrregullt, vërehet diferençim i kokrrizave ku në bazë janë gravelitet. Në përgjithësi paraqiten të shkrifët. Nga të dhënrat rezulton se ky horizont (kompleks) ujmbajtës karakterizohet nga ndryshime në vetitë ujmbajtëse dhe filtëruese, bënë pjesë në depozitime me ujëmbajtje të ulët deri mesatare.

b) Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve të Messinianit ka përhapje të madhe, mbi 70-80 % të zonës në studim dhe zënë pjesën qëndroro-veriore dhe perendimore të sajë, por në pjesën juglindore takohen dhe në formë pullash mbi depozitimet e Oligocenit të Sipërm.

Ky komplekës ndërtohet nga 4 suita (nën komplekëse) që dallohen nga pikëpamja litologjike:

Suita "Driza" - Litologjikisht përfaqësohen nga ndërthurje të ranorëve, alevroliteve dhe argjilave. Ranorët janë kokërr ndryshëm me cimentim të dobët dhe me ndryshime graduale nga ranorë në alevrolite e argjila alevrolitike shumëngjyreshe, pra karakterizohet nga ndryshime në vetitë ujmbajtëse dhe filtëruese, bënë pjesë në depozitime me ujëmbajtje të ulët deri mesatare.

Suita "Gorani" - Litologjikisht përfaqësohet nga ndërthurje të ranorëve me argjilitet alevrolitike e alevrolite, bënë pjesë në depozitime me ujëmbajtje të ulët.



GeoENG Solutions

Suita “Kuçova” - Litologjikisht përfaqësohet nga një prerje argjilore me ranorë më të rrallë se suita “Gorani”, bënë pjesë në depozitime me ujëmbajtje të ulët deri të varfër.

Suita “Polovina” - Nga ana litologjike përfaqësohen nga ndërthurje të ranorëve e konglomeratëve kryesisht në pjesen lindore të Kuçovës dhe ranorë e argjilo-levrolitore në pjesët e tjera të rajonit, bënë pjesë në depozitime me ujëmbajtje të ulët deri mesatare.

c) Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve të Kuaternarit. Takohen në formë fragmenti në pjesën jugore të zonës në studim. Përfaqësohen nga depozitime të përziera shpati, suargjila poplore, ku sasia e tyre në masën suargjilore herë-herë mund të jetë dominuese.

Megjithëse depozitimet që ndërtojnë këtë kompleks kanë filtrim mesatarë dhe vlersohen me ujmbajtje mesatare, në zonën në studim nuk paraqesin interes pasi trashësia e tyre është relativisht e vogël (4-5 m), kësisoj nuk krijojnë depozita ujore të rëndësishëme.




Fig.3. Harta hidrogeologjike skematke e zones Kucove – dhe Rezervuarit Goraj.

5-Aktiviteti Sizmik i Rajonit dhe Zonës

Nisur nga fakti që rajoni i te Kuçoves shtrihet në periferine e Ultësirës Pranadriatike e cila në vetvete përfaqëson një brez sizmogen shumë aktiv, ku ndërpriten thyerje tektonike me shtrirje të ndryshme. Më të spikatura janë thyerjet që trasohen në krahun perendimor të brezit strukturor të Kuçove-Beratit. Kjo linjë tektonike aktive

GeoENG Solutions

nis në jug jashtë kufijve tanë shtetror dhe shtrihet në perendim të vargut Bureto-Lunxheri-Shëndëlli dhe vazhdon më ne veri në anën perendimore të Sqepurit dhe në anën perëndimore të kodrave Fiershegan-Karbunar-Lushnje (fig).

Një linjë tjetër tektonike është ajo që trasohet në lindje të Berati, ku spikat linja në perëndim të strukturës Tomorrit që vazhdon me ndërprerje në veri me atë të Sulovës. Në rajonin e Berati spikat dhe tektonika që kufizon diapirin e Dumres. Tektonik që në të shkurën dhe sot paraqitet shumë aktive, për këtë dëshmon qartë aktiviteti sizmik që ka patur ky rajon.

Kjo zonë ku bëhet ndërprerja e thyerjeve tektonike me shtrirje të ndryshme ka gjeneruar në të shkuarën dhe vazhdon të gjenerojë dhe sot tërmete të fuqishëm, duke e bërë rajonin e Beratit dhe zonat për rreth tij zone me sizmicitet të lartë.

Në këto kushte e shohim të arsyshëm të jatin në mënyrë të përbledhur një historik të shkurtër të aktivitetit sizmik të rajonit. Rajoni i Kucove-Berati karakterizohet nga një sizmicitet i lartë.

- tërmetin e 17 Tetorit 1851 ($I_o=9$ ballë MSK-64) ne epiqender ne Berat.
- tërmetin e 29 shkurtit 1851 ($I_o=9$ ballë MSK-64) ne epiqender ne Berat qe sipas hartes se izoseisteve precaktohet 9 balle ne zonen e Beratt (Sulstarova & Koçiu, 1975),
- tërmetin e 18 dhjetorit 1920 (me $M=5.6$ dhe $I_o=8$ ballë MSK-64 ne epiqender ne Elbasan) qe sipas hartes se izoseisteve percaktohet 5 balle ne zonen e Beratit (Sulstarova & Koçiu, 1975),
- tërmetin e 1 shtatorit 1959 (me $M=6.2$ dhe $I_o=8$ ballë MSK-64 ne epiqender ne Lushnje) qe sipas hartes se izoseisteve percaktohet 6 balle ne zonen e Beratit (Sulstarova & Koçiu, 1975) (Fig.),




Fig.4. Harta sizmotektonike e zonës së Kucoves.

GeoENG Solutions



Figura 4.1 Epiqendrat e tërmeteve me $Ms \geq 4.0$ për periudhën 1970 – sot në rajonin përreth sheshit të studimit.

Bazuar në historikun e tërmeteve që kanë goditur zonën ku ndodhet sheshi i studimit, në studime të mëparshme (Aliaj etj. 2010) dhe në hartën e Rrezikut Gjeologjik të Shqipërisë (SHGJSH 2000), zona ku ndodhet sheshi i studimit mund të preket në të ardhmen nga tërmete me intensitet VIII-të ballë (MSK-64) dhe me $Ms = 6.5$.

6-Gjeorreziqet ne zonen e studimit

Gjeorreziqet në zonën e Kuçoves lidhen kryesisht me shkëmbinjt dhe formacionet që zotërojnë parametra gjeoteknik kryesor të dobët. Gjithashtu gjeorreziqet janë të lidhura ngushtë me shkëmbinjët dhe formacionet të cilat për shkak të historisë së tyre gjeologjike, kanë qenë nën influencën e aktivitetit tektonik, përshkueshmërisë së përhershme të ujrageve nëntoksose sipërfaqësore, proceseve të alterimit fizikë e kimik dhe sot këtyre proceseve u është shtuar edhe ndërhyerja antropogjene.

Në shumë raste veç faktorëve natyrore, faktori antropogen ka lojtur rol kryesor në modifikimin në drejtimin negativ të parametrave gjeoteknik të shkëmbinjëve dhe të formacioneve që ndërtojnë kupon e rezervuarit.

Nga vrojtimet e detajuara në terren rezulton se fenomenet negative gjeoteknikë natyrore nuk janë të zhvillura në mënyrë intensive, ndersa ato antropogjene janë të zhvilluara si rezultat i ndertimeve të shumta e ne kohe të ndryshme me standarte të ndryshme.

Midis tyre mund të përmendim disa gjërryerje me përmasa të vogël që vërehen në pranë luginës së lumit Devollit ne sektorin nga qyteti i kuçoves e derjt fushes.

Një fenomen negativ që vërehet është erozioni i zhvilluar në shpatet kodrave si dhe ne shtratet të lumenjeve dhe perrnjeve.

GeoENG Solutions

Një fenomen negativ me shumë rreziqe për zonën e marr në studim është dhe përmbyetja e saj ne nivelin e ruges. Ky fenomen është i pranishë gati në gjithë ultësirën me gjithë masat që janë marr përfrenimin e tij. Vlenë të theksojmë se gjithë lumenjtë e vendit tonë janë në përgjithësi lumenj malor dhe të rrëmbyshëm. Në periudhen e dimrit dhe pranverës bjen reshje të bollshme ujrat në shtratin e tyre e rrisin në mënyrë të ndjeshme nivelin dhe në disa raste ato kanë dal nga shtrati duke përmbyetur territorë rrëth tyre. Fenomeni i përmbyetje është shoqëruar shpesh dhe me gryerje të tokës, por dhe me dëme të mëdhaje në ndërtesa e kultura bujqësore.

Ndërsa aktiviteti antropogen me ndikim negativ në drejtim të rrezikimit të zonës është prezent dhe lidhet para së gjithash me aktivitetin e pakontrolluar që mund të ushtrohet në drejtim të ndertimeve te pastudiuar.

Fenomeni i erozionit në zonë e marr në studim vërehet dhe në hapsiren perreth saj. Ai lidhet me erozionen e arterjeve ujore që përshkojnë gjithë zonë. Këto përrrenj gjatë periudhës së reshjeve të bollshëme bëhen të rrëmbyeshëm dhe sjellin në shtratin e Lumin Devoll sasira të mëdha proluvionesh, kryesishte përzjerje copash flishore e gëlqerore të pa rrumbullakosura. Shpesh materili i ngurtë i sjell nga perrenjt shoqërohet me formimin e koneve të derdhjes pranë ruges e shtratit të lumi. Formimi i koneve të derdhjes cënon në mënyrë të ndjeshme regjin e rrjedhs së ujrale në shtratin e lumi, duke u bërë shkak që rrjedha e lumi të devijoj duke krijuar premisa përfryrje e shpateve të lugine.



Fig.5. Harta e rrezikut gjeologjik te zones se argjinature se rezervuarit Goraj.

GeoENG Solutions

7-Kushtet Gjeologo-Inxhinierike

Nga vrojtimet fushore të kryera në zonën e studimit dhe studimet e mëparshme, konstatojmë se kushtet gjologo-inxhinierike të zonës në studim janë relativisht të mira, por me ndodhjen e çedimit fig.3 (që mund ta quajmë fillimin e një rrëshqitje) në aks, afër buzës ku fillon bjefi i poshtëm kushtet gjologo-inxhinierike të digës vështirësohen.




Fig. 4. Prerje terthore skematike per gjithsesuese e digës Goraj.

Disa të dhena të përgjithshme për rezervuarin Goraj (fig.4):

- Rezervuari është ndërtuar në vitin 1970.
- Ai është formuar nga një digë e vetme rreth 25 metra e lartë dhe 310 metra e gjatë.
- Kapaciteti zyrtar i rezervuarit në nivelin e lartë të ujit është 1,200,000 m³.
- Sipërfaqja e rezervuarit në TWL është 17.5 ha.
- Trupi i digës në përgjithësi është në gjendje të mirë.
- Sistemi i shkarkimit dhe ai i marjes (lëshuesi) janë në gjendje të mirë (funksional).
- Brigjet në përgjithësi janë paprobleme me përjashtim të një rrëshqitje të vogël që ndodhet në bregun e majtë (rrëshqitja nr.112, sipas hartës sëinventarit të qarkut Berat, viti 2015).
- Nuk konstatohet që të ketë infiltrim në skarpatën e bjefit të postëm.

GeoENG Solutions

-Konstatohet prani lagështie në bazamentin e digës (fundi i skrapatës së bjetit të postëm). Nga këto vrojtime është konstatuar një çedim (që mund ta quajmë fillimin e një rrëshqitje) të cilën do e trajtojmë më poshtë:



Fig.5. Pamje satelitore e rezervuarit Goraj

Kurora e diges është rrreth 6 - 7 m e gjërë ne kuroren e saje, dhe përdoret si një rrugë hyrëse mes fshatrave. **Në kurorë konstatohet një çarje pothuaj gjatë gjithë gjatësisë së digës.**



Pamje nga kurora e digës.

GeoENG Solutions

Bjefi i siperm është e mbuluar me gurë per ta mbrojtur nga erozionin digë dhe në përgjithësi është në gjendje të mirë.




Pamje e bjefit të sipërm, gjendja e gurëve që kanë mbathur bjefin.

Bjefi i poshtëm ka permasat 1: 2,5 dhe është plotësisht i mbuluar nga bari dhe shkure. Biefi i poshtëm duket pa problem, fundi i biefit të poshtëm është i lagësht, por nuk ka pasur infiltitim të ujrave nga liqeni.



Pamje e bjefit të poshtëm dhe bimësisë

Kanali i Shkarkimit Kanali i shkarkimit ndodhet në pjesën e majtë te diges. Ky është një kanal i hapur i veshur me beton me gjerësi 6 m dhe është në një gjendje relativisht të mirë.



Kanli i shkarkimit

Fenomeni gjeodinamik ndodhet në aksin e digës, afër buzës (rrethë 50 cm) ku fillon bjefi i poshtëm. Këtu konstatohet një çarje pothuaj gjatë gjithë gjatësisë së digës duke filluar nga kordinata 1-Y=44 10 471, X=45 22 145 e deri në kordinatën 2-Y=44 10 628, X=45 22 005 me një gjatësi 192 m.

Thekësojmë së fillimi rrethë 50-60 m e para (në krahun e majtë të digës) çarja është me një gjerësi që varjon nga 10-15 cm deri në 40-50 cm. Pra fenomeni është më i avancuar.

Po ashtu në 35-40 m e fundit (në krahun e djathë të digës) çarja është me një gjerësi që varjon nga 5-10 cm. Por dhe mes këtyre dy intervaleve ku çarja është më e dukëshme vrehet element të çarjes ndonse hapja është erendit të 1-2 cm, por dhe më pak, gjithësesi fenomeni është në gjithë gjatësin nga kordinata 1 në kordinatën 2.

Pra ne po e trajtojmë si njëfillim rrëshqitje pasi përvèç amplitudës horizontale prej 1-2 cm e deri në 40-50 cm nuk kemi amplitudë vertikale dhe nuk kemi asnjë shenjë përballin e rrëshqitjes, apo deformim të skarpatës së bjefit të poshtëm.

Fenomeni ka filluar të japi shenjat e para 6-muajësh, në pranëverë të vitit 2017.

Lartësia mbi nivelin e detit është Z max (koka) = 895 m;

Përmasat e çarjes janë: Gjatësi = 192 m, Gjërësi = 1-2 cm e deri në 40-50 cm. Thellësinë e planit të rrëshqitjes e mendojmë jo më shumë se 3-4 m nga sipërfaqja. Drejtimi i lëvizjes është me Az.2320. Pjerrësia e digës (skarpatës së bjefit të poshtëm) është rrethë 280.

Formacionet bazë janë shkëmbinjtë neogenik, ndërthurje të ranorëve, alevroliteve dhe argjilave, merënie drejt veri-veriperendimit, pra kithtas me digën e gjithashtu me çarjen.

GeoENG Solutions

Sipas klasifikimit Cruden & Varnes 1996, kemi të bëjmë me fillimin e një rrëshqitje dherash.

Trupi rrëshqitës ndërtohet nga depozitime argjiloro-suargjilore të ngjeshura, material që është përdorur për ndërtimin e digës. Prezenca e ujrave sipërfaqësorë dhe ato nëntokësorë (në trupin e digës) Aktiviteti i këtijë fenomeni ka qënë i ngadaltë (kjo duket nga amplituda e vogël e spostimit horizontal). Nga vrojtimet në terren konstatojmë se mundësia e aktivizimit (avancimit) të rrëshqitjes (çedimit) është evidente, pra ajo mund të zgjerohet në pjesën e sipërme të saj.



Pamaje nga rrëshqitja ne kuroren e digës

Faktorët që kanë çuar në prishjen e ekujlibrit të shpatit dhe ndodhjen e fenomenit janë:

a-Aktivë: Hidrometrologjia (sasia e madhe e rreshjeve të përqëndruara në periudha të shkurtra shto këtu prezencën e ujrave sipërfaqësorë por edhe nëntokësorë; - Mungesa e një drenazhimi optimal të ujrave sipërfaqësore, - Erozioni; -Aktiviteti human (egzistanca e rrugës në trupin e digës, kalimi i mjeteve tërënda në aksin e digës) dhe -Sizmiciteti.

b-Pasivë ; -Ndërtimi litologjik; -Gjeomorfologjia (pjerrësia e skarpatës së bjefit të poshtëm), etj.

GeoENG Solutions

7.1 Vlerësimi i dëmtimeve

Nga vrojtimet në terren u konstatua se si rezultat i aktivizimit të kësaj çarje nëaksin e digës është rrezikuar objekti inxhinierikë-Diga e rezervuarit Goraj.



Pamje e çarjes në aksin e digës (pjesa e majtë, hapja nga 10-15 cm e deri në 40 cm)



Pamje e çarjes në aksin e digës (pjesa e djathtë, hapja nga 5-10 cm)

Çarja përvijohet po thuaj në gjithë gjatësinë e akësit të digës, por më e dukëshme është në krahun e majtë dhe të djathtë, kurse çarja e pjesës mes tyre është si një fillë ku herë duket e herë jo për shkak të gjerësisë së vogël.

GeoENG Solutions

Ajo ndodhet në akës të digës, 50-80 cm afër buzës së fillimit të bjefit të poshtëm (shih fotot 10, 11).

Kjo çarje ka dëmtuar fillimin e bjefit të poshtëm, dhe është trajtuar si fillimi i një rrëshqitje.

Dëmtimi momentalisht është i vogël, por nëse nuk ndërhyhet shpejt mundet të kemi rezikimin e sigurisë së digës.

7.2 Masat mbrojtëse

Duke analizuar aktivitetin e fenomenit gjeodinamik të trajtuar më lart si dhe dëmtimet e ndodhura për shkak të tij, rezulton se marrja e masave mbrojtëse inxhinierike është e domosdoshëme, por ndërhyrja duhet të jetë e shpejtë. Prandaj mendojmë që marren këto masa mbrojtëse inxhinierike:

- Të zbankohet pjesa e dëmtuar, por dhe 50-60 cm më në qendër të aksit (rrethë 150 cm nga buza e bjefit të poshtëm) nga çarja në gjithë gatësinë e digës deri në 4-5 thellësi, kjo në varësi të thellësisë së prishjes së strukturës së të trupit të digës nga çarja.
- Kjo pjesë e zbankuar të mbushet me material si ai që është ndërtuar diga, duke i ngjeshur shtresat çdo 30 cm, si dhe duke ruajtur pjerrësinë e skarpatës egzistuese të bjefit të poshtëm.
- Rreh 50 cm e sipërme të mbushjes duhet të jenë material çakull.
- Të mbushen me material duke e ngjeshur të gjitha vatërat erozionale, ndonëse janë të vogëla, por që ndikojnë me kalimin e kohës në prishjen e ekilibrit të digës.
- Të ndalohet kalimi i mjeteve të rënda në akësin e digës dhe e çdo mjeti në rrugën egzistuese në skarpatën e digës (bjefit të poshtëm).

8 Përfundime

Prishja e ekujlibrit të shpatit që ka çuar në aktivizimin e çarjes, ka shumë shkaqe, por kryesore janë dy ;

a-kalimi i mjeteve të rënda në aksin e digës; b-materiali që ndërton digën mundet të mos jetë ngjeshur me parametrat teknik.

Nga pikëpamja morfolologjike zona e studjuar është tipike kodrinore.

Nga pikëpamja hidrogeologjike në zonën e studjuar bëjne pjesë tre komplekse ujëmbajtëse, pa ndonjë rëndësi të madhe për sa i përket ujëdhënieς.



GeoENG Solutions

Nga pikëpamja gjeologo-inxhinierike zona e studjuar në përgjithësi ka kushte të vështira.

b-Në zonën e studjuar ka ndodhur një fenomen gjeodinamike (çarje e cila rrezikon të kthehet në rrëshqitje) nga e cila është dëmtuar lehtë pjesa e sipërme e bjeftë poshtëm të digës, por nëse nuk merren masa të shpejta mbrojtëse mund të kthehet në kërcënëm për sigurinë e digës.

c- Në momentin e vrojimit niveli i ujit të rezervuarit ishte rrëth 13 m poshtë kreshtës së digës.

9 Rekomandime

- Të zbankohet pjesa e dëmtuar, por dhe 50-60 cm më në qendër të aksit (rrëthë 150 cm nga buza e bjeftë poshtëm) nga çarja në gjithë gatësinë e digës deri në 4-5 thellësi, kjo në varësi të thellësisë së prishjes së strukturës së të trupit të digës nga çarja.
- Kjo pjesë e zbankuar të mbushet me material si ai që është ndërtuar diga, duke i ngjeshur shtresat çdo 30 cm, si dhe duke ruajtur pjerrësinë e skarpatës egzistuese të bjeftë poshtëm.
- Rrëth 50 cm e sipërme të mbushjes duhet të jenë material çakull.
- Ndërhyrja duhet shumë e shpejtë nga zbankimi në mbushje, pasi qëndrimi i gjatë pas zbankimit do të ndikonte negativisht e mundë të çojë në kërcënimin e sigurisë së digës.
- Të mbushen me material duke e ngjeshur të gjitha vatërat erozionale, ndonëse janë të vogëla, por që ndikojnë me kalimin e kohës në prishjen e ekilibrit të digës.
- Të ndalohet kalimi i mjeteve të rënda në akësin e digës dhe e çdo mjeti në rrugën egzistuese në skarpatën e digës (bjeftë poshtëm).
- Të mbahet nën monitorim bazamenti i digës (fundi i bjeftë poshtëm) për infiltrimin dhe nëse shtohet ky fenomen kërkohet ndërhyrje teknike për ta izoluar (duke ndërtuar një perde anti filtrim).
- Të bëhet sistemimi i ujrave sipërfaqësorë në skarpatën e bjeftë poshtëm.
- Pastrimi i çdo bimësie të tepërt nga kurora dhe biefi i poshtem.
- Duhet të merren masa për të parandaluar dëmtimin e kurores-akësit (të tillë si sigurimi i sipërfaqes së asfaltit, në pamundësi tëvendoset një shtresë granili me trashësi 40-50 cm).
- Rezervuari duhet të vizitohet nga një zyrtar përgjegjës të paktën një herë në muaj ose një here në javë kur kemi rreshje te shumta i cili duhet të monitoroje çedimin ne aksin e digës



GeoENG Solutions

Thekësojmë se këto rekomandime vlejnë për sa kohë fenomeni nuk ka avancuar më tej, në të kundërt ato duhet të rikonceptohen në përputhje me situatën e re.

Vetite fiziko mekanike te shtreave te trupit te argjinatures

SHTRESA Nr.1

Perfaqesohet nga mbushje e trupit te diges e kther ne toke vegjetale me bimesi.

SHTRESA Nr.2

Material nga trupi i diges i perfaqesuar nga suargjila me ngjyre gri bezhe me lageshtire ne gjendje plastike jane pak deri mesatarisht te ngjeshura

Parametrat perfaqesues fiziko-mekanike te shtreses nr 2 jane:

Fraksioni argjilor	< 0.002 mm	32.0 %
Fraksioni pluhuror	0.002-0.06 mm	35.0 %
Fraksioni rere	0.06-2.0 mm	21.0 %
Fraksioni zhavorore	>2.0 mm	12.0 %
Kufiri i siperm i plasticitetit		$W_{rr} = 42\%$
Kufiri i poshtem i plasticitetit		$W_p = 21. \%$
Indeksi i plasticitetit		$I_p = 21.$
Lageshtia natyrore		$W_n = 32.5\%$
Pesha specifike		$\Delta = 2.49 \text{ T/m}^3$
Pesha volumore		$\gamma = 1.78 \text{ T/m}^3$
Moduli i deformimit		$E = 50 \text{ kg/cm}^2$
Kendi i ferkimit te brendshem		$\varphi = 17.2^\circ$
Kohezioni		$C = 0.21 \text{ kg/cm}^2$
Ngarkesa e lejuar ne shtypje		$\sigma = 1.6 \text{ kg/cm}^2$
Koeficienti k filtrimit		$k=1,0 * E^{-5} \text{ m/sec}$

SHTRESA Nr.3

Vazhdon material nga trupi i diges i perfaqesuar nga suargjila me ngjyre gri bezhe me lageshtire ne gjendje plastike jane pak deri mesatarisht te ngjeshura.

Parametrat perfaqesues fiziko-mekanike te shtreses nr 3 jane:

Fraksioni argjilor	< 0.002 mm	35.0 %
Fraksioni pluhuror	0.002-0.06 mm	38.0 %
Fraksioni rere	0.06-2.0 mm	17.0 %
Fraksioni zhavorore	>2.0 mm	10.0 %




GeoENG Solutions

Kufiri i siperm i plasticitetit	$W_{rr} = 32.0\%$
Kufiri i poshtem i plasticitetit	$W_p = 16.0 \%$
Indeksi i i plasticitetit	$I_p = 16.0$
Lageshtia natyrore	$W_n = 29.8\%$
Pesha specifike	$\Delta = 2.5 \text{ T/m}^3$
Pesha volumore	$\gamma = 1.81 \text{ T/m}^3$
Moduli i deformimit	$E = 70 \text{ kg/cm}^2$
Kendi i ferkimit te brendshem	$\varphi = 18.5^\circ$
Kohezioni	$C = 0.41 \text{ kg/cm}^2$
Ngarkesa e lejuar ne shtypje	$\sigma = 1.8 \text{ kg/cm}^2$
Koeficienti k filtrimit	$k=1,0 * E^{-5} \text{ m/sec}$

Aneks


- Plani i diges me pjeset perberese
- Fotografite e shpimeve
- Profili gjeologo-litologjik i dy shpimeve



Plani i diges me pjeset perberese

GeoENG Solutions

- Fotografite e shpimeve



Sonda 1,kampionet ne thelisen 0.0-5.0meter.

GeoENG Solutions



Sonda 1,kampionet ne thelesien 5.0-10.0meter.



Sonda 1,kampionet ne thelesien 10.0-15.0meter.

GeoENG Solutions



Sonda 1,kampionet ne theelsien 15.0-20.0meter.



Sonda 2,kampionet ne theelsien 0.0-5.0meter.

GeoENG Solutions



Sonda 2,kampionet ne thellesien 5.0-10.0meter.



Sonda 2,kampionet ne thellesien 10.0-15.0meter.

GeoENG Solutions




Sonda 2,kampionet ne theelsien 15.0-20.0meter.

JH



Prerja Gjeologo Litologjike I-I



Legjenda

- ①: mbushje e topit i digjet e biber ne tokje vegetale me thimesi.
- ②: material iqap topi i digjet i perfqirusur nga sumpulli apo ndyre i ri heqje material iqap topi i digjet i perfqirusur nga sumpulli apo ndyre i ri heqje
- ③: material iqap topi i digjet i perfqirusur nga sumpulli apo ndyre i ri heqje material iqap topi i digjet i perfqirusur nga sumpulli apo ndyre i ri heqje

Legjenda

- Emri Projektit: SUPER PROJEKT SH.P.K.
- Punoi: Ing. L. Limani
- Porositi:
- Emri Projektit: Rehabilitimi i Diges Gorji Ne Njesine Administrative Gorji - Bashkia Kicevo.
- Punoi: Ing. L. Limani
- Porositi:
- Emri Projektit: SUPER PROJEKT SH.P.K.
- Punoi: Ing. L. Limani
- Porositi:
- Emri Projektit: Rehabilitimi i Diges Gorji Ne Njesine Administrative Gorji - Bashkia Kicevo.
- Punoi: Ing. L. Limani
- Porositi:

Prerja Gjeologo Litologjike
S1-S2

Shk. H.1:300	Korr. 2024
Shk. V.1:100	Fleta Nr.1