

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: "Përmirësim gjendjes banesave ekzistuese", Bashkia Tepelenë-Banesa 12/10 dhe 12/13

Nr	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Afati Punimeve 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike								
				7	7	7	7	7	7	7	7	4
	Banesa 12/10											
	1.PRISHJE											
1	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	20									
	2.PUNIME BETONI DHE B/A											
2	Breza b/a monolit C 16/20	m3	1.16									
	3.PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE											
3	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla marseljeze	m2	140.39									
4	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	28									
5	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	38									
	4. PUNIME HEKUR BETONI											
6	Fv.Hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	0.05									
	Banesa 12/13											
	1. PRISHJE											
1	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	44.4									
	2. PUNIME BETONI DHE B/A											
2	Breza b/a monolit C 16/20	m3	2									
	3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE											
3	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla marseljeze	m2	239.56									
4	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	26									
5	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	39									
	4. PUNIME HEKUR BETONI											
6	Fv.Hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.188									

Projektues
Shoqëria "Rean 95" Shpk
D.Ligjor&Teknik
Ing.Razije NAIPI

