



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA VLORE
DREJTORIA E URBANISTIKES

GRAFIKU I REALIZIMIT TE PUNIMEVE

Objekti : "RIKONSTRUKSION ME PRISHJE DHE SHTESE ANESORE NE CERDHEN NR.15"

Afati i zbatimit te punimeve 4 m		PERIUDHA KOHORE E ZBATIMIT																	
Nr	ZERAT E PUNES	MUAJI I PARE				MUAJI I DYTE				MUAJI I TRETE				MUAJI I KATERT					
1	Punime prishje																		
2	Punime dheu																		
3	Punime betoni e beton/arme																		
4	Punime hekur betoni																		
5	Punime murature																		
6	Punime tavani e suvatimi																		
7	Punime hidroizolimi																		
8	Punime shtresash																		
9	Punime dyer dritare																		
10	Punime bojatisje																		
10	Punime hidrosanitare																		
11	Punime elektrike																		
12	Punime per MNZ																		
13	Punime per ngrohjen																		
14	Punime per sistemim territori																		

HARTOI :Ing.Edmond BEQIRI

Drejtori :Ingli XHAFERAJ

