



## REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA SHKODËR

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodër, web: [www.bashkiashkoder.gov.al](http://www.bashkiashkoder.gov.al), e-mail: [info@bashkiashkoder.gov.al](mailto:info@bashkiashkoder.gov.al), Tel: +35522400150

### RAPORT TEKNIK

OBJEKTI: Rikonstruksion godina e shkolles Tringe Smajla , Grude e Re , Shkoder

#### Vendndodhja

Shkolla "Tringe Smajla a" ndodhet ne fshati Grude e Re, njesia administrative Rrethina , pjese e Bashkise Shkoder. Me sipërfaqe totale të truallit 4400 m<sup>2</sup> dhe të katit 470 m<sup>2</sup> .

#### Gjëndja aktuale

Ndërtesa e shkollës është një objekt dy katësh, me sipërfaqe totale 940 m<sup>2</sup>, me 20 klasa. Aktualisht kjo shkollë frekuentohet nga 150 nxënës. Objekti është i mbuluar me tarracë.

Nga verifikimi në terren i objektit, shtresat e pllakave janë të demtuara Një pjesë e dyerve të klasave janë të amortizuara dhe jashtë funksioni po ashtu dyert hyrëse në shkollë hapen nga jashtë brenda dhe jo sipas kushteve teknike për situatat e emergjencës . Gjithashtu mungon edhe rampa për persona me aftësi të kufizuara , rampa ekzistuese është jasht kushteve teknike.

Ndërtesa nuk ka tualete për persona me aftësi të kufizuara.

Një tjetër domosdoshmëri është lyerja e shkollës, lyerje e cila tashmë duhet të rikonceptohet në mënyrë që shkolla të evidentohet si një objekt arsimor për të rinjtë. Në këtë ndërtesë mungojnë shkallët e daljes së emergjencës.

Terraca e godines është e demtuar, dhe ulluqet vertikal dhe horizontal mungojne

#### Punimet që do të kryhen

Pasi nga projektuesit është hartuar projekti i rikonstruksionit të objektit dhe dokumentacioni teknik, punimet që do kryhen për këtë objekt janë:

- Prishja e dhe rindertimi i tualeteve , dhe hidrozolimi i tyre.
- Heqja dhe zevendesimi i dyerve prej druri te demtuara , zevendesimi i dyerve të demtuara prej duralumini.
- Zevendesimi i derës hyrëse të godinës me një dëre duralumini plastike dopio xham , me drejtim hapje nga brenda – jashtë , për te lehtësuar daljen e pësonave ne raste emergjencash.
- Zevendësimi i shtresave të suvatimeve të mureve dhe soletave të demtuara.
- Zevendësimi i shtresave të pllakave në klasat dhe korridoret e godines.
- Lyerja e gjithë ambjenteve te godines.
- Prishja dhe zevendesimi i shkallëve të brendeshme dhe te jashtme.
- Rikonstruksioni i plote i rrjetit elektrik dhe i ndricimit
- Instalimi i kamerave ne ambjentet e shkolles
- Instalimi i rrjetit Wlan ne gjithe godinen
- Instalimi i sistemit te sinjalistikes se mbrojtjes ndaj zjarrit
- Instalimi i qendres se zerit





**m**  
Procurement  
Albania





Open  
Procurement  
Albania



Punoi  
Ing. Viktor Sheldija

